

CONCLUZIE TEHNICĂ № _____

1.	Model	Placă de interfață PRI - Nortel Option 11C 2.048MBs/E1 PRI2 card – 2 buc.
2.	Numărul de inventariere	0500071
3.	Numărul de serie	NNTMEJ01E5F9, NNTMEJ04F163
4.	Numărul \ Locul de evidență	512-001894
5.	Răspunzător material	.
6.	Data fabricării	2003; 2005
7.	Data dării în exploatare	2003; 2005
8.	Prețul inițial	2 424 609
9.	Concluzie tehnică	<i>Teste, reglări, măsurări, elementul principal defectat, estimarea costului reparației</i>

Plăcile au ieșit din funcție ca urmare a unui fulger în apropierea unui cablu de cupru, care conectează două plăci PRI.

La ora actuală plăcile nu pot fi determinate de stație, iar interfețele PRI nu se ridică; plăcile se încălzesc prea mult.

Repararea necesită calificări speciale și echipamente tehnice specializate - nu este posibilă repararea cu forțele proprii.

Repararea acestui echipament este posibilă în condițiile unui centru de service specializat.

CONCLUZIE TEHNICĂ № _____

1.	Model	Placa electronică fiică D-channel - Nortel Option 51C-81C 2 Port D-channel handler for MCDN/QSIG/Euro (EMEA 11C-81C) daughterboard - 2 buc.
2.	Numărul de inventariere	0500071
3.	Numărul de serie	NNTMEJ01F1F3, NNTMEJ054470
4.	Numărul \ Locul de evidență	512-001894
5.	Răspunzător material	
6.	Data fabricării	2003; 2005
7.	Data dării în exploatare	2003; 2005
8.	Prețul inițial	2 424 609
9.	Concluzie tehnică	<i>Teste, reglări, măsurări, elementul principal defectat, estimarea costului reparației</i>

Placa electronică fiică D-channel - o parte integrată a plăcii PRI din centrală telefonică.

Plăcile au ieșit din funcție ca urmare a unui fulger.

Plăcile electronice supraîncălzesc în termen scurt până la 60-70°.

Repararea acestui echipament este posibilă în condițiile unui centru de service specializat.

CONCLUZIE TEHNICĂ № _____

1.	Model	Placa de 16 porturi analogice - Nortel Extended Analogue Message waiting Line card – 1 buc.
2.	Numărul de inventariere	0500090
3.	Numărul de serie	NNTM1016L9TL
4.	Numărul \ Locul de evidență	513-001616
5.	Răspunzător material	
6.	Data fabricării	2001
7.	Data dării în exploatare	2001
8.	Prețul inițial	105 020,83
9.	Concluzie tehnică	<i>Teste, reglări, măsurări, elementul principal defectat, estimarea costului reparației</i>

A ieșit din funcție din cauza sursei de alimentare defecte. Placa este complet nefuncțională (de stație nu este recunoscută, trecerea la starea de lucru nu are loc).

Repararea necesită calificare specială și echipament tehnic specializat - nu este posibilă repararea cu forțele proprii.

Repararea acestui echipament este posibilă în condițiile unui centru de service specializat.

CONCLUZIE TEHNICĂ № _____

1.	Model	Blocul de alimentare - Nortel Option 11C mini Cabinet Power Supply – 1 buc.
2.	Numărul de inventariere	0500090
3.	Numărul de serie	017880
4.	Numărul \ Locul de evidență	513-001616
5.	Răspunzător material	
6.	Data fabricării	2004
7.	Data dării în exploatare	2004
8.	Prețul inițial	105 020,83
9.	Concluzie tehnică	<i>Teste, reglări, măsurări, elementul principal defectat, estimarea costului reparației</i>

A ieșit din funcție din cauza creșterii bruște a tensiunii electrice, ce a dus la defectarea sistemului de răcire și s-a produs supraîncălzirea elementelor de pe placa a blocului de alimentare.

Repararea cu puterile proprii nu a dat rezultate pozitive din cauza lipsei echipamentului de diagnostic și a documentației tehnice.

Repararea acestui echipament este posibilă în condițiile unui centru de service specializat.

CONCLUZIE TEHNICĂ № _____

1.	Model	Blocul de alimentare – Meridian 1 11C Cabinet Power Supply – 1 buc.
2.	Numărul de inventariere	0500071
3.	Numărul de serie	ADPL 0405LE56
4.	Numărul/Locul de evidență	512 - 001894
5.	Răspunzător material	
6.	Data fabricării	2005
7.	Data dării în exploatare	2005
8.	Prețul inițial	2 424 609
9.	Concluzie tehnică	<i>Teste, reglări, măsurări, elementul principal defectat, estimarea costul reparației</i>

A ieșit din funcție din cauza creșterii bruște a tensiunii electrice ce adus la defectarea sistemului de recirculare și s-a produs supraîncălzirea elementelor de placă a blocului de alimentare.

Repararea cu puterile proprii nu a dat rezultate pozitive din cauza lipsei echipamentului diagnostic și a documentației tehnice. Repararea acestui echipament este posibilă în condițiile unui centru de service specializat.

CONCLUZIE TEHNICĂ № _____

1.	Model	Blocul de alimentare – Meridian 1 11C Cabinet Power Supply – 1 buc.
2.	Numărul de inventariere	0500071
3.	Numărul de serie	ADPL 0902TB5R
4.	Numărul/Locul de evidență	512 - 001894
5.	Răspunzător material	
6.	Data fabricării	2001
7.	Data dării în exploatare	2001
8.	Prețul inițial	2 424 609
9.	Concluzie tehnică	<i>Teste, reglări, măsurări, elementul principal defectat, estimarea costul reparației</i>

A ieșit din funcție din cauza creșterii bruște a tensiunii electrice ce adus la defectarea sistemului de recirculare și s-a produs supraîncălzirea elementelor de placă a blocului de alimentare.

Repararea cu puterile proprii nu a dat rezultate pozitive din cauza lipsei echipamentului diagnostic și a documentației tehnice. Repararea acestui echipament este posibilă în condițiile unui centru de service specializat.

CONCLUZIE TEHNICĂ № _____

1.	Model	Blocul de alimentare – Meridian 1 11C Cabinet Power Supply – 1 buc.
2.	Numărul de inventariere	0500071
3.	Numărul de serie	ADPL 16038F7M
4.	Numărul/Locul de evidență	512 - 001894
5.	Răspunzător material	
6.	Data fabricării	2006
7.	Data dării în exploatare	2006
8.	Prețul inițial	2 424 609
9.	Concluzie tehnică	<i>Teste, reglări, măsurări, elementul principal defectat, estimarea costul reparației</i>

A ieșit din funcție din cauza creșterii bruște a tensiunii electrice ce adus la defectarea sistemului de recirculare și s-a produs supraîncălzirea elementelor de placă a blocului de alimentare.

Repararea cu puterile proprii nu a dat rezultate pozitive din cauza lipsei echipamentului diagnostic și a documentației tehnice. Repararea acestui echipament este posibilă în condițiile unui centru de service specializat.

CONCLUZIE TEHNICĂ № _____

1.	Model	Telefon digital – Nortel M3904 Professional. Set
2.	Numărul de inventariere	0500071
3.	Numărul de serie	NNTMGY3D61BF
4.	Numărul / Locul de evidență	512-001894
5.	Răspunzător material	
6.	Data fabricării	2006
7.	Data dării în exploatare	2006
8.	Prețul inițial	2 424 609
9.	Concluzie tehnică	<i>Teste, reglări, măsurări, elementul principal defectat, estimarea costului reparației</i>

Este defectat LCD telefonului (linii și pixeli defecti).

Este necesară înlocuirea display-ului.

Repararea acestui echipament este posibilă în condițiile unui centru de service specializat.

CONCLUZIE TEHNICĂ № _____

1.	Model	Telefon digital – Nortel M3904 Professional. Set
2.	Numărul de inventariere	0500071
3.	Numărul de serie	NNTMET07E7A1
4.	Numărul / Locul de evidență	512-001894
5.	Răspunzător material	
6.	Data fabricării	2000
7.	Data dării în exploatare	2000
8.	Prețul inițial	2 424 609
9.	Concluzie tehnică	<i>Teste, reglări, măsurări, elementul principal defectat, estimarea costului reparației</i>

Este defectat LCD telefonului (linii și pixeli defecti).

Este necesară înlocuirea display-ului.

Repararea acestui echipament este posibilă în condițiile unui centru de service specializat.