

CAIET DE SARCINI**PENTRU CEREA OFERTEI DE PRET**

1.Denumirea beneficiarului de stat Primaria s.Hasnasenii Mari,r-l Drochia

2.Organizatorul procedurii de achizitie Primaria s.Hasnasenii Mari,r-l Drochia

Obiectul Reparatia drumurilor locale s.Hasnasenii Mari,r-l Drochia

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitate de măsură	Cantitatea
		1.Sectorul 1 Moglan Nicolae-Soseau centrala L=210.0m b=3.0m S=630.0m2		
1.	DH02B	Scarificarea usoara a impieturii pina la 5cm adineime ca autogredere , inclusiv replofirarea	100m2	6.30
2.	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite :cu adaos de material	100m2	6.30
		2.Sectorul 2 Turcanu Nelu –Storaj Iure L=120.0m b=3.0m S=360.0m2		
3.	DH02B	Scarificarea usoara a impieturii pina la 5cm adineime ca autogredere , inclusiv replofirarea	100m2	3.60
4	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite :cu adaos de material	100m2	3.60
		3.Sectorul 3. Cuciuc Iura-Balea Mihail L=100.0m b=3.0m S=300.0m2		
5	DH02B	Scarificarea usoara a impieturii pina la 5cm adineime ca autogredere , inclusiv replofirarea	100m2	3.00
6	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite :cu adaos de material	100m2	3.00
		4.Sectorul 4.Puscas Alexandru –Sosea L=50.0m b=3.0m S=150.0m2		
	DH02B	Scarificarea usoara a impieturii pina la 5cm adineime ca autogredere , inclusiv replofirarea	100m2	1.5
	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite :cu adaos de material	100m2	1.5
		5.Sectorul 5. Putina Ruslan –Cumpata Alexandru L=140.0m b=3.0m S=420.0m2		
7	DH02B	Scarificarea usoara a impieturii pina la 5cm adineime ca autogredere , inclusiv replofirarea	100m2	4.20
8	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite :cu adaos de material	100m2	4.20
		6.Sectorul 6. Ciofu Nicolai- Gutu Victor L=170.0m b=3.0m S=510.0m2		
9	DH02B	Scarificarea usoara a impieturii pina la 5cm adineime ca autogredere , inclusiv	100m2	5.10

		replofirarea		
10	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite :cu adaos de material	100m2	5.10
		7.Sectorul 7. Rusu Ala-Schiopu L=120.0m b=3.0m S=360.0m2		
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietrurii pina la 5cm adineime ca autogredere , inclusiv replofirarea	100m2	3.60
12	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite :cu adaos de material	100m2	3.60
		8.Sectorul 8. Turcanu Mihail-Brinzei L=100.0m b=3.0m S=300.0m2		
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietrurii pina la 5cm adineime ca autogredere , inclusiv replofirarea	100m2	3.0
14	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite :cu adaos de material	100m2	3.0
		9.Sectorul 9. Lae Ion-Lichi Ludmila L=140.0m b=3.0m S=420.0m2		
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietrurii pina la 5cm adineime ca autogredere , inclusiv replofirarea	100m2	4.20
16	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite :cu adaos de material	100m2	4.20
		10.Sectorul 10. Catrinescu Alexandru- Burduh Mihail L=110.0m b=3.0m S=330.0m2		
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietrurii pina la 5cm adineime ca autogredere , inclusiv replofirarea	100m2	3.30
18	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite :cu adaos de material	100m2	3.30
		11.Sectorul 11. Margileanu M-Guila Ion L=143.0m b=3.0m S=429.0m2		
19	DH02B	Scarificarea usoara a impietrurii pina la 5cm adineime ca autogredere , inclusiv replofirarea	100m2	4.29
20	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite :cu adaos de material	100m2	4.29
		12.Sectorul 12. Cusnir Denis-Bacos Marin L= 230.0m b=3.0m S=690.0m2		
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietrurii pina la 5cm adineime ca autogredere , inclusiv replofirarea	100m2	6.90
22	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite :cu adaos de material	100m2	6.90

Data " ____ " _____