

MINISTERUL INFRASTRUCTURII SI DEZVOLTARII  
REGIONALE AL REPUBLICII MOLDOVA

**RAPORT DE EXPERTIZĂ**

privind starea tehnică a construcțiilor imobilului  
(Oficiul Avocatului Poporului), cu nr. cad. 0100520074.01,  
amplasată din str. Sfatul Tarii- 16, mun Chisinau, în legătură  
cu reconstrucția.

Baza efactuării expertiza tehnica:  
adresarea Oficiul Avocatul Poporului.  
d-1 Ceslav Panico

Expert tehnic: Iu. Liunenco, d.t.certificat seri 2021-ET, №047



Chisinau \* noiembrie\* 2022

## **1. Общая часть**

Oficiul Avocatul Poporului, d-l Ceslav Panico обратился с просьбой выполнить техническую экспертизу строительных конструкций здания “Oficiul Avocatul Poporului”, расположенного по ул. Sfatul Tarii- 16, mun Chisinau, в связи планируемой реконструкцией согласно проектного предложения, рис. 14-24.

Техническую экспертизу по разделу А - прочность и устойчивость выполнил технический эксперт Люненко Ю.К., д.т., руководствуясь «Положением о технической экспертизе в строительстве».

Целью экспертизы является определение технического состояния строительных конструкций обследуемого объекта, с выдачей рекомендаций и предложений для учета в проекте реконструкции.

В процессе проведения экспресс -экспертизы выполнен следующий объём работ:

- рассмотрены, чертежи ОСТ и обмерные чертежи, рис. 1-11, а также проектное предложение, выполненное фирмой “MIEZ” (ASP – Vatamaniuc A.), рис. 12-24;
- изучены результаты ранее выполненных экспертиз;
- проведен осмотр строительных конструкций обследуемого объекта, со вскрытиями отдельных конструкций;
- по результатам инженерного обследования конструкций объекта составлено Заключение с выводами и рекомендациями для учета в проекте реконструкции указанного здания.

Обследование конструкций объекта проводилось совместно с ответственными работниками “Oficiul Avocatul Poporului”, а также Проектировщиком, в сентябре-октябре 2022г.

## **2. Результаты обследования**

### **2.1. Общие данные.**

По данным карты сейсмического микрорайонирования г.Кишинёва сейсмичность площадки застройки - 8 баллов.

Согласно СНиП П-7-81\* расчётная сейсмичность сооружений объекта - 8 баллов.



Класс ответственности здания - 2-ой.

## 2.2. Общие сведения.

Обследуемое 2-х этажное здание, в котором расположен "Oficiul Avocatul Poporului", относится к старым постройкам прошлого века.

В настоящее время указанное здание является памятником истории и архитектуры.

Общий вид здания, см. рис. 1-11 и фото 1-3 и 7.

## 2.3. Основные конструктивные решения.

Конструктивная система здания каменная, которая в основном применялась в 50-е годы прошлого столетия.

В плане здание имеет Г-образную форму. По объёмно-планировочной структуре, здание относится к коридорному типу. Это наложило и соответствующую схему расположения внутренних стен, см. рис. 1-9.

Конструктивная схема бескаркасная с продольными и поперечными несущими стенами. По схеме расположения стен в плане относится к полурегулярной структуре, что допустимо требованиями строительных норм 50-х годов и ныне действующим нормам по сейсмостойкому строительству - СНиП 11.7-81\*.

По действующим нормам - NCM F.03.02-2005, конструктивная система обследуемого здания должна быть каркасно-каменной, а не каменной. Тем не менее, указанное здание, за период своей эксплуатации, сравнительно удовлетворительно перенесли ряд сильных землетрясений 1977, 1986 и 1990г.г.

По сведениям ответственных работников здание периодически ремонтировалось. Так, за последние годы, в отдельных помещениях был выполнен ремонт, связанный с перепланировкой отдельных помещений, а также штукатуркой стен, потолков. Общий вид внутренних помещений представлен на фото 15-18.

Стены здания выполнены из мелких блоков пильного известняка, толщ 390 и 490мм., это подтверждается отдельными вскрытиями, а также наличием, в отдельных местах разрушением штукатурного слоя, см. фото 11, 13, 14 и др. В тоже время, отдельные конструкции ( парапеты, внутренние колонны вестибюля, в осях В-С и 1-3, выполнены из кирпичной кладки, см. фото 7,19,20.

Перекрытие над 1 и 2-м этажами выполнены по деревянным балкам прямоугольного и круглого сечений, соответственно размерами 150x200(h)мм и ф-200-250мм.



Заполнение между балками перекрытий выполнено из деревянных щитов с подшивкой потолков из дранки со штукатуркой.

В качестве термоизоляции и звукоизоляции использован котельный шлак, толщ 10-15см, см. фото 27,29.

Фундаменты под стены здания выполнены ленточными, из бутового камня на слабом растворе. Определение глубины заложения фундаментов, а также их габариты не производилась в настоящей экспертизе, ввиду отсутствия осадочных деформаций в стенах и фундаментах здания, а также не предусмотренного проектом, существенного увеличения нагрузки на стены.

Что касается перекрытия (чердачное) над бывшим конференц-залом, в осях А-В и 1-5, то оно выполнено по деревянным фермам с подвесными деревянными балками. Подвеска балок выполнена на стальных тяжах к узлам деревянных шпренгельных ферм, пролетом - 9.0м, фото 31-34 и 35(a,b,c,d,e,f).

Крыша над зданием выполнена 2-х скатной и в отдельных местах - односкатной, по наклонным деревянным стропилам, с опиранием на стены и систему стоек и подкосов, см. фото 31-34. В крыше имеются слуховые окна.

Кровля, выполнена из волнистых асбестоцементных листов.

Лестницы внутренние выполнены из сборных железобетонных ступеней по металлическим косоурам, в том числе и парадная лестница в вестибюле, в осях А-В, см. фото 15, 16, 17.

Полы в помещениях выполнены деревянные, а в отдельных помещениях паркетные.

#### 2.4. Техническое состояние конструкций обследуемого здания.

На основании анализа результатов обследования установлено, что техническое состояние конструкций здания не в полной мере отвечает требованиям строительных нормативов, а отдельные конструкции перекрытий и покрытий находятся в неудовлетворительном состоянии.

В отдельных местах деревянные балки чердачного перекрытия находятся в предаварийном состоянии, фото 27,28 и 35.

В частности:

- чердачное перекрытие над бывшим конференц –залом, пролетом 9.0м. (в осях А-В и 1-3 ), за длительный период эксплуатации снизило степень надежности. В частности деревянные конструкции ферм, балок, стальных тяжей и штукатурка потолков , существенно изношены, а в потолках имеются трещины. В элементах деревянных ферм и подвесных балках имеются повреждения в виде гнили и грибка, а в стальных тяжах - поверхностная коррозия. В местах крепления тяжей наблюдается местное смятие древесины, фото 35 (a,b,c,d,e,f). Более того, указанное перекрытие



не является горизонтальным диском, что является отступлением от требований СНиП 11.7-81\*.

Указанное перекрытие рекомендуется полностью реконструировать, с заменой на стальные и железобетонные конструкции. Более того, конструктивную структуру зала в целом следует усилить, см. ниже.

-стропильная система крыши над остальной частью здания, в осях В-Ф, не полной мере отвечает требованиям строительных нормативов. Отдельные деревянные элементы повреждены трещиноватостью, грибком и гнилью. Указанные элементы крыши следует заменить полностью, тем более, что по проектному предложению, в осях С-Ф предусматривается устройство мансардного этажа, см. рис. 14-24:

- междуэтажные перекрытия по деревянным белкам, обладают небольшой зыбкостью. Более того, за длительный период эксплуатации они получили различные повреждения и по своим конструктивным особенностям не могут играть роль горизонтального связующего диска капитальных стен. Кроме того, деревянные перекрытия не отвечают требованиям по пожарной безопасности. В этой связи деревянные перекрытия следует заменить на железобетонные по металлическим балкам. Рекомендации см. ниже;

-в наружных и внутренних стенах здания обнаружены повреждения в виде трещин, с шириной раскрытия 0.1-2.0мм. По характеру расположения трещин, они относятся к сейсмическим воздействиям, которые имели место за период эксплуатации здания. Повреждения стен и штукатурного слоя, см. фото 1-25;

-имеются повреждения цоколя и отмостки здания, см. фото 7-13.

## **2.5. Проектное предложение и рекомендации по усилению конструкций здания и устройстве мансардного этажа, в осях С-Ф и 1-3.**

### **2.5.1. Проектное предложение.**

Согласно проектного предложения, рис. 14-24, предусматривается внутренняя перепланировка помещений здания, связанная с разборкой перегородок, отдельных внутренних самонесущих стен, а также разборки лестницы, в осях Е-Ф и 1-2, см. рис.12,13. В проекте также предусматривается надстройка мансардного этажа над частью здания, в осях С-Ф и 1-3, в пределах существующего чердачного пространства.

Кроме того, проектным предложением предусматривается строительство многоэтажной пристройки со стороны двора, в осях D-Ф, см. рис. 14-24.

### **2.5.2. Рекомендации по усилению конструкций.**

На основании анализа результатов технического обследования, а также проектного предложения рекомендуется выполнить следующие мероприятия.

1. Конструктивную систему здания привести к каркасно-каменной, в соответствии с требованием норм. NCM F. 03.02-2005.

В данном случае, для достижения соответствующего эффекта, целесообразно ввести в существующую каменную систему металлические стойки каркаса. Стойки каркаса следует расположить в метах пересечения стен, а также в отдельных стенах, где предусматриваются заменяющие рамы. Стойки каркаса, следует принять составного сечения из 4-х прокатных уголков, сеч. 100x7мм. Что касается кирпичных стоек, расположенных в вестибюле, в осях В-С и 1-3, то их следует обрамить уголковым профилем сеч. 70x7 или 80x8, уточнить в проекте, см. рис. 25-29. Указанные стойки следует связать в единый пространственный каркас, обеспечивающий связность стен здания. Ригеля каркаса (пояса) целесообразно выполнить из монолитного железобетона, в тех местах, где по техническим условиям будет невозможно из железобетона, можно выполнить из металла, (из 2-х швеллеров: №22 или №24, уточнить по расчету в проекте). Подробно схему формирования системы каркаса в здании, см. рис. 25-28.

2. Существующие деревянные перекрытия полностью заменить на железобетонные или железобетонные по металлическим балкам. Второй вариант предпочтительнее, так как позволит установить металлические балки в освободившиеся гнезда деревянных балок и в последующем упростить технологию бетонирования перекрытия. Толщину железобетонной плиты перекрытия, при шаге балок 1.0м, 1.5м, можно принять 60-80мм.

3. Деталь сопряжения металлической балки с каменной стеной здания см. рис. 29, узел «С». В этом же узле показано усиление парапетной части здания и устройство железобетонного пояса с анкеровкой его в каменной кладке.

4. Конструкцию мансардного этажа, в осях С-Ф и 1-3 следует выполнить в облегченных конструкциях из металлического каркаса с заполнением из негорючих материалов или с соответствующей огнезащитой.

Стойки каркаса мансардного этажа следует закрепить к закладным деталям в железобетонном поясе стен и ригелей. Для обеспечения общей жесткости каркаса и его устойчивости применить систему вертикальных и горизонтальных связей.

По данным оценочных расчетов общая постоянная нагрузка от мансардного этажа (крыша, полы и перегородки, не должна превышать – 400-450кгс/м<sup>2</sup>.



5. При проектировании многоэтажной пристройки, со стороны дворового фасада, в осях D-F, предусмотреть мероприятия, исключающие взаимное влияние проектируемых и существующих фундаментов. В этом случае следует предусмотреть осадочный деформационный шов, и при необходимости шпунтовое ограждение из металлических стоек (швеллер №212,14). Необходимо также учесть наличие соседних построек, при отрывке котлована под проектируемую пристройку. Все эти мероприятия должны быть обоснованно учтены на основе дополнительных геологических изысканий.

### **3. Выводы.**

3.1. На основании результатов обследования строительных конструкций здания "Oficiul Avocatul Poporului", расположенного по ул. Sfatul Tarii- 16, mun Chisinau, установлено, что техническое состояние его не в полной мере отвечает требованиям действующих нормативов.

Отдельные конструкции здания находятся в неудовлетворительном и предаварийном состоянии. Указанные конструкции следует усилить или заменить.

3.2. Работы по усилению или замене конструкций, выполнить по проекту реконструкции, с учетом рекомендаций, приведенных в разделе 2.5 настоящего Заключения, а также требований по технике безопасности в строительстве.

3.3. В случае обнаружения дефектов в конструкциях, не отмеченных в настоящей экспертизе, пригласить эксперта для принятия решений.

Приложение, рис. 1-29 и фото 1 - 35.

Технический эксперт.

Ю. Луненко, д.т.




O.C.T. Chișinău/finfa 1, S. Cadastru

Planul (relevat) construcției

Data perfectării (acordării): 27.02.2013  
Număr cadastral: 01005520-265.01  
Adresa beneficiarului: str. Chisinau, nr. Stradă Parc 16

Echilul 1  
Scara 1: 100



Client: OFICIAL AVOCATULUI  
POPORULUI

101/2022 - PS

Drepturile de autor aparțin Laborator de arhitectură MIEZ S.R.L.  
Folosirea acestor documente în alte scopuri decât cele menționate în contract nu este permisă.  
Folosirea și informațiile continute în acest document sunt precum și copierea sau intregirea sa sunt interzise.

Plan Parter. OCT 2013


Plan Parter. OCT 2013

Modif.	Cant.	Planșă	Nr. doc.	Semn.	Data
ASP		A. Vatamanuic			
Elaborat	I. Bozoran				
Filsofierat	A. Vatamanuic				

MIEZ  
LABORATOR DE ARHITECTURĂ


Nr. doc. original	Semnatuire și data	Nr. de modificări	ASP	A. Vatamanuic	COORDONATORI

fig. 1




Client: FRICOLI POPDORLU		101/2022 - P.S.	
STUDIU DE FEZABILITATE - Vom întreprinde o măsură limitată, ca să		010502004101, sediu: Bucureşti, Adresa: Popoulini nr. 15, mun. Chişinău, sector 1, strada Popoulini nr. 15.	
Măsuri, Cate: Planuri Nr., doc Semini Date			
ASP A. Vizualizare		010502004101, sediu: Bucureşti, Adresa: Popoulini nr. 15.	
Elaborat: I. Borzaan		010502004101, sediu: Bucureşti, Adresa: Popoulini nr. 15.	
Elaborat: A. Vizualizare		Faza Planificare	
Descriere sit, situl final existent și potențial		Faza Proiecte	
Faza de analize și proiectare		12-250	
LABORATOR DE ARHITECTURĂ MIEZ			

Fațada în axele A-F (existent)



11


101



06a

## Plan general (existent)

1:500



Tablou semne convenționale

Nr.	Semn	Explicație	Note
01		Edificiu proiectat / reconstructuit	
02		Construcții existente	
03		Îmbrăcămite rutieră	Tip 1
04		Îmbrăcămite pietonală	Tip 2
05		Îmbrăcămite pietonală	Tip 3
06		Gazoane	
07		Parcare	
08		Vegetație	
09		Hotar fizic teren	
10		Construcții supuse demolării	
11		Direcție de deplasare transport	
12		Conexiune energie electrică	
13		Conexiune gaze naturale	
14		Conexiune apă potabilă	
15		Conexiune canalizare	
16		Zonă sanitată	

fig. 4

Drepturile de autor aparțin Laborator de arhitectură MIEZ S.C. "LAMIEZ" S.R.L.  
Folosirea acestor documente și alte scări decât cele menționate în cauză atrage disperdere utilizatorului și acordul AUTORULUI BIRUFEI-GRADUULUI ESTE INTERZIS.

Folosirea informațiilor conținute în această documentație precum și copierea parțială sau integrală a acestora este interzisă.

101/2022 - PS


Client: OFICIU AVOCATULUI  
POPORULUI

Nr.	Nume	Note
01	Sediul Oficiului Avocatului Poporului	existent
02	Construcție accesorie [garaj]	existent
03	Construcție accesorie [punct termic]	existent
04	Construcții vecine	existent
05	Acces curte	existent

COORDONARI	COORDONARI	COORDONARI	COORDONARI	COORDONARI
Nr. doc. original	Semnatura și data	Nr. doc. modificat	ASP	A. Vatamanianuc

## S-03

## Secțiune 03 (existent)



COORDONATORI			
Nr. doc. original	Semnatura și data	Nr. doc. modificat	ASP
			A. Vatamanuic

Drepturile de autor și de bunuri de proprietate intelectuală aparțin studio-ului de arhitectură MIEZ IS C. "VAMNET S.R.L".  
Folosirea și/ sau copierea documentării în altă formă decât cel menționat în cartea de drepturi de autor este interzisă.  
Folosirea și/ sau copierea documentării în altă formă decât cel menționat în cartea de drepturi de autor este interzisă.

Client: OFICIUL AVOCATULUI POPORULUI


101/2022 - PS

Modif.	Cant.	Planșa	Nr. doc.	Semn.	Data	STUDIU DE FEZABILITATE - Valorificarea imobilului nr. cad. 0100520074.01, sediul Oficiului Avocatului Poporului mun. Chișinău, sect. Buiucani str. Stătu Iărăi, nr. 16	Faza	Planșa	Planșe
ASP		A. Vatamanuic				Valorificarea imobilului nr. cad.			
Elaborat		I. Borozan				Avocatului Poporului	PS	35	
Elaborat		A. Vatamanuic							
						Secțiune 03 (existent) sc. 1:100			

fiz. 5

## Secțiune 04 (existent)

S-04




Dileptare de autor și următori de la Biroul de arhitectură MIEZ S.C. "LAMIEZ" SRL  
Folosirea acestor documente în altă scopuri decât cele menționate în cadrul atelierului și secolate Proiectantului și secolate Proiectantului și secolate Proiectantului este interzisă.

**Client: OFICIAL AVOCATULUI  
POPORULUI**

fig. 6

Sectiune 05 (existent)


S-05



Drepturile de autor aparțin Laboratorului de arhitectură MIEZ [S.C. "LAMIEZ S.R.L."].  
Fotografia acelerării și înalte scocuri de către colo menționate în articolul răspunderea utilizatorului și scoate proiectantul din cauza.  
Fotografia informațiilor conținute în acesta documente precum și copierea parțială sau integrală a acestora este îndemnată să fie acordată AUTORULUI și BENEFICIARULUI ESTE INTERZISĂ.

fig. 7


Sectiune 06 (existent)




Drepturile de autor și/ sau Laboratorul de arhitectură MIEZ [S.C. "TAMEZ" S.R.L.]  
Folosirea acestor documente în altă mențiune decât în cursus ar trebui săptămână utilizatorului și scote proiectantul din cauză.  
Folosirea în altă mențiune conținutul din această documentă prelucrat și copiată parțial sau integrală a acestora își acordă AUTORULUI și BENEFICIARULUI ESTE INTERZISĂ


101/2022 - PS


fig. 8



Sectiune 02 (existent)







1





fig. 12





Drepturile de autor aparțin Laboratorului de arhitectură MIEZ (S.C. "LAMIEZ" S.R.L.)  
Folosirea acestor documente în altă scopuri decât menționată în cartea attige respondere la titularul și scăsu protecțional din cadrul.  
Folosirea informațiilor conținute în acest document este permisă și doar parțial sau integrală și doar în cadrul AUTORULUI și BENEFICIARULUI ESTE INTERZISĂ.

Client: OFICIU AVOCATULUI POPORULUI

Modif. Cant.	Planșa Nr. doc.	Semn.	Data	Faza	Planșa	Planse
ASP	A. Vatamanieuc			Valoificarea imobilului nr. cad.		
Elaborat	I. Boroza			0100520074.01, sediul Oficiului Avocatului Poporului		
Elaborat	A. Vatamanieuc				PS	43
				Plan Etaj 1 (demolări) sc. 1:100		

fig. 13.





Drepturile de autor aparțin Laboratorului de arhitectură MIEZ S.C. "LAMBEZ S.R.L.".  
Folosirea acestor documentații în alte scopuri decât cele menționate în cartea atinge răspunderea utilizatorului și scăpare proprietarului din cauză.  
Folosirea informațiilor conținute în acest document este pe cale de a asculta partea I sau integrală a acestora împotriva partiei II sau împotriva beneficiarului este interzisă.

Client: OFICIUL AVOCATULUI POPORULUI

Modif.	Cant.	Planșa	Nr. doc.	Semn.	Data	STUDIU DE FEZABILITATE - Valorificarea imobilului nr. cad. 0100520074.01, sediul Oficiul Avocatului Poporului mun. Chișinău, sect. Buiucani str. Sfatul Țării nr. 16	Faza	Planșa	Plante
ASP	A. Vatamanuc					Valorificarea imobilului nr. cad. 0100520074.01, sediul Oficiul Avocatului Poporului	PS	50	
Elaborat	I. Borozan								
Elaborat	A. Vatamanuc								

Plan Mansardă/Etaj 2 (propunere) sc. 1:100






fig. 17



Drepturile de autor aparțin Laborator de arhitectură MIEZ [s.c. "TAMIEZ" S.R.L].  
Folosirea acestor documente în altă scopă decât cele menționate în cărți și în cadrul cărora răspunderea utilizatorului și se poate considera că acesta își acordă AUTORIZAȚIA și BENEFICIIARULUI ESTE INTERZISĂ.


101/2022 - PS

STUDIU DE FEZABILITATE - Valoificarea imobilului nr. cad.  
0100520074.01, sediul Oficiului Avocatului Poporului  
mun. Chișinău, sect. Bulucani str. Sfatu Iării nr. 16

Elaborat: A. Vatamanuic  
Elaborat: I. Borozan  
Elaborat: A. Vatamanuic

Faza Planșa  
PS 53  
Planșe

MIEZ  
LABORATOR DE ARHITECTURĂ



Drepturile autor și partinții Laborator de arhitectură MIEZ (S.C. "UMIEZ" S.R.L.)  
Fabricarea acestor documente în alte scopuri decât cele menționate în caius altărgă respondează utilizatorului și scote prezentantul din cauza.  
Fabrika inimăptuirea comunității în acesta documente precum și copierea parțială sau integrală a acestora împotriva beneficiarului este interzisă.

Client: OFICIUL AVOCATULUI  
POPORULUI

101/2022 - PS

STUDIU DE FEZABILITATE - Valorificarea imobilului nr. cad.

0100520074.01, sediul Oficiului Poporului  
mun. Chișinău, sect. Buiucani str. Sfatușări nr. 16


Faza Planșă Planșe  
PS 54

MIEZ  
LABORATOR DE ARHITECTURĂ

*fig. 19*

Nr. doc. original	Semnatura și data	Nr. doc. modificat	ASP	A. Vatamanic
COORDONARI				

Sectiune 05 (propunere)



Drepturile de autor aparțin Laboratorului de arhitectură MIEZ (S.C. "LAMIEZ" S.R.L.)  
Folosirea acestor documente în altă scopuri decât cele menționate în cartea strângărespondere utilizatorului și scăde proiectualul din cauza  
Folosirea informațiilor conținute în acesta documentă precum și copierea partii sau întregii a creșterii său interzisă.

Client: OFICIUL AVOCATULUI POPORULUI


101/2022 - PS

STUDIU DE FEZABILITATE - Valorificarea imobilului nr. cad.  
0100520074.01, sediul Oficiului Poporului  
mun. Chișinău, sect. Bulucani str. Străut 14 nr. 16

Modif. Cant.	Plană Nr. doc.	Semn.	Dată	Faza	Planșă	Planșe
ASP	A. Vatamanicu			Valorificarea imobilului nr. cad.		
Elaborat	I. Borozan			0100520074.01, sediul Oficiului		
Elaborat	A. Vatamanicu			Avocatului Poporului		
				Sectiune OS (propunere) sc. 1:100		

fig. 20

Nr. doc. original	Semnatura și data	Nr. doc. modificat	ASP	A. Vatamanicu		
COORDONATORI						



Drepturile de autor aparțin Laboratorului de arhitectură MIEZ (S.C. "TAMIEZ" S.R.L.)  
Folosirea acestor documente în altă scopuri decât cele menționate în cartea strigă răspunderea utilizatorului și scade la proiectantul din cauză.  
Folosirea și înmulțirea conținutelor în ceea ce privește documentele, precum și copierea parțială sau integrală a acestora îlăustră beneficiarului este interzisă.

101/2022 - PS

Client: OFICIUL AVOCATULUI  
POPORULUI

STUDIU DE FEZABILITATE - Valorificarea imobilului nr. cad.  
0100520074.01, sediul Oficiului Poporului  
mun. Chișinău, sect. Buiucani str. Stăru Iăriji nr. 16

Valorificarea imobilului nr. cad.  
0100520074.01, sediul Oficiului  
Avocatului Poporului


Faza	Planșă	Planșe
PS	56	

MIEZ  
LABORATOR DE ARHITECTURĂ

*fig. 27*

Nr. doc. original	Semnatuire și data	Nr. doc. modificat	ASP	A. Vatamaniuc
COORDONATORI				





Diracirea de la autor apartin Laborator de arhitectura MIEZ (S.C. "TAMEZ" S.R.L.)  
folosind acest document în alt scop decât menționat în anexă parafă și copierea predată utilizatorului și scăzută priducătorului din cauză.  
folosind informații continute în acestă documentare precum și copierea parafă sau înțigăză la acestora fără acordul AUTORULUI și BENEFICIARULUI ESTE INTERZISĂ

---

101/2022 - PS


**STUDIU DE FEZABILITATE - Valorificarea imobilului nr. cad.  
0100520074.01, sediul Oficiului Avocatului Poporului  
min. Chisinau, str. Buiucani, etaj 1, apartament 101**

27

Nr. doc. original	Semnătura și data	Nr. doc. modificat	ASP	A. Vatamanic
COORDONARI				

Fațada în axele F-A (propunere)

F-06



Fatăda în axele 1-5 (pronunțare)




fig. 24

101/2022 - PS

20




fig. 25. Considerationes petritior. Schema amplexus stirpium metabolia




fig. 26 Consolidaria pettitiae. Schemea.  
amplissatii stipulorum metabolicis.




fig. 27. Consolidata costruttiva.  
Sezione 1-1. Cosa ce fig. 25, 26.

2 - 2





fig. 28. Consolidata constructione  
Secundum Z. & S. (See' cu fig. 25, 26)



1. - КАМЕННАЯ СТЕНА
- 2 - L 100 x 7
- 3 - 50x5 φ 16, W 500 - 600
- 4 - СТАРЫЙ ПЛАСТИЧИК - 8x80x6.050
- 5 - СТАРЫЙ БЛКА I 22(24) W 500
- 6 - \* /БЕТОННАЯ ПЛИТА (δ=100-140)
- 7 - \* /БЕТОН. ПОЯС, СЕЧ. 200x400
- 8 - \* /БЕТОН. ОБОУМКА
- 9 - СТАРЫЙ АНГЕР. - φ 14-16
- 10 - L 63x6 Ч.И. I - 50-60
- 11 - L 80(90) x 7
- 12 - - 7 x 80 x 6
- 13 - СТАРИК - L 100 x 10
- 14 - ЗАКЛАДНАЯ ЗЕТАКА
- 15 - МЕТАЛ. РАМА.

fig. 29. Consolidated construction  
of walls "A", "B", "C", and "D" (see fig.  
25-28).




foto 2



foto 1




foto 3



foto 4




foto 6



foto 5




foto 7



foto 8



foto 9.



foto 10



foto 11




foto 12



foto 14




foto 13




foto 15



foto 16




foto 18




foto 17




foto 20




foto 19




foto 22




foto 21





foto 23

2



3

foto 24




foto 26



foto 25




foto 28




foto 27




foto 29




foto 30