

INVESTITOR: **Primaria s.Etulia UTA Gagauzia**

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 01 din 31.07.2023**

privind lucrarea **Reparatia capital a acoperisului casei de cultura s.Etulia UTA Gagauzia** executată la obiectul :**Casa de cultura din s.Etulia UTA Gagauzia** în cadrul contractului nr. **93** din 15.12.2022 încheiat între SRL Piramidgrup s.Fetia,r.Cimislia și primăria s.Etulia UTA Gagauzia pentru lucrările **Reparatia capital a acoperisului casei de cultura s.Etulia,UTA Gagauzia**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației..nr. ____ din _____ cu valabilitate până la **24 luni**

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **31.07.2023**, fiind formată din:

Cula Grigorii, specialist in primarie, presedinte al comisiei

Boeva Ivanna, contabil sef, membru

Buiucli Larisa, director al casei de cultura, membru

Herghelejiu Grigorii, consilier, membru

Buiuc Valerii, specialist in primarie, membru

Momcea Ivan, responsabil tehnic, membru

Terzi Ivan, specialist atestat in constructii

Macovei Iurie, specialist atestat in constructii

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Jardan Vasilii director SRL Piramidgrup

Razmerita Nicolae, dirijinta de santier srl Piramidgrup

(numele, prenumele)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De-a receptiona obiectul la terminarea lucrarilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrarile au fost executate in tot volumul prevazut in schitele de proiect,devizului de cheltuieli si alte documente normative

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De receptionat lucrarile si de propus beneficiarului exploatarea corecta a edificiilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____ suprafața totală, _____

8. Prezentul proces-verbal, conținând **una** file și **sapte** anexe numerotate, cu un total de **opt** file, a fost încheiat astăzi **31.07.2023 la 12.00 in cinci exemplare**

9. Comisia de receptie:

Specialisti:

Presedinte:

Cula Grigorii

Membrii:

Boeva Ivana

Buiucli Larisa

Herghelejiu Grigorii


Buiuc Valerii


Momcea Ivan

Terzi Ivan

Macovei Iurie





















L.S.

(semnatura)

(functie,nume,prenume)

10. Lucrarea: **Reparatia capitala a acoperisului casei de cultura s.Etulia UTA Gagauzia a fost**

TRANSMISA
EXECUTANTUL: SRL Pyramidgrup

PRIMITA
Primaria s.Etulia UTA Gagauzia

31.07.2023


31.07.2023

L.S.

Vasile Jordan

L.S.

Grigorii Cula




Anexa Nr. 1 la procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr. 1 din 31.07.2023

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului care sint lipsa sau incomplete

obiectul nu s




Anexa Nr.2 la procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr. (din 31.07.2023

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate

Director mij


A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

Anexa Nr.3 la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 7 din 31.02.2023

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Obiectiv nu s

A large, stylized handwritten signature or scribble in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.