

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Reparația aulei 201,215, scara principală cu hidroizolare (nivelul 1 și 2, cab.407 bl.II)

| r. D/ | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | saptamini | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | | | | | | | |
| 1 | Organizarea de santier | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Lucrari de reparatie | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3 | Lucrarile electrice | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | ■ |
| 4 | Lucrarile tehnico sanitare | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |

Durata de executie -45zile

