

INVESTITOR

Anexa nr.1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL  
de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 7 din 09.09.2016

privind lucrarea de reparatie a sectorului de drum  
executată la obiectul Instalatie de biogaz  
contractului nr. 18 din 06.06.2016 și Adresa Nr. din 30.06.2016 în cadrul  
S.M. "Sudzucker-Moldova" SA și SRL "Marshareon" încheiat între  
lucrările de reparatie sectorului de drum spre statia de biogaz la  
u.p. Drochia pentru

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ≡, eliberată de ≡ la ≡,  
cu valabilitate pînă la ≡.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 09.09.2016, fiind formată din:  
Președintele comisiei: Magdei R. - director tehnic S.M. "Sudzucker-Moldova" SA.  
Membrii comisiei: Sufraei A. - șef de producere u.p. Drochia; Rorancean N. -  
șef biogaz; Măreșci B. - director SRL "Marshareon"

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse  
în lista-anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a primi în executare reparatie sectorului de drum spre  
Instalatie de biogaz.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

De a recepționa lucrările de reparatie a sectorului de  
drum spre instalatie de biogaz.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

1. De umplut toate reafuririle cu rezină bitumeasă pînă la 01.05.2017.

2. De închisă tuturor toate fisurile care vor apărea pînă la 01.05.2017.

3. De reparat toate neajunsurile la bordurile în toate fazele pînă la 01.05.2017.

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 36011004708, adresa postală \_\_\_\_\_, destinația drum, compus din următoarele  
construcții ≡, suprafața la sol 1044,30<sup>2</sup>, suprafața totală, 1044,30<sup>2</sup>, numărul de etaje ≡, conform certificatului  
despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și ≡ anexe numerotate, cu un total de ≡  
fie, a fost încheiat astăzi 09.09.2016 la \_\_\_\_\_ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Membri:

Magdei R.  
Măreșci B.

Sufraei A.  
Rorancean N.

(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea \_\_\_\_\_



" " 2012

L.Ş. \_\_\_\_\_

(semnătura)

\_\_\_\_\_ (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea reparatie sectorului de drum spre instalatia de biogaz este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

" " L.Ş. \_\_\_\_\_

" " L.Ş. \_\_\_\_\_

(semnătura)

(semnătura)

[Anexa nr. 1 modificată prin HG622 din 20.08.12, MO177-180/24.08.12 art.679]

