



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s. p.
Zkušební laboratoř TZÚS Praha, s. p., pobočka TIS,
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek,
Zkušební laboratoř č. 1018.8 akreditovaná ČIA
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
Test laboratory No. 1018.8 accredited by ČIA according
to EN ISO/IEC 17025:2017



PROTOKOL O ZKOUŠCE / TEST PROTOCOL

č. 090-061872/3316

Číslo zakázky: Z090230305

Zkoušený výrobek-zařízení:

Fólie dopravních značek

Tested product-equipment:

Traffic sign foil

Výrobní číslo:

Neuvádí se

Production number:

Not applicable

Zkouška: 12, 13, 14, 15

1. Chromatičnost a činitel jasu
2. Koeficient retro-reflexe
3. Odolnost proti povětrnostním vlivům
4. Zkouška odolnosti proti nárazu

Test: 12, 13, 14, 15

1. Chromaticity and luminance factor
2. Coefficient of retroreflection
3. Resistance to weathering
4. Impact resistance

Zkušební předpis:

EN 12899-1:2007

Test specification:

EN 12899-1:2007

Tento protokol obsahuje 10 stran.

This protocol contains 10 pages.

Rozdělovník:

- Výtisk č.1 – zákazník
Výtisk č.2 – archiv TZÚS – TIS – ZL
Výtisk č. / issue No. 1

Copies:

- Issue no. 1 - for customer
Issue no.2 - for an archive TZÚS – TIS – ZL

V Praze, dne 8. března 2024

In Prague, 8th March 2024

Vypracoval/ Prepared:

Miloš Nevoral

zkušební technik/ test engineer

Schválil/Approved:

Roman Ondruška

Zástupce vedoucí zkušební laboratoře /
Deputy head of testing laboratory



1.

Údaje o zpracovateli protokolu / Data on compiler of a test report

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.
Pobočka TIS, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek
CZ – Česká republika
www.TZÚS.eu/TIS
Zkušební laboratoř TZÚS Praha, s. p., pobočka TIS / Testing laboratory TZÚS Prague, Branch
TIS

Zkušební technik / Test engineer:
Miloš Nevoral

2.

Údaje o zákazníkovi / Data on a customer

Zákazník / Customer:
Product Certification Body „Inspection-Certification-Quality“
Sarmizegetusa street 92, Chisinau municipality, Republic of Moldova

Výrobce / Manufacturer:
S.C. "DORADOR-LUX" S.R.L.
Uzinelor street 12A, Chisinau municipality, Republic of Moldova

Zástupce / Representative:

Valeriu Savoi

3.

Údaje o zkoušce / Test data:

Datum přijetí zkušební vzorku:	Test sample received on:
20. září 2023	20 th September 2023
Datum provedení zkoušky:	Test performed on:
20. září 2023 – 27. února 2024	20 th September 2023 – 27 th February 2024
Místo provedení zkoušky:	Test performed in:

Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9
Veľký Diel 3323010 08 Žilina, Slovensko

Osoby zúčastněné při zkoušce / Test attended by

Ing. Michal Ulčák, Michal Ďurnit



3.1

Zkušební postupy / Test procedures**Akreditovaná / Accredited:**

EN 12899-1, čl. 4.1.1.4	EN 12899-1, čl. 4.1.1.4
EN 12899-1 čl. 4.1.1.3	EN 12899-1 čl. 4.1.1.3
EN 12899-1 čl. 4.1.2	EN 12899-1 čl. 4.1.2
EN 12899-1 čl. 4.1.1.5.3	EN 12899-1 čl. 4.1.1.5.3

3.2

Zkoušený vzorek / Test sample:

Fólie dopravních značek 3M	Traffic sign foil 3M
Typ: HIP cod 3930 SEM (bílá, červená)	Type: HIP cod 3930 SEM (white, red)

3.3

Zkouška / Test:

1. Chromatičnost a činitel jasu (před zrychleným stárnutím)	1. Chromaticity and luminance factor (before accelerated artificial weathering)
2. Koefficient retro-reflexe (před zrychleným stárnutím)	2. Coefficient of retroreflection (before accelerated artificial weathering)
3. Chromatičnost a činitel jasu (po zrychleném umělém stárnutím)	3. Chromaticity and luminance factor (after accelerated artificial weathering)
4. Koefficient retro-reflexe (po zrychleném umělém stárnutím)	4. Coefficient of retroreflection (after accelerated artificial weathering)
5. Zkouška odolnosti proti nárazu	5. Impact resistance

3.4

Accelerated artificial weathering**Zrychlené stárnutí**

Zkouška provedena v souladu s EN ISO 4892-2, metoda A, cykl č. 4. Byl použit černý panelový termometr (BPT) a denní Q filtry.

The test was performed in accordance with EN ISO 4892-2, method A, cycle No.4. It was used black panel thermometer (BPT) and Daylight Q filters.

Zkušební podmínkyTest conditions:

Relativní vlhkost:

Relative humidity: 50 % ± 10 %

Teplota uvnitř xenonové komory:

Temperature inside xenon chamber: 38 0C ± 3 0 C

Cykly:Cycle:

102 minut nepřetržité světlo — suché
18 minut nepřetržité světlo s vodní sprškou

102 minutes continuous light — dry
18 minutes continuous light with water spray

Celková doba ozařování: 2000 hodin

Time of irradiance: 2000 hours

Teplota na černém povrchuBlack surface temperature:

63°C ± 3°C

63°C ± 3°C

(neizolovaný teploměr s černým panelem — BPT)

(non-insulated black panel thermometer — BPT)

3.5

Zkušební měřidla a zařízení / Test gauges and equipment:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1) Spectrophotometer MiniScan XE Plus 45/0-L (ref 9-302) | 1) Spectrophotometer MiniScan XE Plus 45/0-L (ref 9-302) |
| 2) Device for measuring retroreflection LMT (Retro 2000, 15 m) | 2) Device for measuring retroreflection LMT (Retro 2000, 15 m) |
| 3) Goniofotometer LMT, GO-H-800 | 3) Goniofotometer LMT, GO-H-800 |
| 4) Spectrophotometer Miniscan EZ 4500 L (HunterLab) | 4) Spectrophotometer Miniscan EZ 4500 L (HunterLab) |
| 5) Q-Sun xenon test chamber XE -3- HS | 5) Q-Sun xenon test chamber XE -3- HS |
| 6) Thermo-hygrometer TFA Dostmann | 6) Thermo-hygrometer TFA Dostmann |
| 7) 7) Zařízení pro měření odolnosti proti nárazu.(ev. č. 9-277) | 7) 7) Set for measuring impact resistance (ref 9-277) |



4.

Výsledky měření / Measurement results:

4.1

Zkouška chromatičnosti a činitele jasu
(před zrychleným stárnutím)

Test of Daylight Chromaticity and Luminance
factor (before accelerated artificial weathering)

Tabulka / Table no. 1

sample:	color	luminance factor β	Trichromatic coordinates	
			x	y
563/23-1	white	0,4431	0,3089	0,3265
564/23-1	red	0,0608	0,6614	0,3250

4.2

Zkouška koeficientu retro-reflexe
vzorek č. 563/23-1 - bílá
(před zrychleným stárnutím)

Test coefficient of retroreflection
sample no. 563/23-1 - white
(before accelerated artificial weathering)

Tabulka / Table no. 2

	β_1 ($\beta_2 = 0^\circ$)	ϵ	Measured value RA [cd . lx ⁻¹ . m ²]
0,1°	5°	0°	1521,0
	15°	0°	1282,0
	20°	0°	1108,0
	30°	0°	822,0
	40°	0°	483,0
0,2°	5°	0°	971,0
	15°	0°	689,0
	20°	0°	576,0
	30°	0°	418,0
	40°	0°	289,0
0,33°	5°	0°	656,0
	15°	0°	554,0
	20°	0°	450,0
	30°	0°	269,0
	40°	0°	155,0
0,5°	5°	0°	456,0
	15°	0°	368,0
	20°	0°	275,0
	30°	0°	239,0
	40°	0°	133,1
1°	5°	0°	39,1
	15°	0°	37,2
	20°	0°	32,1
	30°	0°	19,1
	40°	0°	19,3

1,50°	5°	0°	11,2
	15°	0°	9,3
	20°	0°	7,6
	30°	0°	8,6
	40°	0°	8,0
2°	5°	0°	10,7
	15°	0°	6,6
	20°	0°	5,3
	30°	0°	3,8
	40°	0°	3,9
0,33°	5°	50°	515,0
	5°	25°	505,0
	5°	0°	657,0
	5°	-25°	516,0
	5°	-50°	504,0
	5°	-75°	602,0

4.3

Zkouška koeficientu retro-reflexe
vzorek č. 564/23-1 - červená
(před zrychleným stárnutím)

Test coefficient of retroreflection
sample no. 564/23-1 - red
(before accelerated artificial weathering)

Tabulka / Table no. 3

	β_1 ($\beta_2 = 0^\circ$)	ε	Measured value RA [$\text{cd} \cdot \text{lx}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$]
0,1°	5°	0°	375,0
	15°	0°	312,0
	20°	0°	271,0
	30°	0°	194,8
	40°	0°	101,9
0,2°	5°	0°	241,0
	15°	0°	170,8
	20°	0°	144,8
	30°	0°	104,6
	40°	0°	63,4
0,33°	5°	0°	150,0
	15°	0°	118,9
	20°	0°	98,9
	30°	0°	58,9
	40°	0°	33,1
0,5°	5°	0°	115,6
	15°	0°	91,5
	20°	0°	77,6
	30°	0°	61,8
	40°	0°	28,9

1°	5°	0°	11,3
	15°	0°	10,3
	20°	0°	7,0
	30°	0°	5,2
	40°	0°	5,4
1,50°	5°	0°	2,9
	15°	0°	2,7
	20°	0°	2,2
	30°	0°	2,1
	40°	0°	2,1
2°	5°	0°	2,5
	15°	0°	1,7
	20°	0°	1,3
	30°	0°	0,9
	40°	0°	0,8
0,33°	5°	50°	112,5
	5°	25°	121,8
	5°	0°	150,2
	5°	-25°	118,7
	5°	-50°	105,0
	5°	-75°	139,6

4.4

Zkouška chromatičnosti a činitele jasů (po zrychleném stárnutí)

Chromaticity in the daytime and the luminance factor (after accelerated artificial weathering)

Tabulka / Table no. 4

sample:	color	luminance factor β	Trichromatic coordinates	
			x	y
563/23-1	white	0,4218	0,3135	0,3328
564/23-1	red	0,0652	0,6259	0,3231

4.5

Zkouška koeficientu retro-reflexe vzorek č. 563/23-1 - bílá (po zrychleném stárnutí)

Test coefficient of retroreflection sample no. 563/23-1 - white (after accelerated artificial weathering)

Tabulka / Table no. 5

	β_1 ($\beta_2 = 0^\circ$)	ϵ	Measured value RA [$\text{cd} \cdot \text{lx}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$]
	0,1°	5°	
15°		0°	835,0
20°		0°	715,0
30°		0°	521,0
40°		0°	296,0

0,2°	5°	0°	635,0
	15°	0°	452,0
	20°	0°	376,0
	30°	0°	270,0
	40°	0°	175,5
0,33°	5°	0°	445,5
	15°	0°	377,0
	20°	0°	301,0
	30°	0°	179,7
	40°	0°	100,1
0,5°	5°	0°	306,0
	15°	0°	255,0
	20°	0°	197,0
	30°	0°	166,6
	40°	0°	89,8
1°	5°	0°	41,6
	15°	0°	37,8
	20°	0°	32,5
	30°	0°	22,7
	40°	0°	18,5
1,50°	5°	0°	15,9
	15°	0°	13,2
	20°	0°	11,4
	30°	0°	11,0
	40°	0°	8,8
2°	5°	0°	11,6
	15°	0°	8,3
	20°	0°	7,1
	30°	0°	5,8
	40°	0°	4,8
0,33°	5°	50°	363,0
	5°	25°	363,0
	5°	0°	446,0
	5°	-25°	375,0
	5°	-50°	359,0
	5°	-75°	424,0



4.6

Zkouška koeficientu retro-reflexe
vzorek č. 564/23-1 - červená
(po zrychleném stárnutím)

Test coefficient of retroreflection
sample no. 564/23-1 - red
(after accelerated artificial weathering)

Tabulka / Table no. 6

	β_1 ($\beta_2 = 0^\circ$)	ε	Measured value RA [$\text{cd} \cdot \text{lx}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$]
0,1°	5°	0°	255,0
	15°	0°	215,0
	20°	0°	182,6
	30°	0°	129,9
	40°	0°	69,2
0,2°	5°	0°	165,2
	15°	0°	119,2
	20°	0°	99,1
	30°	0°	70,8
	40°	0°	43,0
0,33°	5°	0°	107,8
	15°	0°	86,4
	20°	0°	69,7
	30°	0°	41,2
	40°	0°	23,0
0,5°	5°	0°	81,3
	15°	0°	69,6
	20°	0°	55,6
	30°	0°	43,6
	40°	0°	21,1
1°	5°	0°	11,5
	15°	0°	10,6
	20°	0°	7,9
	30°	0°	6,1
	40°	0°	5,1
1,50°	5°	0°	4,2
	15°	0°	3,7
	20°	0°	3,1
	30°	0°	2,8
	40°	0°	2,3
2°	5°	0°	3,0
	15°	0°	2,2
	20°	0°	1,8
	30°	0°	1,4
	40°	0°	1,1

0,33°	5°	50°	82,5
	5°	25°	90,7
	5°	0°	107,9
	5°	-25°	89,1
	5°	-50°	78,7
	5°	-75°	101,8

4.7

Zkouška odolnosti proti nárazu

Po zkoušení se mimo kruh o poloměru 6 mm se středem v místě dopadu neobjevily na vzorcích žádné trhliny a nebyly odděleny vrstvy činných ploch od podkladu.

Impact resistance

After testing, no cracks appeared on the samples outside a circle with a radius of 6 mm centered at the point of impact, and the layers of the active surfaces were not separated from the substrate.

4.8

Nejistoty měření

Zákazník nepožaduje uvádět nejistoty měření.

Uncertainty of measurement

The customer does not request to report measurement uncertainties.

5.

Závěr

Zkouška byla provedena v souladu s EN 12899-1:2007 Zkoušené vzorky před zkouškou nevykazovaly žádné vady nebo poškození. Po absolvovaných zkouškách nedošlo k porušení vzorků. Teplota ve laboratoři se pohybovala v rozmezí 23±2 °C, relativní vlhkost vzduchu byla cca 50 %.

Conclusion

The test was performed in accordance with EN12899-1:2007 Tested samples before the test did not show any defects or damage. After passing the tests, samples were not broken. The temperature in the laboratory was in ranged 23± 2°C, relative air humidity was about 50%.

Prohlášení zkušební laboratoře:

Výsledky zkoušek (zařízení), jak byl přijat platí pouze pro zkoušené retro-reflexní folie. Protokol nebude bez písemného souhlasu zkušební laboratoře reprodukován jinak než celý.

Statement of the testing laboratory:

The test results are only applicable to the tested retro-reflective foils. The Report shall not be reproduced other than in whole without the testing laboratory's written permission.

Důležitá poznámka / Important notice

Tento protokol je přeložen z českého do anglického jazyku. V případě sporů má prioritu česká verze.

This test report is translated from Czech into English language. In case of disputes the Czech original prevails.

THE END OF THE TEST REPORT

