



Adresa: bd.Grigore Vieru 25

e-mail: info@cartridge.md

Telefon : 022-310-310

GSM: +373 79 405 931

**Anexa nr.22 la Documentația
standard din Ordinul Ministrului
Finanțelor nr. 115 din 15 septembrie
2021**

Numarul licitatiei: ocds-b3wdp1-MD-1762505667651,IMSP Institutul de Cardiologie	Data 13.11.2025
Denumirea licitatiei: Servicii de reîncărcarea și regenerare a cartușelor, profilaxia și reparația imprimantelor pentru anul 2026	

SPECIFICATII TEHNICE						
Nr.	Denumirea bunurilor si/sau serviciilor	Tara de origine	Producatorul	Specificatia tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta /gramaj, min
	2	3	4	5	6	7
1.Canon – MF 230						
1.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	China, Marea Britanie	SCC(Static Control Comp)	Canon – MF 230	Conform Anexei 1	ISO 9001,
1.2	Înlocuirea bushing	China, Marea Britanie	SCC(Static Control Comp)	Canon – MF 230		ISO 9001,
1.3	Înlocuirea Val de Teflon	China, Marea Britanie	SCC(Static Control Comp)	Canon – MF 230		ISO 9001,
1.4	Reparație Bloc de alimentare	China, Marea Britanie	SCC(Static Control Comp)	Canon – MF 230		ISO 9001,
1.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	China, Marea Britanie	SCC(Static Control Comp)	Canon – MF 230		ISO 9001,
1.6	Reparație laser	China, Marea Britanie	SCC(Static Control Comp)	Canon – MF 230		ISO 9001,
1.7	Curățire interior	China, Marea Britanie	SCC(Static Control Comp)	Canon – MF 230		ISO 9001,

1.8	Încarcare cartuş	China, Marea Britanie	SCC(Static Control Comp)	Canon – MF 230		ISO 9001,
1.9	Cartuş nou	China, Marea Britanie	SCC(Static Control Comp)	Canon – MF 230		ISO 9001,
2.Canon - MF443w						
2.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	China, Marea Britanie	SCC(Static Control Comp)	Canon - MF443w	Conform Anexei 1	ISO 9001,
2.2	Înlocuirea bushing	China, Marea Britanie	SCC(Static Control Comp)	Canon - MF443w		ISO 9001,
2.3	Înlocuirea Val de Teflon	China, Marea Britanie	SCC(Static Control Comp)	Canon - MF443w		ISO 9001,
2.4	Reparație Bloc de alimentare	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - MF443w		ISO 9001
2.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - MF443w		ISO 9001
2.6	Reparație laser	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - MF443w		ISO 9001
2.7	Curățire interior	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - MF443w		ISO 9001
2.8	Încarcare cartuş	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - MF443w		ISO 9001
2.9	Cartuş nou	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - MF443w		ISO 9001
3.Canon - MF 3010						
3.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - MF 3010		ISO 9001
3.2	Înlocuirea bushing	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - MF 3010		ISO 9001
3.3	Înlocuirea Val de Teflon	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - MF 3010		ISO 9001

3.4	Reparație Bloc de alimentare	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - MF 3010	Conform Anexei 1	ISO 9001
3.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - MF 3010		ISO 9001
3.6	Reparație laser	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - MF 3010		ISO 9001
3.7	Curățire interior	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - MF 3010		ISO 9001
3.8	Încarcare cartuș	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - MF 3010		ISO 9001
3.9	Cartuș nou	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - MF 3010		ISO 9001
4.Canon - MF 744						
4.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - MF 744	Conform Anexei 1	ISO 9001
4.2	Înlocuirea bushing	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - MF 744		ISO 9011
4.3	Înlocuirea Val de Teflon	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - MF 744		ISO 9012
4.4	Reparație Bloc de alimentare	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - MF 744		ISO 9013
4.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - MF 744		ISO 9014
4.6	Reparație laser	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - MF 744		ISO 9015
4.7	Curățire interior	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - MF 744		ISO 9016
4.8	Încarcare cartuș	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - MF 744		ISO 9017

4.9	Cartuș nou	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - MF 744		ISO 9018
5.Canon ImageRUNNER 242						
5.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon ImageRUNNER 242	Conform Anexei 1	ISO 9001
5.2	Înlocuirea bushing	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon ImageRUNNER 243		ISO 9001
5.3	Înlocuirea Val de Teflon	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon ImageRUNNER 244		ISO 9001
5.4	Reparație Bloc de alimentare	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon ImageRUNNER 245		ISO 9001
5.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon ImageRUNNER 246		ISO 9001
5.6	Reparație laser	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon ImageRUNNER 247		ISO 9001
5.7	Curățire interior	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon ImageRUNNER 248		ISO 9001
5.8	Încarcare cartuș	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon ImageRUNNER 249		ISO 9001
5.9	Cartuș nou	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon ImageRUNNER 250		ISO 9001
6.Canon - LBP 325X						
6.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - LBP 325X		ISO 9001
6.2	Înlocuirea bushing	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - LBP 325X		ISO 9001
6.3	Înlocuirea Val de Teflon	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - LBP 325X		ISO 9001
6.4	Reparație Bloc de alimentare	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - LBP 325X		ISO 9001

6.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - LBP 325X	Conform Anexei 1	ISO 9001
6.6	Reparație laser	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - LBP 325X		ISO 9001
6.7	Curățire interior	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - LBP 325X		ISO 9001
6.8	Încarcare cartuș	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - LBP 325X		ISO 9001
6.9	Cartuș nou	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - LBP 325X		ISO 9001
7.Canon - LBP 6020/6030						
7.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - LBP 6020/6030	Conform Anexei 1	ISO 9001
7.2	Înlocuirea bushing	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - LBP 6020/6030		ISO 9001
7.3	Înlocuirea Val de Teflon	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - LBP 6020/6030		ISO 9001
7.4	Reparație Bloc de alimentare	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - LBP 6020/6030		ISO 9001
7.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - LBP 6020/6030		ISO 9001
7.6	Reparație laser	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - LBP 6020/6030		ISO 9001
7.7	Curățire interior	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - LBP 6020/6030		ISO 9001
7.8	Încarcare cartuș	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - LBP 6020/6030		ISO 9001
7.9	Cartuș nou	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - LBP 6020/6030		ISO 9001
8.Canon – MF4730						

8.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF4730	Conform Anexei 1	ISO 9001
8.2	Înlocuirea bushing	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF4730		ISO 9001
8.3	Înlocuirea Val de Teflon	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF4730		ISO 9001
8.4	Reparație Bloc de alimentare	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF4730		ISO 9001
8.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF4730		ISO 9001
8.6	Reparație laser	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF4730		ISO 9001
8.7	Curățire interior	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF4730		ISO 9001
8.8	Încarcare cartuș	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF4730		ISO 9001
8.9	Cartuș nou	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF4730		ISO 9001
9.Canon – MF230 series						
9.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF230 series	Conform Anexei 1	ISO 9001
9.2	Înlocuirea bushing	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF230 series		ISO 9001
9.3	Înlocuirea Val de Teflon	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF230 series		ISO 9001
9.4	Reparație Bloc de alimentare	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF230 series		ISO 9001
9.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF230 series		ISO 9001

9.6	Reparație laser	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF230 series		ISO 9001
9.7	Curățire interior	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF230 series		ISO 9001
9.8	Încarcare cartuș	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF230 series		ISO 9001
9.9	Cartuș nou	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF230 series		ISO 9001
10.Canon – MF267						
10.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF267	Conform Anexei 1	ISO 9001
10.2	Înlocuirea bushing	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF267		ISO 9001
10.3	Înlocuirea Val de Teflon	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF267		ISO 9001
10.4	Reparație Bloc de alimentare	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF267		ISO 9001
10.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF267		ISO 9001
10.6	Reparație laser	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF267		ISO 9001
10.7	Curățire interior	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF267		ISO 9001
10.8	Încarcare cartuș	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF267		ISO 9001
10.9	Cartuș nou	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF267		ISO 9001
11.Canon – MF272						
11.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF272		ISO 9001

11.2	Înlocuirea bushing	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF272	Conform Anexei 1	ISO 9001
11.3	Înlocuirea Val de Teflon	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF272		ISO 9001
11.4	Reparație Bloc de alimentare	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF272		ISO 9001
11.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF272		ISO 9001
11.6	Reparație laser	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF272		ISO 9001
11.7	Curățire interior	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF272		ISO 9001
11.8	Încarcare cartuș	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF272		ISO 9001
11.9	Cartuș nou	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF272		ISO 9001
12.Canon – MF443w						
12.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF443w	Conform Anexei 1	ISO 9001
12.2	Înlocuirea bushing	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF443w		ISO 9001
12.3	Înlocuirea Val de Teflon	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF443w		ISO 9001
12.4	Reparație Bloc de alimentare	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF443w		ISO 9001
12.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF443w		ISO 9001
12.6	Reparație laser	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF443w		ISO 9001

12.7	Curățire interior	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF443w		ISO 9001
12.8	Încarcare cartuș	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF443w		ISO 9001
12.9	Cartuș nou	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon – MF443w		ISO 9001
13.Canon - 1000						
13.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - 1000	Conform Anexei 1	ISO 9001
13.2	Înlocuirea bushing	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - 1000		ISO 9001
13.3	Înlocuirea Val de Teflon	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - 1000		ISO 9001
13.4	Reparație Bloc de alimentare	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - 1000		ISO 9001
13.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - 1000		ISO 9001
13.6	Reparație laser	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - 1000		ISO 9001
13.7	Curățire interior	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - 1000		ISO 9001
13.8	Încarcare cartuș	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - 1000		ISO 9001
13.9	Cartuș nou	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - 1000		ISO 9001
14.Canon - 3250						
14.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - 3250		ISO 9001
14.2	Înlocuirea bushing	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - 3250		ISO 9001

14.3	Înlocuirea Val de Teflon	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - 3250	Conform Anexei 1	ISO 9001
14.4	Reparație Bloc de alimentare	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - 3250		ISO 9001
14.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - 3250		ISO 9001
14.6	Reparație laser	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - 3250		ISO 9001
14.7	Curățire interior	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - 3250		ISO 9001
14.8	Încarcare cartuș	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - 3250		ISO 9001
14.9	Cartuș nou	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon - 3250		ISO 9001
15. Canon -Color G3470						
15.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon -Color G3470	Conform Anexei 1	ISO 9001
15.2	Înlocuirea bushing	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon -Color G3470		ISO 9001
15.3	Înlocuirea Val de Teflon	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon -Color G3470		ISO 9001
15.4	Reparație Bloc de alimentare	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon -Color G3470		ISO 9001
15.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon -Color G3470		ISO 9001
15.6	Reparație laser	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon -Color G3470		ISO 9001
15.7	Curățire interior	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon -Color G3470		ISO 9001

15.8	Încarcare cartuş	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon -Color G3470		ISO 9001
15.9	Cartuş nou	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon -Color G3470		ISO 9001
16.Canon -Color G3020						
16.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon -Color G3020	Conform Anexei 1	ISO 9001
16.2	Înlocuirea bushing	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon -Color G3020		ISO 9001
16.3	Înlocuirea Val de Teflon	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon -Color G3020		ISO 9001
16.4	Reparație Bloc de alimentare	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon -Color G3020		ISO 9001
16.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon -Color G3020		ISO 9001
16.6	Reparație laser	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon -Color G3020		ISO 9001
16.7	Curățire interior	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon -Color G3020		ISO 9001
16.8	Încarcare cartuş	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon -Color G3020		ISO 9001
16.9	Cartuş nou	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon -Color G3020		ISO 9001
17.Canon -Color 3420						
17.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon -Color 3420		ISO 9001
17.2	Înlocuirea bushing	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon -Color 3420		ISO 9001
17.3	Înlocuirea Val de Teflon	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon -Color 3420		ISO 9001

17.4	Reparație Bloc de alimentare	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon -Color 3420	Conform Anexei 1	ISO 9001
17.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon -Color 3420		ISO 9001
17.6	Reparație laser	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon -Color 3420		ISO 9001
17.7	Curățire interior	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon -Color 3420		ISO 9001
17.8	Încarcare cartuș	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon -Color 3420		ISO 9001
17.9	Cartuș nou	China, Marea Britanie	SCC,CET	Canon -Color 3420		ISO 9001
18.Xerox – WorkCentre 3025/Xerox B215						
18.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	China, Marea Britanie	SCC,CET	Xerox – WorkCentre 3025/Xerox B215	Conform Anexei 1	ISO 9001
18.2	Înlocuirea bushing	China, Marea Britanie	SCC,CET	Xerox – WorkCentre 3025/Xerox B215		ISO 9001
18.3	Înlocuirea Val de Teflon	China, Marea Britanie	SCC,CET	Xerox – WorkCentre 3025/Xerox B215		ISO 9001
18.4	Reparație Bloc de alimentare	China, Marea Britanie	SCC,CET	Xerox – WorkCentre 3025/Xerox B215		ISO 9001
18.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	China, Marea Britanie	SCC,CET	Xerox – WorkCentre 3025/Xerox B215		ISO 9001
18.6	Reparație laser	China, Marea Britanie	SCC,CET	Xerox – WorkCentre 3025/Xerox B215		ISO 9001
18.7	Curățire interior	China, Marea Britanie	SCC,CET	Xerox – WorkCentre 3025/Xerox B215		ISO 9001
18.8	Încarcare cartuș	China, Marea Britanie	SCC,CET	Xerox – WorkCentre 3025/Xerox B215		ISO 9001

18.9	Cartuș nou	China, Marea Britanie	SCC,CET	Xerox – WorkCentre 3025/Xerox B215		ISO 9001
19.Epson LX300/FX890						
19.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	China, Marea Britanie	SCC,CET	Epson LX300/FX890	Conform Anexei 1	ISO 9001
19.2	Înlocuirea bushing	China, Marea Britanie	SCC,CET	Epson LX300/FX890		ISO 9001
19.3	Înlocuirea Val de Teflon	China, Marea Britanie	SCC,CET	Epson LX300/FX890		ISO 9001
19.4	Reparație Bloc de alimentare	China, Marea Britanie	SCC,CET	Epson LX300/FX890		ISO 9001
19.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	China, Marea Britanie	SCC,CET	Epson LX300/FX890		ISO 9001
19.6	Reparație laser	China, Marea Britanie	SCC,CET	Epson LX300/FX890		ISO 9001
19.7	Curățire interior	China, Marea Britanie	SCC,CET	Epson LX300/FX890		ISO 9001
19.8	Încarcare cartuș	China, Marea Britanie	SCC,CET	Epson LX300/FX890		ISO 9001
19.9	Cartuș nou	China, Marea Britanie	SCC,CET	Epson LX300/FX890		ISO 9001
20.HP-MFP135w						
20.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	China, Marea Britanie	SCC,CET	HP-MFP135w		ISO 9001
20.2	Înlocuirea bushing	China, Marea Britanie	SCC,CET	HP-MFP135w		ISO 9001
20.3	Înlocuirea Val de Teflon	China, Marea Britanie	SCC,CET	HP-MFP135w		ISO 9001
20.4	Reparație Bloc de alimentare	China, Marea Britanie	SCC,CET	HP-MFP135w		ISO 9001

20.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	China, Marea Britanie	SCC,CET	HP-MFP135w	Conform Anexei 1	ISO 9001
20.6	Reparație laser	China, Marea Britanie	SCC,CET	HP-MFP135w		ISO 9001
20.7	Curățire interior	China, Marea Britanie	SCC,CET	HP-MFP135w		ISO 9001
20.8	Încarcare cartuș	China, Marea Britanie	SCC,CET	HP-MFP135w		ISO 9001
20.9	Cartuș nou	China, Marea Britanie	SCC,CET	HP-MFP135w		ISO 9001
21.HP-M107						
21.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	China, Marea Britanie	SCC,CET	HP-M107	Conform Anexei 1	ISO 9001
21.2	Înlocuirea bushing	China, Marea Britanie	SCC,CET	HP-M107		ISO 9001
21.3	Înlocuirea Val de Teflon	China, Marea Britanie	SCC,CET	HP-M107		ISO 9001
21.4	Reparație Bloc de alimentare	China, Marea Britanie	SCC,CET	HP-M107		ISO 9001
21.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	China, Marea Britanie	SCC,CET	HP-M107		ISO 9001
21.6	Reparație laser	China, Marea Britanie	SCC,CET	HP-M107		ISO 9001
21.7	Curățire interior	China, Marea Britanie	SCC,CET	HP-M107		ISO 9001
21.8	Încarcare cartuș	China, Marea Britanie	SCC,CET	HP-M107		ISO 9001
21.9	Cartuș nou	China, Marea Britanie	SCC,CET	HP-M107		ISO 9001
22.HP-M12A						

22.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	China, Marea Britanie	SCC,CET	HP-M12A	Conform Anexei 1	ISO 9001
22.2	Înlocuirea bushing	China, Marea Britanie	SCC,CET	HP-M12A		ISO 9001
22.3	Înlocuirea Val de Teflon	China, Marea Britanie	SCC,CET	HP-M12A		ISO 9001
22.4	Reparație Bloc de alimentare	China, Marea Britanie	SCC,CET	HP-M12A		ISO 9001
22.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	China, Marea Britanie	SCC,CET	HP-M12A		ISO 9001
22.6	Reparație laser	China, Marea Britanie	SCC,CET	HP-M12A		ISO 9001
22.7	Curățire interior	China, Marea Britanie	SCC,CET	HP-M12A		ISO 9001
22.8	Încarcare cartuș	China, Marea Britanie	SCC,CET	HP-M12A		ISO 9001
22.9	Cartuș nou	China, Marea Britanie	SCC,CET	HP-M12A		ISO 9001
23.HP - 1102						
23.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	China, Marea Britanie	SCC,CET	HP - 1102	Conform Anexei 1	ISO 9001
23.2	Înlocuirea bushing	China, Marea Britanie	SCC,CET	HP - 1102		ISO 9001
23.3	Înlocuirea Val de Teflon	China, Marea Britanie	SCC,CET	HP - 1102		ISO 9001
23.4	Reparație Bloc de alimentare	China, Marea Britanie	SCC,CET	HP - 1102		ISO 9001
23.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	China, Marea Britanie	SCC,CET	HP - 1102		ISO 9001

23.6	Reparație laser	China, Marea Britanie	SCC,CET	HP - 1102		ISO 9001
23.7	Curățire interior	China, Marea Britanie	SCC,CET	HP - 1102		ISO 9001
23.8	Încarcare cartuș	China, Marea Britanie	SCC,CET	HP - 1102		ISO 9001
23.9	Cartuș nou	China, Marea Britanie	SCC,CET	HP - 1102		ISO 9001
24.Pantum M6550						
24.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	China, Marea Britanie	SCC,CET	Pantum M6550	Conform Anexei 1	ISO 9001
24.2	Înlocuirea bushing	China, Marea Britanie	SCC,CET	Pantum M6550		ISO 9001
24.3	Înlocuirea Val de Teflon	China, Marea Britanie	SCC,CET	Pantum M6550		ISO 9001
24.4	Reparație Bloc de alimentare	China, Marea Britanie	SCC,CET	Pantum M6550		ISO 9001
24.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	China, Marea Britanie	SCC,CET	Pantum M6550		ISO 9001
24.6	Reparație laser	China, Marea Britanie	SCC,CET	Pantum M6550		ISO 9001
24.7	Curățire interior	China, Marea Britanie	SCC,CET	Pantum M6550		ISO 9001
24.8	Încarcare cartuș	China, Marea Britanie	SCC,CET	Pantum M6550		ISO 9001
24.9	Cartuș nou	China, Marea Britanie	SCC,CET	Pantum M6550		ISO 9001
25.Brother DCP1510E						
25.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	China, Marea Britanie	SCC,CET	Brother DCP1510E		ISO 9001

25.2	Înlocuirea bushing	China, Marea Britanie	SCC,CET	Brother DCP1510E	Conform Anexei 1	ISO 9001
25.3	Înlocuirea Val de Teflon	China, Marea Britanie	SCC,CET	Brother DCP1510E		ISO 9001
25.4	Reparație Bloc de alimentare	China, Marea Britanie	SCC,CET	Brother DCP1510E		ISO 9001
25.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	China, Marea Britanie	SCC,CET	Brother DCP1510E		ISO 9001
25.6	Reparație laser	China, Marea Britanie	SCC,CET	Brother DCP1510E		ISO 9001
25.7	Curățire interior	China, Marea Britanie	SCC,CET	Brother DCP1510E		ISO 9001
25.8	Încarcare cartuș	China, Marea Britanie	SCC,CET	Brother DCP1510E		ISO 9001
25.9	Cartuș nou	China, Marea Britanie	SCC,CET	Brother DCP1510E		ISO 9001

Semnat _____

Numele, Prenumele: Podornicov Serghei

În calitate de: director,

Ofertantul: Aurmilion SRL Adresa: mun. Chisinau, bd.Grigore Vieru, 25

