

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr. 115

din 15.09. 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații curente a unor încăperi în edificiul din str.31 August 1989, 137A

N	Denumirea lucrarilor	zile																														
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	
	Lucrari de constructie																															
	Demontari: timplarie din PVC (pervazuri)	+	+	+																												
	Desfaceri de tencuieli	+	+	+																												
	Grunduirea					+	+	+																								
	Reparatii crapaturilor				+																											
	Grunduirea			+	+	+	+	+	+									+	+	+	+					+						
	Tencueli amestec uscat			+																												
	Tapete pe baza de fibra de sticla			+	+	+	+	+																								
	Eurofin			+	+	+	+	+																								
	Vopsitorii								+	+	+	+	+	+	+	+						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	Desfacerea pardoselilor	+	+																													
	Pardoseli din materiale plastice							+	+	+	+																		+	+	+	
	Vopsirea balustradelor																											+	+	+	+	

Semnata: semnatura electronica

Nume: Demerji Tudor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Dinamic Construct SRL