

Service:  
tel.: 54 03 75, 92 36 78  
fax.: 27 79 88  
mob.: 079967201



Adresa:  
Republica Moldova  
mun. Chișinău  
str. Ismail 9

<https://www.printerra.md/>

**Specificatia Tehnice**



**Numărul procedurii de achiziție**

ocds-b3wdp1-MD-1706080024245

din 24.01.2024

**Obiectul de achiziție:** Servicii de încărcare și regenerare a cartușelor pentru imprimante conform necesităților Direcției regionale „Centru” a IGC pentru anul 2024

Denumirea serviciilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Termenul de livrare	Standarde de referință
Lot.: Servicii de încărcare și regenerare a cartușelor pentru imprimante pe parcursul anului 2024						
Reîncărcare : LBP 6030B, LBP 6000B, LBP 6020B, MF 3010	Germany	Integral				ISO/IEC19752 and ISO/IEC19798
Regenerare : LBP 6030B, LBP 6000B, LBP 6020B, MF 3010	Germany	Integral	Regenerarea și reîncărcarea cu toner va fi efectuată în decurs de 24 ore de la solicitarea Beneficiarului. La necesitate Prestatorul va asigura un cartuș în schimb până la executarea comenzii de reîncărcare. Prestatorul se obligă de a efectua reparația/regenerarea cartușului cu schimbarea următoarelor elemente (originale): Cleaning Blade, Doctor Blade, Magnetic Roller, OPC, PCR, CIP; Regenerarea include obligatoriu schimbul tuturor pieselor de schimb.	Regenerarea și reîncărcarea cu toner va fi efectuată în decurs de 24 ore de la solicitarea Beneficiarului. La necesitate Prestatorul va asigura un cartuș în schimb până la executarea comenzii de reîncărcare. Prestatorul se obligă de a efectua reparația/regenerarea cartușului cu schimbarea următoarelor elemente (originale): Cleaning Blade, Doctor Blade, Magnetic Roller, OPC, PCR, CIP; Regenerarea include obligatoriu schimbul tuturor pieselor de schimb.		ISO/IEC19752 and ISO/IEC19798
Reîncărcare : CANON MF 212, CANON MF 237	Germany	Integral	Prestatorul se obligă de a efectua reîncărcarea cartușelor cu toner original și să asigure capacitatea declarată conform standardului ISO/IEC 19752 sau ISO/IEC 19798. În cazul în care calitatea printării nu este corespunzătoare, sau prezintă caractere neclare, linii orizontale albe peste caractere, linii orizontale de cerneală întinsă peste caractere, sau culori șterse sau necorespunzătoare, Prestatorul va înlocui în termen de 24 ore de la notificare produsele ce prezintă probleme cu produse de calitate corespunzătoare.	Prestatorul se obligă de a efectua reîncărcarea cartușelor cu toner original și să asigure capacitatea declarată conform standardului ISO/IEC 19752 sau ISO/IEC 19798. În cazul în care calitatea printării nu este corespunzătoare, sau prezintă caractere neclare, linii orizontale albe peste caractere, linii orizontale de cerneală întinsă peste caractere, sau culori șterse sau necorespunzătoare, Prestatorul va înlocui în termen de 24 ore de la notificare produsele ce prezintă probleme cu produse de calitate corespunzătoare.	Termenul de prestare: pe parcursul anului 2024, la solicitarea Beneficiarului Locul prestării: mun. Chișinău, Republica Moldova ( la stația specializată a Prestatorului) la comandă în termen de 24 ore în regim stadart. 4 ore în regim de urgență	ISO/IEC19752 and ISO/IEC19798
Regenerare : CANON MF 212, CANON MF 237	Germany	Integral	Apariția oricăror defecțiuni la imprimante datorate utilizării produselor prezentate urmare a alimentării și regenerării cartușelor, va fi notificată Prestătorului de către Beneficiar. Prestatorul se va prezenta la sediul Beneficiarului pentru remedierea sau corectarea defecțiunilor apărute la imprimante în maxim patru ore	Apariția oricăror defecțiuni la imprimante datorate utilizării produselor prezentate urmare a alimentării și regenerării cartușelor, va fi notificată Prestătorului de către Beneficiar. Prestatorul se va prezenta la sediul Beneficiarului pentru remedierea sau corectarea defecțiunilor apărute la imprimante în maxim patru ore		ISO/IEC19752 and ISO/IEC19798
Reîncărcare : HP-laser jet 1018	Germany	Integral				ISO/IEC19752 and ISO/IEC19798

Regenerare : HP-laser jet 1018	Germany	Integral	de la primirea notificării. Dacă defecțiunile apărute la imprimante nu pot fi reparate pe loc, furnizorul le va prelua pentru diagnoză și reparație la un „Centru de service” autorizat. Prestatorul va suporta toate costurile pentru diagnosticarea defectelor apărute la imprimante, ca urmare a utilizării produselor echivalente precum și reparația imprimantelor respective.	de la primirea notificării. Dacă defecțiunile apărute la imprimante nu pot fi reparate pe loc, furnizorul le va prelua pentru diagnoză și reparație la un „Centru de service” autorizat. Prestatorul va suporta toate costurile pentru diagnosticarea defectelor apărute la imprimante, ca urmare a utilizării produselor echivalente precum și reparația imprimantelor respective.	de urgență	ISO/IEC19752 and ISO/IEC19798
Reîncărcare : HP-laser jet pro M 404, HP M428	Germany	Integral	Pentru toate cartușele încărcate sau reparate, Prestatorul va printa foaie de test și va întocmi acte cu indicarea pieselor înlocuite, tipul și cantitatea de toner încărcat.	Pentru toate cartușele încărcate sau reparate, Prestatorul va printa foaie de test și va întocmi acte cu indicarea pieselor înlocuite, tipul și cantitatea de toner încărcat.		ISO/IEC19752 and ISO/IEC19798
Regenerare : HP-laser jet pro M 404, HP M428	Germany	Integral				ISO/IEC19752 and ISO/IEC19798
<b>Servicii de efectuare a diagnosticării dispozitivului tehnic cu emiterea actului de casare</b>						
<b>1</b>	<b>GRATIS</b>					
<b>2</b>	<b>GRATIS</b>					
Semnat:	 		Numele, Prenumele: <b>Madan V</b> În calitate de: <b>Director</b>			
Ofertantul: <b>PRINTERRA SHOP SRL</b>			Adresa: <b>mun.Chisinau, str Ismail 9</b>			