

Specificație tehnică							
Numărul procedurii de achiziție: 21639898 / ocds-b3wdp1-MD-1782467276962							
Obiectul achiziție: Servicii de reparație a sondelor ultrasonografice							
Nr. Ord	Cod CPV	Denumire Bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
Lotul nr. I Sondă ultrasonografică GE C1-6-D							
1	50400000-9	Sondă ultrasonografică GE C1-6-D SN: 52196YP3	C1-6-D	Japonia	GE Healthcare Japan Corp.	Servicii de diagnosticare, evaluare tehnică și remediere a defectului sondei ecografice GE Healthcare C1-6-D. Caracteristicile tehnice ale serviciului: Defect constatat: - deteriorarea mecanică a elementului de protecție (strain relief) în zona de ieșire a cablului din mânerul sondei; - fisurarea și ruperea manșonului de protecție; - expunerea împletiturii metalice de ecranare a cablului; - afectarea integrității mecanice și posibilă compromitere a gradului de protecție IPX7. Serviciul oferit va include obligatoriu: • diagnosticarea completă a sondei; • evaluarea stării cablului, conductorilor, ecranării și conexiunilor interne; • identificarea cauzei defectului; • efectuarea tuturor lucrărilor necesare pentru remedierea completă a defectului constatat; • înlocuirea componentelor defecte, dacă este necesar; • restabilirea integrității mecanice și funcționale a sondei; • restabilirea nivelului de protecție și etanșeității conform specificațiilor producătorului; • efectuarea testelor funcționale și de siguranță după reparație; • emiterea raportului tehnic de intervenție; • acordarea garanției pentru lucrarea executată. Prețul oferit va include toate cheltuielile aferente executării serviciului, inclusiv manopera, piesele de schimb, consumabilele, transportul, testarea și alte costuri necesare finalizării reparației. Nu se vor accepta costuri suplimentare ulterioare față de prețul oferit.	da Servicii de diagnosticare, evaluare tehnică și remediere a defectului sondei ecografice GE Healthcare C1-6-D. da Caracteristicile tehnice ale serviciului: da Defect constatat: da - deteriorarea mecanică a elementului de protecție (strain relief) în zona de ieșire a cablului din mânerul sondei; da - fisurarea și ruperea manșonului de protecție; da - expunerea împletiturii metalice de ecranare a cablului; da - afectarea integrității mecanice și posibilă compromitere a gradului de protecție IPX7. da Serviciul oferit va include obligatoriu: da • diagnosticarea completă a sondei; da • evaluarea stării cablului, conductorilor, ecranării și conexiunilor interne; da • identificarea cauzei defectului; da • efectuarea tuturor lucrărilor necesare pentru remedierea completă a defectului constatat; da • înlocuirea componentelor defecte, dacă este necesar; da • restabilirea integrității mecanice și funcționale a sondei; da • restabilirea nivelului de protecție și etanșeității conform specificațiilor producătorului; da • efectuarea testelor funcționale și de siguranță după reparație; da • emiterea raportului tehnic de intervenție; da • acordarea garanției pentru lucrarea executată. da Prețul oferit va include toate cheltuielile aferente executării serviciului, inclusiv manopera, piesele de schimb, consumabilele, transportul, testarea și alte costuri necesare finalizării reparației. Nu se vor accepta costuri suplimentare ulterioare față de prețul oferit. da - În cazul apariției și altor defecte în urma diagnosticării de către producător care depășesc mai mult de 10 % din oferta de preț oferită, va fi anunțat beneficiarul la fel va fi transmis o ofertă refilcută.
Lotul nr. II Sondă ultrasonografică GE 11L-D							
2	50400000-9	Sondă ultrasonografică GE 11L-D SN: 236990WP8	11L-D	India	GE Healthcare Japan Corp.	Servicii de diagnosticare, evaluare tehnică și remediere a defectului sondei ecografice GE Healthcare 11L-D Date de identificare: • Producător: GE Healthcare • Model: 11L-D • REF: 5176269 • S/N: 236990WP8 • An fabricație/ asamblare: 2020-01 • Cantitate: 1 serviciu Defect constatat • deteriorarea stratului de protecție al suprafeței de contact (aplicatorului) sondei; • uzura și deteriorarea lentilei acustice; • degradarea suprafeței active de contact, cu posibil impact asupra calității imaginii ecografice și a exploatării în condiții normale. Serviciul va include obligatoriu • diagnosticarea completă a sondei; • evaluarea integrității suprafeței active, a lentilei acustice și a elementelor funcționale; • identificarea cauzei defectului; • efectuarea tuturor lucrărilor necesare pentru remedierea completă a defectelor constatate; • recondiționarea și/sau înlocuirea stratului de protecție al suprafeței de contact și, după caz, repararea sau înlocuirea lentilei acustice, conform tehnologiei producătorului; • verificarea parametrilor funcționali și a calității imaginii după intervenție; • emiterea raportului tehnic de diagnostic și intervenție; • acordarea unei garanții pentru lucrările executate. Condiții obligatorii Prețul oferit va include toate cheltuielile necesare executării serviciului, inclusiv manopera, piesele și materialele utilizate, consumabilele, transportul, testările funcționale și emiterea documentației tehnice. Nu vor fi acceptate costuri suplimentare pentru remedierea defectelor descrise în prezenta specificație tehnică.	da Servicii de diagnosticare, evaluare tehnică și remediere a defectului sondei ecografice GE Healthcare 11L-D da Date de identificare: da • Producător: GE Healthcare da • Model: 11L-D da • REF: 5176269 da • S/N: 236990WP8 da • An fabricație/ asamblare: 2020-01 da • Cantitate: 1 serviciu da Defect constatat da • deteriorarea stratului de protecție al suprafeței de contact (aplicatorului) sondei; da • uzura și deteriorarea lentilei acustice; da • degradarea suprafeței active de contact, cu posibil impact asupra calității imaginii ecografice și a exploatării în condiții normale. da Serviciul va include obligatoriu da • diagnosticarea completă a sondei; da • evaluarea integrității suprafeței active, a lentilei acustice și a elementelor funcționale; da • identificarea cauzei defectului; da • efectuarea tuturor lucrărilor necesare pentru remedierea completă a defectelor constatate; da • recondiționarea și/sau înlocuirea stratului de protecție al suprafeței de contact și, după caz, repararea sau înlocuirea lentilei acustice, conform tehnologiei producătorului; da • verificarea parametrilor funcționali și a calității imaginii după intervenție; da • emiterea raportului tehnic de diagnostic și intervenție; da • acordarea unei garanții pentru lucrările executate. da Condiții obligatorii da Prețul oferit va include toate cheltuielile necesare executării serviciului, inclusiv manopera, piesele și materialele utilizate, consumabilele, transportul, testările funcționale și emiterea documentației tehnice. da Nu vor fi acceptate costuri suplimentare pentru remedierea defectelor descrise în prezenta specificație tehnică. - În cazul apariției și altor defecte în urma diagnosticării de către producător care depășesc mai mult de 10 % din oferta de preț oferită, va fi anunțat beneficiarul la fel va fi transmis o ofertă refilcută.

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Inga Besirik

În calitate de: administrator

Ofertantul: "Intermed-Service" SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2