

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1658321068553 din: 1 aug 2022, 10:00 - 10 aug 2022, 14:00

Obiectul achiziției: Instrumentar chirurgical pentru anul 2022, repetat 2

Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
1	50421000-2	Videogastrosco GIF-H185, S/N: 2400831	-	-	-	Defect depistat: - Spargerea canalului de biopsie; - Uzarea tubului de inserție; - Defectarea cipului de imagine; - Uzarea capului distal; - Lipsa unghiurilor. Lucrări necesare: - Schimbarea capului distal și cipul de imagine; - Schimbarea canalului de biopsie; - Schimbarea canalului de apă/aer; - Schimbarea cauciucului capului distal; - Schimbarea părții de inserție; - Schimbarea fibrei de lumină; - Schimbarea porțiunii de angulație.	Defect depistat: - Spargerea canalului de biopsie; - Uzarea tubului de inserție; - Defectarea cipului de imagine; - Uzarea capului distal; - Lipsa unghiurilor. Lucrări necesare: - Schimbarea capului distal și cipul de imagine; - Schimbarea canalului de biopsie; - Schimbarea canalului de apă/aer; - Schimbarea cauciucului capului distal; - Schimbarea părții de inserție; - Schimbarea fibrei de lumină; - Schimbarea porțiunii de angulație. 1. Garanție lucrărilor de reparație efectuate, minim 6 luni. 2. Testarea, verificarea dispozitivului după îndeplinirea lucrărilor de reparație. 3. Emiterea unui raport a lucrărilor îndeplinite asupra dispozitivului medical. 4. Toate defecțiunile care pot parveni în urma lucrărilor de reparație sunt asumate de agentul economic executor.	CE/ISO
2	50421000-2	Videobronhosco p BF-190, S/N: 2502144	-	-	-	Defect depistat: - Spargerea cauciucului capului distal; - Uzarea tubului de inserție; - Spargerea tubului de inserție - Defectarea cipului de imagine. Lucrări necesare: - Schimbarea capului distal cu cipul CCD; - Schimbarea canalului de biopsie; - Schimbarea canalului de apă/aer; - Schimbarea cauciucului capului distal; - Schimbarea părții de inserție; - Schimbarea fibrei de lumină; - Schimbarea porțiunii de angulație.	Defect depistat: - Spargerea cauciucului capului distal; - Uzarea tubului de inserție; - Spargerea tubului de inserție - Defectarea cipului de imagine. Lucrări necesare: - Schimbarea capului distal cu cipul CCD; - Schimbarea canalului de biopsie; - Schimbarea canalului de apă/aer; - Schimbarea cauciucului capului distal; - Schimbarea părții de inserție; - Schimbarea fibrei de lumină; - Schimbarea porțiunii de angulație. 1. Garanție lucrărilor de reparație efectuate, minim 6 luni. 2. Testarea, verificarea dispozitivului după îndeplinirea lucrărilor de reparație.	CE/ISO

					3. Emiterea unui raport a lucrărilor îndeplinite asupra dispozitivului medical. 4. Toate defecțiunile care pot parveni în urma lucrărilor de reparație sunt asumate de agentul economic executor.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**