

**GRAFIC
 DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Obiectul „Lucrări de reparație a drumului L527 R33 de acces spre Boghiceni,”
 (denumirea lucrărilor)**

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul		2021	
		Luna			
			XI	XII	
	Capitolul 1. Drum L=670 m, B=6,0 m				
1	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului,		X		
2	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder		X		
3	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H min = 10 cm (370 m x 7 m)		X		
4	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2			X	
5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.25 la materiale) K=1,250			X	
6	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (5 cm) (k=0.5) K=0,500			X	

Nume: **POPA ION**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **21.11.2021.**

Semnat: **ELECTRONIC**