

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație curentă la edificiul CM Leova din str. Bogdan Petriceicu Hașdeu, nr. 2/B, or. Leova

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1															
		Luna 1				Luna 2				Luna 3				Luna 4			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
1	Organizare de șantier	X	X														
2	Demolări			X	X												
3	Pardosea					X	X										
4	Pereți							X	X								
5	Tavane							X	X								
6	Încălzire																
7	Ape pluviale								X	X							
8	Lucrări de montare											X	X	X	X		

Semnat: Marandici Ghenadie
Nume: Marandici Ghenadie
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: VIKMAR INVEST SRL