

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 03 din 27.02.2025

privind lucrarea „**Lucrări de reparație a galeriilor subterane a IMSP IMU**” în cadrul contractului nr. 664 din 16.10.2024, încheiat între IMSP IMU și „Constrong” SRL pentru lucrări de reparație.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 27.02.2025, fiind formată din:

Sîrbu Timur, șef secția Menținere, Infrastructură și Dezvoltare

Grevici Veaceslav, șef serviciul termotehnic

Conacu Vasile, șef serviciul electric

Melnic Nina, șef serviciul reparație

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Martalog Veronica

(numele, prenumele)

secretarul comisiei

(calitatea)

Ioniță Alexandru

(numele, prenumele)

administrator „Constrong SRL”

(calitatea)

(numele, prenumele)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:



7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 0100520225, adresa poștală Chișinău, Toma Ciorba, 1, destinația legătura subterană între blocul alimentar, spălătorie și morfopatologie, compus din următoarele construcții - galerii, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală supusă reparației 528 m2, numărul de etaje 0, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 27.02.2025 la ora 10:00 în 3 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: \_\_\_\_\_

Membri: \_\_\_\_\_

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea: „Lucrări de reparație a galeriilor subterane a IMSP IMU” este.

TRANSMISĂ:

„Constrong” SRL

PRIMITĂ:

IMSP IMU

" 27 " 02. 2025


L.Ș.

(semnătura)






**Documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete  
piesele cuprinse.**





Lucrările care nu au fost executate.





Lucrările care nu s-au respectat prevederile caietului de sarcini și a proiectului.

The image shows a large, empty, lined area for writing, likely a table or a list. A large blue 'X' is drawn across the entire area, indicating that no work has been completed or that the work does not meet the requirements. The lines are horizontal and evenly spaced. There is a small black mark on the left side of the lines, near the bottom.