



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

ACT DE INSPECTARE

Nr. 10/85 din 23.05.2024

1. Numele, prenumele și funcția persoanelor care au efectuat inspectarea la fața locului:

Mihail Alexuța, șef adjunct interimar al Direcției supraveghere tehnică și control în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile.

2. Temeiul efectuării inspectării: conform cererii nr. 5127/24 din 15.05.2024.

3. Domeniul de activitate cercetat: evaluarea riscului de incendiu

4. Locul inspectării, denumirea obiectivului, adresa: tabăra de odihnă „Nistru” din satul Molovata Nouă, r. Dubăsari.

5. Timpul efectuării inspectării: 23.05.2024

6. Beneficiar/Investitor/Proprietar: proprietar SRL “Agrotiras”

7. Antreprenor/Subantreprenor

8. Proiectant:

9. Descrierea obiectului inspectat/caracteristici: Clădiri cu 2 nivele, asigurate cu căi de acces și sursă de alimentare cu apă în caz de incendiu.

10. Constatările și rezultatele inspectării:

Clădirile nu sunt dotate cu instalație automată de semnalizare și avertizare la incendiu (NCM E.03.03:2018, pct.1.2);

Lipsește măsurările omometrice a rezistenței izolării conductorilor electrici (art. 11, lit. l) din Legea nr. 267/1994).

11. Declarațiile persoanei la care are loc inspectarea și/sau ale angajaților acesteia:

11.1 Semnătura reprezentantului /persoanei unde are loc inspectarea:

(numele, prenumele, funcția, date personale din B.I., contacte)

(semnătura)

12. Mențiuni speciale

12.1 Semnătura martorilor:

1. _____

2. _____

(numele, prenumele, date personale din B.I., contacte) (semnătura)

13.Propuneri: De înlăturat neconformitățile depistate în cadrul controlului.

14. Anexe poze foto.

15. Semnăturile inspectorilor:

Mihail Alexuța

(numele, prenumele)

(semnătura)

16. Copia Actului de inspectare am primit:

(funcția, numele, prenumele reprezentantului)

(semnătura)

(data)