

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție:ocds-b3wdp1-MD-1565706249795 din 13.08.2019
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Servicii de reparație a utilajului medical al ANSP</b>						
<b>Lot 6</b>						
Spectrofotometru UV VIS Specord Plus nr.2223E1577 a.2014				Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație, cu schimbul amplificatorului analogic pentru detector (cod: 228:315.27) CSP Bălți		
<b>Lot 7</b>						
Spectrofotometru UV VIS Specord Plus				Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație, cu schimbul amplificatorului analogic pentru detector (cod: 228:315.27) CSP Hîncești		
<b>Lot 9</b>						

Autoclav GK-100-3M, Nr.2051, a.1995				Diagnostica, reparația, încercări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP Lab. Bac.San		
<b>Lot 10</b>						
Autoclav VK-75, Nr.4357 a.1988				Diagnostica, reparația, încercări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP Lab. Bac.San		
<b>Lot 11</b>						
Autoclav GK-100-3 a.1983				Diagnostica, reparația, încercări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Edineț		
<b>Lot 12</b>						
Autoclav GK-100-3M, nr.1767, a.2002				Diagnostica, reparația, încercări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Bălți		
<b>Lot 13</b>						
Autoclav GK-100-3M, nr.3771, a.1990				Diagnostica, reparația, încercări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Bălți		
<b>Lot 14</b>						
Autoclav BK-75 №.1871, a.2010				Diagnostica, reparația, încercări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor. Se include costul pieselor de schimb		

				utilizate la reparație CSP. Ungheni		
<b>Lot 15</b>						
Autoclav GK-100-3M a.1995				Diagnostica, reparația, încercări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Ungheni		
<b>Lot 16</b>						
Autoclav GK-100-3M nr.3221, a.1991				Diagnostica, reparația, încercări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Comrat		
<b>Lot 32</b>						
Fotocolorimetru KΦK -2, a.1993				Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Edineț		
<b>Lot 34</b>						
Termostat-CO2 CELL-190 Nr.LC13063, a.2013				Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Ungheni		
<b>Lot 35</b>						
Fotometru KΦK-3-01 30M3 Nr.7002966, a.2007				Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Ungheni		
<b>Lot 36</b>						
Fotocolorimetru KFC-3				Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, -se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Orhei		

<b>Lot 37</b>						
Fotocolorimetru KFK -2 MP				Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Căușeni		
<b>Lot 38</b>						
Cuptor de calcinare SNOL-1,6 nr. 01890				Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Comrat		
<b>Lot 39</b>						
Dulap de sterilizare ИИСС-80П				Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Comrat		
<b>Lot 40</b>						
Termostat CO2 CELL-190, Nr.LC-13062, a.2013				Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Comrat		
<b>Lot 41</b>						
Dulap de sterilizare SLWn 240 STD Nr.808-40912, a.2013				Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Comrat		
<b>Lot 42</b>						
Cuptor de calcinare SNOL-1,6 nr. 03834				Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Comrat		
<b>Lot 43</b>						
Fotocolorimetru КФК-2 nr. 8707083				Diagnostica, reparația, testarea conform		

				documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Hîncești		
<b>Lot 45</b>						
Fotometru КФК-3				Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Cahul		
<b>Lot 47</b>						
Psihrometru de aspirație MB-4M				Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Cahul		
<b>Lot 48</b>						
Termostat Esco IFA170-8 a.2009				Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Cahul		
<b>Lot 49</b>						
Termostat Memert ICP-400				Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Cahul		
<b>Lot 50</b>						
Termostat CO2 CELL-190				Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Cahul		
<b>Lot 51</b>						
Termostat POL EKO SLW/240/STD				Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Cahul		

<b>Lot 56</b>						
DTU-01M, nr.14, 1987				Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. ANSP Lab. LICHMI		

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Guci Ruslan** În calitate de: director

Ofertantul: **S.R.L. „REPELCOM”** Adresa: **m.Chișinău str.V. Lupu 6 of 52**