

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatie capitala a acoperisului de tip sarpant a edificiului IMSP CS LARGA NOUĂ -OMF Badicul Moldovenesc

<u>Nr. d/o</u>	<u>Grupa de obiecte/denumirea obiectului</u>	<u>L09/2025 01-15</u>	<u>L09/2025 15-30</u>	<u>L10/2025 01-15</u>	<u>L10/2025 15-31</u>	<u>L11/2025 01-15</u>	<u>L11/2025 15-28</u>
	<u>Lucrari de reparatie capitala a acoperisului de tip sarpant a edificiului IMSP CS LARGA NOUĂ -OMF Badicul Moldovenesc</u>						
<u>1.1</u>	<u>Acoperis sarpant</u>						
<u>1.3</u>	<u>Termoizolare a fasadelor</u>						
<u>1.4</u>	<u>Pireu</u>						
<u>1.5</u>	<u>Pardoseli din placi de gresie</u>						
<u>1.6</u>	<u>Placare pereti cu placi din faianta</u>						

Data completării: 25/08/2025

Nume/prenume: Dodica Alina

Funcția: director

Denumirea operatorului economic SRL „SpeedQual COM”