

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: nr 21043009 din 11.08.2021
Denumirea procedurii de achiziție: cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Servicii de reparație a utilajului medical al ANSP 2021						

Lot 9 Spălătorul (Microplate washer) PW40, E1259, Bio Rad, Franța, 1995				Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP (sed.central) lab.ref.	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP (sed.central) lab.ref.	
Lot 10 Spălătorul (Microplate washer) PW40, EB2F065311, 2005, Bio Rad, Franța				Diagnostică, reparația, conform documentelor tehnice. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP (sed.central) lab ref.	Diagnostică, reparația, conform documentelor tehnice. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP (sed.central) lab ref.	
Lot 11 Frigider Polair , 1055 nrA404351110, A404361110, A407231110 , 404331110 Rusia				Diagnostică, reparația Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP(sed.central) lab.ref.	Diagnostică, reparația Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP(sed.central) lab.ref.	
Lot 15 Dulap frigorific Polair 1055. Nr.403261110; Nr.407311110; Nr.404271110; Nr.404291110				Diagnostică, reparația, testarea. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP (sed.central) LM	Diagnostică, reparația, testarea. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP (sed.central) LM	
Lot 16 Dulap de sterilizare GP-80 nr.2770				Diagnostică, reparația, testarea. Se include costul	Diagnostică, reparația, testarea. Se include costul	

				pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP (sed.central) LM	pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP (sed.central) LM	
Lot 17 Spălător MINDRAI MW-12A nr.WF-3B103346				Diagnostică, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, . Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP (sed.central) LM	Diagnostică, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, . Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP (sed.central) LM	
Lot 20 Autoclav tip.5050ML nr.2902689				Diagnostică, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Chișinău	Diagnostică, reparația, conform documentele tehnice a aparatului. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Chișinău	
Lot 21 Dulap de sterilizare Venticel-222 nr.BO62402				Diagnostică, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, verificare metrologică Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Chișinău	Diagnostică, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Chișinău	
Lot 22 Dulap de sterilizare LSIK-B2V Venticel nr.121700				Diagnostică, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Chișinău	Diagnostică, reparația, conform documentele tehnice a aparatului. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Chișinău	
Lot 27 Aparat de cântărit Rawag AS60/220/C2 nr.227829				Diagnostică, reparația, conform documentele tehnice a aparatului verificare metrologică. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Chișinău	Diagnostică, reparația, conform documentele tehnice a aparatului. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Chișinău	
Lot 32 Termostat TC 80 Nr.3294 an.1981				Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului,verificarea metrologică se include costul	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul	

				pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Bălți	pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Bălți	
Lot 33 Termostat TC 80M2 Nr.8326 an1988.				Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, -se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Bălți	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, -se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Bălți	
Lot 34 Termostat Poleco-aparatura ,nr 46324539170,anul 2013				Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Bălți.	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Bălți.	
Lot 35 Balanță electronică AD 1000,nr.1846,an 2010				Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului,verificarea metrologică se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Soroca	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Soroca	
Lot 36 Aparat de cântărit cu funcționare neautomată (balanță electronică) AQT-600				Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului,verificarea metrologică se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Soroca	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Soroca	
Lot 37 Dulap de sterilizare SLW 240 STD				Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului,verificare metrologică se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Soroca	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Soroca	
Lot 38 Dulap de sterilizare IIC-80				Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului,verificare metrologică se include costul	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul	

				pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Soroca	pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Soroca	
Lot 42 Fotometru КФК-3				Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Orhei	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Orhei	
Lot 43 Aparat p/u det-rea elementelor chimice КФК 2МП,				Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Caușeni	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Caușeni	
Lot 44 Cuptor de calcinare SNOL				Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Caușeni	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Caușeni	
Lot 45 Sterilizator cu aburi vertical OT-100 V,nr.01-0337,a.2013				Diagnostică, reparația, testarea, verificarea metrologică conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Hîncești	Diagnostică, reparația, testarea, conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Hîncești	
Lot 46 Incubator de laborator cu convecție forțată IFA-170-8,ESCO,nr.87508,a.2014.				Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Hîncești	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Hîncești	
Lot 47 Sterilizator GP-80				Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, verificare metrologică se include costul	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul	

				pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Hîncești	pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Hîncești	
Lot 48 Distilator de apă GFL 2012				Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Hîncești	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Hîncești	
Lot 49 Cuptor de calcinare SNOL 1,6 Nr. 01890 Lituania				Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Comrat	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Comrat	
Lot 51 Dulap de uscat și sterilizare IIIC-80II Nr.6346 USSR				Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Comrat	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Comrat	
Lot 52 Fotocolorimetru КФК-2М Nr. 8803707 (Schimbarea svetofiltrului 590 nm), USSR				Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP. Comrat	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP. Comrat	
Lot 55 Ionometru de laborator ЭВ-74, nr. 5288				Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, verificare metrologică se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP. Cahul	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP. Cahul	
Lot 56 Fotocolorimetru КФК-3, nr. 0500135				Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, verificare metrologică se include costul pieselor de schimb utilizate la	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb	

				reparație. CSP.Cahul	utilizate la reparație. CSP.Cahul	
Lot 57 Fotocolorimetru KФK-2, nr. 8901897				Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, verificare metrologică se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP.Cahul	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP.Cahul	
Lot 59 Termostat IFA 170 ESCO nr.86512				Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, verificare metrologică se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP.Cahul	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP.Cahul	
Lot 60 Sterilizator Pol Eco cu abur uscat ST-2 nr.SO2CF130875				Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, verificare metrologică se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP.Cahul	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP.Cahul	
Lot 61 Distilator GFL an. 2012				Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP.Cahul	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP.Cahul	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Guci Ruslan** În calitate de: director
Ofertantul: **SRL „REPELCOM”** Adresa: m. Chișinău st. V.Lupu 6-52