

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale amplasate in raioanele Floresti,

Soroca, Soldanesti

(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea<br>obiectului                                             | Anul 2022 |   |   |   |    |    |    |  |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|----|----|----|--|--|--|
|            |                                                                                      | Luna      |   |   |   |    |    |    |  |  |  |
|            |                                                                                      | 6         | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                | x         |   |   |   |    |    |    |  |  |  |
| 2.         | 1.R19 Cunicea Camenca km 28,60-28,90                                                 |           |   | x |   |    |    |    |  |  |  |
|            | 1.1 Îmbrăcămintă rutieră                                                             |           |   |   |   |    |    |    |  |  |  |
|            | 1.2. Lucrări de terasament                                                           |           |   | x |   |    |    |    |  |  |  |
| 3          | 2. G38 R14 Solonet Unchitesti -G39, km12,00-12,80                                    |           |   | x | x |    |    |    |  |  |  |
|            | 2.1 Îmbrăcămintă rutieră                                                             |           |   |   |   |    |    |    |  |  |  |
|            | 2.2 Consolidarea acostamentelor                                                      |           |   |   | x |    |    |    |  |  |  |
| 4          | 3. G39 R14-Unchitești-Țîpordei-R19, km 4,30 – 4,60                                   |           |   |   | x |    |    |    |  |  |  |
|            | 3.1. Îmbrăcămintă rutieră                                                            |           |   |   |   |    |    |    |  |  |  |
|            | 3.2. Consolidarea acostamentelor                                                     |           |   |   | x |    |    |    |  |  |  |
| 5          | 4. G39 R14-Unchitești-Țîpordei-R19, km 6,20 – 6,50                                   |           |   |   |   | x  | x  |    |  |  |  |
|            | 4.1. Îmbrăcămintă rutieră                                                            |           |   |   |   |    |    |    |  |  |  |
|            | 4.2. Consolidarea acostamentelor                                                     |           |   |   |   |    | x  |    |  |  |  |
| 6          | 5. G52 G50-Cășunca-Prodănești-R14, km 4,30 – km 4,81                                 |           | x |   |   |    |    |    |  |  |  |
|            | 5.1. Inlocuirea straturilor                                                          |           |   |   |   |    |    |    |  |  |  |
|            | 5.2. Consolidarea acostamentelor                                                     |           | x |   |   |    |    |    |  |  |  |
| 7          | 6. R14.1 R14 - Cosauti-frontiera cu Ucraina, km 2,90-3,123                           |           | x |   |   |    |    |    |  |  |  |
|            | 6.1. Reparația îmbrăcămintei rutiere                                                 |           |   |   |   |    |    |    |  |  |  |
|            | 6.2. Consolidarea acostamentelor                                                     |           | x |   |   |    |    |    |  |  |  |
| 8          | 7. G12, G11-Plopi-Horodiste-Teleseuca-Grigoraucă-R14 sat. Visoca, km 21,775 – 22,085 |           |   | x | x |    |    |    |  |  |  |
|            | 7.1. Reparația îmbrăcămintei rutiere                                                 |           |   |   |   |    |    |    |  |  |  |
|            | 7.2. Consolidarea acostamentelor                                                     |           |   |   | x |    |    |    |  |  |  |
| 9          | 8. G12, G11-Plopi-Horodiste-Teleseuca-Grigoraucă-R14 sat. Visoca, km 23,88 – 24,15   |           |   |   | x |    |    |    |  |  |  |
|            | 8.1. Reparația îmbrăcămintei rutiere                                                 |           |   |   |   |    |    |    |  |  |  |
|            | 8.2. Consolidarea acostamentelor                                                     |           |   |   |   | x  |    |    |  |  |  |

|    |                                                                                                                       |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|
| 10 | 9. R9 R14-Soldanesti-R20, km 32,20-32,60<br>9.1. Reparația îmbrăcăminții rutiere                                      |  |  | x |   |   |  |  |  |  |  |
| 11 | 10.R9 R14-Soldanesti-R20, km 32,20-32,51 (Reparația trotuarului)<br>Capitolul 1. Reparația trotuarului<br>295x2=590m2 |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |

Semnat: \_\_\_\_

Nume: Cojocar Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator interimar

Denumirea întreprinderii: SA Drumuri-Soroca