

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:  
Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ în 6 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Pascari Vasile

Membri: Scutari Tudor

Membri: Panciu Ion

Membri: Levcenco Ruslan

Membri: Tanas Olga

Membri: Costin Ion

Membri: Bejenari Vasile

(numele, prenumele, semnat)

L.Ș.

10. Lucrarea Lucrari de reparatie a Blocului Locativ Nr.2 etajul 1 si etajul 2 este.

