

**Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr.1 localitatea **s.Bujor**

Cu privire la lucrările de construcții **Reparatia cladirii IP GM Bujor, din s. Bujor, r. Hincesti (Pardoselele holurilor axa 4-7)**, executate la obiectivul **I.P. GIMNAZIUL BUJOR DIN S. BUJOR, R-NUL HINCESTI**, în cadrul contractului **nr. 11 din 05 iunie 2025**, încheiat între I.P. GIMNAZIUL BUJOR DIN S. BUJOR _si **SRL Vertex-Stroy**.

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza caietului de sarcini aferent contractului de antrepriza **nr. 11 din 05 iunie 2025**.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada _____, fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Moșneagu Vera – director

Membrii comisiei :

Carauș Maria - contabil

Orheianu Nicolae – specialist atestat în construcții

Rusu Andrei – specialist atestat (devizier)

Rachiu Pavel – diriginte de șantier

Andrian Tașca - șef Direcția Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

Erhan Galina – șef Direcția Generală Finanțe Hîncești

3. La recepție au mai participat:

a) executantul:

SRL Vertex-Stroy, administrator Pîrău Marianna

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul **Reparatia cladirii IP GM Bujor, din s. Bujor, r. Hincesti (Pardoselele holurilor axa 4-7)**, cu destinația folosirea publica, format din următoarele construcții

_____,
având suprafața la sol _____, suprafața totală _____ și numărul de nivele _____,
conform certificatului despre rezultatul inspecției construcției nr. _____ din _____,
_____, eliberat de _____

(se indică executantul lucrării cadastrale)

și anexat la prezentul proces-verbal.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 12 august 2025;

c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;

g) valoarea obiectivului este de 256 231,91 lei, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției:

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției:

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției:

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

Recepționarea lucrărilor.

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin: **Îndeplinirea volumelor de lucrări conform caietului de sarcini.**

9. Comisia de recepție recomandă următoarele: **De recepționat obiectivul și transmis beneficiarului.**

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.⁽¹⁾

⁽¹⁾Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

11. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un număr total de 5 file.

Comisia de recepție:

Președinte: **Mosneaga Vera – director IP GM Bujor, din s. Bujor**

Membrii comisiei:

Caraș Maria

Orheianu Nicolae

Rusu Andrei

Rachiu Pavel

Andrian Tașca

Erhan Galina

12. Lucrarea **Reparatia cladirii IP GM Bujor, din s. Bujor, r. Hincesti (Pardoselele holurilor axa 4-7)** este

Transmisă:

Primită:

Executant:

Director SRL Vertex-Stroy
Pîrău Marianna

Investitor: IP GM Bujor Moşneagu Vera

La procesul –verbal de receptie la terminarea lucrărilor №1 din 12/08/2025

În cadrul proiectului **Reparatia cladirii IP GM Bujor, din s. Bujor, r. Hincesti (Pardoselele holurilor axa 4-7)**, din documentatia scrisa și desenată care trebuia prezentată, **au lipsit sau sunt incomplete piesele:**

Nu sunt

Director SRL Vertex-Stroy
Pîrău Marianna

Responsabil tehnic
Rachiu Pavel

La procesul –verbal de receptie la terminarea lucrărilor №1 din 12/08/2025

În cadrul proiectului **Reparatia cladirii IP GM Bujor, din s. Bujor, r. Hincesti**
(Pardoselele holurilor axa 4-7):

Lucrări care nu au fost executate

Nu sunt

Director SRL Vertex-Stroy
Pîrău Marianna

Responsabil tehnic
Rachiu Pavel

La procesul –verbal de receptie la terminarea lucrărilor №1 din 12/08/2025

În cadrul proiectului **Reparatia cladirii IP GM Bujor, din s. Bujor, r. Hincesti**
(Pardoselele holurilor axa 4-7)

Lucrări la care nu s-au respectat conform prevederilor proiectului

Nu sunt

Director SRL Vertex-Stroy
Pîrău Marianna

Responsabil tehnic
Rachiu Pavel