

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din 15.09. 2021

Reparații parțiale in cantina Gimnaziului Hrusova, rl.Criuleni

N	Denumirea lucrarilor	ZILE																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Lucrari de reparatie																																
	Demolari	+	+																														
	Pereti teracota									+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+											
	Pardoseli																											+	+	+	+	+	
	Tavane																																
	Obiecte sanitare retele ingineresti interioare			+	+	+	+	+																							+	+	
	Timplarie																												+	+	+		
	Diverse			+																												+	
	Electricitate			+	+	+	+	+																								+	
	Retele ingineresti exterioare																	+	+	+													

Semnat:semnatura electronica

Nume: Demerji Tudor.

Funcția în cadrul firmei:Director

Denumirea firmei: Dinamic Construct SRL

