

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a acoperișului blocului A la Gimnaziul Brînzenii Vechi (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		.. Anul (n)	
		Luna			
		1	2	3	...
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile			
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Demontarea elementelor de acoperiș - invelitori din azbociment, burlane, jgheaburi; Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperiș - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor, Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: astereala; Înlocuirea elementelor de șarpanta deteriorate, cu altele noi - căpriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle și - - popi din grinzi de rasinoase	28-30 Zile			
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări Reparatii la elemente de șarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe (elemente de prindere a cosoroabei de zidărie sau grinda de beton). Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din țigla, placi tip etemit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la construcții obișnuite. Scinduri de rasinoase -12,53 m3. Invelitori din placi din tabla amprentata (tip țigla) pentru invelitorile acoperișurilor (tip Lindab) (gr-0,45 mm). Streașină infundata, din scinduri de rasinoase m2 164,00 1 2 3 4 5 faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea inițiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete fara console aparent		18-22 Zile		
...	Obiect 03 Categorie de lucrări: Vopsitorii cu lacuri aplicate pe timplarie din lemn, executate in 2 straturi. (Culoarea lacului - incolora, rezistent la radiația UV si factorii atmosferici). Sisteme de burlane și jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv. Opritori de zapada din aluminiu montate la acoperiș		3-5 Zile		

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: _SC,,Elinatcons”SRL_