

INVESTITOR – PRIMĂRIA M.BĂLȚI

Anexa nr.1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 10 din 15.07.2021

Privind lucrarea «Reparația capitală»
executată la obiectul «**Reparația capitală a trotuarelor pietonale din mun.Bălți (per metru patrat) Lot 2 «Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Pușkin (de la str.Șt.cel Mare până la str.Moscovei)»** în cadrul contractului nr. 140 din 22.09.2020 încheiat între **Primăria m.Bălți și «Aflux-Prim» SRL** pentru lucrările de reparația capitală a trotuarului pietonal.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ eliberate de _____ - _____ la _____ - _____, cu valabilitate până la _____ - _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **15.07.2021**
fiind formată din: **Președintele comisiei: d-l Șmulșchi Gh.L. –primar-interimar al m.Bălți**

Membrii comisiei:

1. d-l Zinovschii V.I. - șeful DGC al primăriei
2. d-l Budarețchi V.D. – comisar principal SSCR a SST și AR al IP Bălți
3. d-l Macovschi I.I. - șeful DAU al Primăriei
4. d-l Bejenari V.G. – specialist principal al DAU
5. d-na Bragari L.I. – administrator al ÎM DCC CU m.Bălți
6. d-na Rusnac N.S. – responsabil tehnic atestat
7. d-l Loris I.V. - responsabil tehnic atestat
8. d-na Barîșpoli M.A. – responsabil tehnic atestat.

3. Au mai participat la recepție:

«Aflux-Prim» SRL
ÎM DRCD m.Bălți

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul «Reparația capitală a trotuarelor pietonale din mun.Bălți (per metru patrat) Lot 2 «Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Pușkin (de la str.Șt.cel Mare până la str.Moscovei)».

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările pe obiectul «Reparația capitală a trotuarelor pietonale din mun.Bălți (per metru patrat) Lot 2 «Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Pușkin (de la str.Șt.cel Mare până la str.Moscovei)» s-au terminat.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat obiectul «Reparația capitală a trotuarelor pietonale din mun.Bălți (per metru patrat) Lot 2 «Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Pușkin (de la str.Șt.cel Mare pînă la str.Moscovei)» pentru exploatare.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală **str.Pușkin**, destinația –trotuarul pietonal, compus din următoarele construcții:

pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat vibropresat GRI h-6cm – 6671,41 m²;
pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat vibropresat ROȘU h-6cm – 1449,89 m²;
bordure mici 100x20x8 cm – 1931,59 m; bordure 100x30x15 cm – 1814,08 m.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 15.07.2021 la _____ în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele d-l Șmulșchi G.I.

Membri:

d-l Zincovschi V.I.

d-l Budarețchi V.D.

d-l Macovschi I.I.

d-l Bejenari V.G.

d-na Bragari L.I.

d-na Rusnac N.S.

d-l Loris I.V.

d-na Barîșpoli M.A.

Invitații:

d-l Scutelnic V.

d-l Hmaruși Iu.

9. Lucrarea «Reparația capitală a trotuarelor pietonale din mun.Bălți (per metru patrat) Lot 2 «Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Pușkin (de la str.Șt.cel Mare pînă la str.Moscovei)» este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: SRI «Aflux-Prim»

" 15 " 07 2021

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ

INVESTITORUL: Primăria m.Bălți

" 15 " 07 2021

L.Ș.

(semnătura)

Lista pieselor din documentația scrisă și desenate a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

Area for listing missing or incomplete items, currently blank with horizontal lines.



Larisa Bragari

[Signature]

Administratorul ÎM DCC CU

Nadejda Rusnac



[Signature]

Responsabil tehnic ÎM DCC CU

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Diagrama este o suprafață goală, delimitată de linii albastre, destinată pentru descrierea lucrărilor care nu au fost executate.

Larisa Bragari

Nadejda Rusnac



Administratorul ÎM DCC CU

Responsabil tehnic ÎM DCC CU