

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: <u>Serviciilor de reparație a centralelor termice (Repetat)</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Servicii de reparație a centralelor termice						
ANSP (mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67 A)				<i>Cazan TNP 760 Strebel 750 kW</i> - Lucrări de reparație, conectarea cazanelor la rețea.	<i>Cazan TNP 760 Strebel 750 kW</i> - Lucrări de reparație, conectarea cazanelor la rețea.	
CSP Chișinău (mun. Chișinău, str. Hașdeu, 49)				<i>Cazan Erensan 290 kW</i> - Schimbarea ventilatorului arzătorului.	<i>Cazan Erensan 290 kW</i> - Schimbarea ventilatorului arzătorului.	
CSP Chișinău (r-ul Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 19)				<i>Cazan Vitodens 050 33 kW</i> -Schimbarea supapei de închidere. -Asigurarea furtunului de condens fără a se înclina în sus.	<i>Cazan Vitodens 050 33 kW</i> -Schimbarea supapei de închidere. -Asigurarea furtunului de condens fără a se înclina în sus.	
CSP Bălți (or. Fălești, str. Toma Ciorbă, 3)				<i>Cazan Vitodens 050 24 kW</i> -Montarea unui cazan adăugător suprafața	<i>Cazan Vitodens 050 24 kW</i>	

				clădirii aprox 400m2). Este necesar de un vas de expansiune(251) adaugător pentru compensarea fluctuațiilor de presiune a agentului termic.	-Montarea unui cazan adăugător suprafața clădirii aprox 400m2). Este necesar de un vas de expansiune(251) adaugător pentru compensarea fluctuațiilor de presiune a agentului termic.	
CSP Bălți (r-ul Glodeni, str. Suveranității, 18)				<i>Cazan Beretta Power Max 110 kW</i> -Coșul de fum este confecționat individual și nu are plasa la intrare. Este nevoie sa fie acoperita cu o plasa contra păsărilor.	<i>Cazan Beretta Power Max 110 kW</i> -Coșul de fum este confecționat individual și nu are plasa la intrare. Este nevoie sa fie acoperita cu o plasa contra păsărilor.	
CSP Bălți (r-ul Singerei, str. N. Testemițeanu, 13)				<i>Cazan Florida 24 kWt</i> -Sunt defecte – 2 buc, este necesar schimbarea țevii .	<i>Cazan Florida 24 kWt</i> -Sunt defecte – 2 buc, este necesar schimbarea țevii .	
CSP Cahul (r-ul Cahul, str. Republicii, 20)				<i>Cazan Thermona 50 kW</i> -Lucrări de reparație, cazanele sunt deconectate de la rețea.	<i>Cazan Thermona 50 kW</i> -Lucrări de reparație, cazanele sunt deconectate de la rețea.	
CSP Cahul (r-ul Cantemir, str. N. Testemițeanu, 3)				<i>Cazan Ferolli vni 35 kW</i> - Este defectată placa electronică (eroare de program), cazanul tehnic învechit în rezultatul exploatării îndelungate- necesita înlocuire.	<i>Cazan Ferolli vni 35 kW</i> - Este defectată placa electronică (eroare de program), cazanul tehnic învechit în rezultatul exploatării îndelungate- necesita înlocuire.	
CSP Căușeni (r-ul Căușeni, str. Ana șiAlexandru, 16)				<i>Cazan Maior Eco-32-4E-32kWmonaDuo 50 kW</i> -1 cazan Vision 24kW, este defect robinet umplere cazan, necesita înlocuire.	<i>Cazan Maior Eco-32-4E-32kWmonaDuo 50 kW</i> -1 cazan Vision 24kW, este defect robinet umplere cazan, necesita înlocuire.	
CSP Orhei (r-ul Orhei, str. Negruzzi, 78)				<i>Cazan Reilo Condexa 90kWt</i> - La cazan Nova Florida este defect filtruagent termic, necesită înlocuire.	<i>Cazan Reilo Condexa 90kWt</i> - La cazan Nova Florida este defect filtruagent termic, necesită înlocuire.	
CSP Orhei (r-ul Rezin, str. Sciusseva, 2-A)				<i>Cazan Riello Condexa 90 kW</i> <i>Cazan Sime 75k Wt</i> - Panoul electric este învechit< Necesită înlocuire. Țeava de condens trebuie prefăcută ca să nu iasă afară.	<i>Cazan Riello Condexa 90 kW</i> <i>Cazan Sime 75k Wt</i> - Panoul electric este învechit<	

					Necesită înlocuire. Țeava de condens trebuie prefăcută ca să nu iasă afară.	
CSP Orhei (or. Șoldănești, str. Păcii, 13)				<i>Cazan Thermona 45 kW</i> - Este necesar de înlocuit schimbătorul decăldură la ambele cazane, la unul din cazane sunt defecte și necesită înlocuire: senzorul de circulație agent termic, un ventilator al turbinei cazanului și o pompă de circulație a grupei hidraulice a cazanului.	<i>Cazan Thermona 45 kW</i> - Este necesar de înlocuit schimbătorul decăldură la ambele cazane, la unul din cazane sunt defecte și necesită înlocuire: senzorul de circulație agent termic, un ventilator al turbinei cazanului și o pompă de circulație a grupei hidraulice a cazanului.	
CSP Orhei (r-ul Telenești, str. Eugeniu Coca, 4)				<i>Cazan Reilo Condexa 90kW</i> -Necesită montare robinet la vasul de expansiune și filtre agent termic.	<i>Cazan Reilo Condexa 90kW</i> -Necesită montare robinet la vasul de expansiune și filtre agent termic.	
CSP Soroca (r-ul Soroca, str. Alexandru cel Bun, 42)				<i>Cazan Beretta 35 kW</i> - Nu funcționează analizorul scurgeri de gaze și clapeta închidere gaze, necesită înlocuire, conducta de gaze este din două conducte flexibile interconectate, necesită înlocuire.	<i>Cazan Beretta 35 kW</i> - Nu funcționează analizorul scurgeri de gaze și clapeta închidere gaze, necesită înlocuire, conducta de gaze este din două conducte flexibile interconectate, necesită înlocuire.	
CSP Soroca (r-ul Florești, bd. Victoriei, 64 a)				<i>Cazan Beretta 35 kW</i> -Nu se încălzește jumătate de clădire e necesar de verificat rețeaua de calorifere, țevi, la necesitate de făcut schimbări ale rețelei sau a pompelor de circulație.	<i>Cazan Beretta 35 kW</i> -Nu se încălzește jumătate de clădire e necesar de verificat rețeaua de calorifere, țevi, la necesitate de făcut schimbări ale rețelei sau a pompelor de circulație.	
CSP Edineț (r-ul. Dondușeni, str. Păcii, 5)				<i>Cazan Solaris 50 kW</i> -Analizorul de gaze este defect, necesită înlocuire.	<i>Cazan Solaris 50 kW</i> -Analizorul de gaze este defect, necesită înlocuire.	
CSP Ungheni (r-ul Ungheni, str. Cosmescu 5)				<i>Cazan Bereta 90kWt</i> - Nu este conectat, robinetul de gaze eplombat.	<i>Cazan Bereta 90kWt</i> - Nu este conectat, robinetul de gaze eplombat.	
CSP Hîncești (r-ul Hîncești, str. Toma Ciorbă, 2)				<i>Cazan Bereta 90kWt</i> - Necesită decalcarea schimbătorului de căldură, 2 cazane sunt defecte, sistemul arescurgeri de agent termic. Se recomandă montarea unui cazan adăugător (la moment sunt 3 cazan 2 din ele nefuncționale deconectate de la rețea)	<i>Cazan Bereta 90kWt</i> - Necesită decalcarea schimbătorului de căldură, 2 cazane sunt defecte, sistemul arescurgeri de agent termic. Se recomandă montarea unui cazan adăugător (la moment sunt 3 cazan	

					2 din ele nefunctionale deconectate de la rețea)	
CSP Hîncești (r-ul Cimișlia, str. Cetatea Albă,27)				<i>Cazan Airfel 40 kWt</i> - Este defect reductorul de gaz alcazanului, necesita înlocuire.	<i>Cazan Airfel 40 kWt</i> - Este defect reductorul de gaz alcazanului, necesita înlocuire.	
CSP Cahul (r-ul Taraclia, str. Mira, 1)				<i>Cazan Sauner Duval-24 kWt</i> -Schimbarea țevilor agentului termic lacazane.	<i>Cazan Sauner Duval-24 kWt</i> -Schimbarea țevilor agentului termic lacazane.	
CSP Soroca (or. Drochia, str. S.Laco, 9)				<i>Cazan Digifel Premic CPI-40 SP-40kWt</i> -Înlocuirea traseului și eliminarea condensatului fără înclinarea în sus.	<i>Cazan Digifel Premic CPI-40 SP-40kWt</i> -Înlocuirea traseului și eliminarea condensatului fără înclinarea în sus.	

Ofertantul: Kazinst Grup SRL Adresa: mun.Chișinău, str. Lunca Bîcului 26/1

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Haiducov Serghei În calitate de: Administrator