

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. _____ din 23.08.2018

privind lucrarea Reparatia trotuarului din bd.Victoriei din or.Floresti executată la obiectul Reparatia trotuarului din bd.Victoriei din or.Floresti în cadrul contractului nr. 31 din 03 mai 2018 încheiat între Primaria or.Floresti și Marceton Grup SRL pentru lucrările de Reparatia trotuarului din bd.Victoriei din or.Floresti.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la 60 luni din data recepției.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 23.08.2018, fiind formată din:

- Ceapa Valeriu – primar or.Floresti – presedintele comisiei
- Rusu Nicolae – responsabil tehnic- membrul comisiei
- Cegorean V.- consilier orasanesc – membrul comisiei
- Iarovoi Andrei – consilier orasanesc - membrul comisiei
- Bobeico S.- consilier orasanesc- membrul comisiei
- Dracenco V. – consilier orasanesc- membrul comisiei
- Voleanschi Al.- consilier orasanesc - membrul comisiei
- Gisca Ina- contabi sef - membrul comisiei
- Ignatov Arcadie – diriginte de santier - membrul comisiei

3. Au mai participat la recepție:

Dincov Dmitri
(numele, prenumele)

Administrator
(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

_____ de receptionat lucrarile _____

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

_____ lucrarile au fost indeplinite conform devizului de cheltuieli _____

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

_____ Receptionarea lucrarilor _____

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața _____

la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 23.08.2018 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Ceapa Valeriu – primar or.Floresti

Membri: Rusu Nicolae – responsabil ethnic

Cegorean V.- consilier orasanesc

Iarovoi Andrei – consilier orasanesc.

Bobeico S.- consilier orasanesc

Dracenco V. – consilier orasanesc

Voleanschi Al.- consilier orasanesc

Gisca Ina- contabi sef

Ignatov Arcadie – diriginte de santier



TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

Marceton Grup

Dincov D.

"23" august 2018

L.



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Primaria or.Floresti

Ceapa Valeriu

"23" august 2018

L.Ș.

(semnătura)



Anexa nr.1
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. ___ din 23 august 2018

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**

Nu sunt



Primarul Ceapa Valeriu

Responsabil tehnic Rusu Nicolae



Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

- 1 . Scgimbarea placilor din beton defectate
- 2.Executarea fisurilor la placi din nisip sortat

Primarul Ceapa Valeriu

Responsabil tehnic Rusu Nicolae



Primarul Ceapa Valeriu

Responsabil tehnic Rusu Nicolae

**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.**

Nu sunt

Primarul Ceapa Valeriu

Responsabil tehnic Rusu Nicolae

