

- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectivului au fost (nu au fost) completate;
 - 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt posesia utilizatorului;
 - 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 20.12.2013, până în prezent, respectiv pe o durată de 12 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
 - 7) valoarea obiectului este de 7 108 871,43 lei, conform listei-anexă nr.1. *(fara TVA)*
2. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: De recepționat lucrările prin semnarea procesului-verbal de recepție finală.
3. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin comportarea corespunzătoare a construcțiilor și instalațiilor pe parcursul perioadei de garanție.
4. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: Recepția finală a lucrării.
- 6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: **Reabilitarea sistemului de aprovizionare cu apă din satul Sănătăuca, raionul Florești,** în valoare de 7 108 871,43 lei.
5. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file a fost încheiat la 20.12.2014 la ora 16 în 6 (șase) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președintele comisiei: Dumitru Dmișco


Membrii comisiei:

Nicolai Tăbîrță – Director ÎM „ACUA-SEN”

Matei Dăscălescu – Director „Lăcătus” S.R.L.

Marin Olteanu – Diriginte de șantier „Lăcătus” S.R.L.

Vitalie Guranda – Diriginte de șantier „Lăcătus” S.R.L.



6. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea **Reabilitarea sistemului de aprovizionare cu apă din satul Sănătăuca, raionul Florești,**

„_____” 2014

L. Ș. _____
(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)