

Descrierea metodei de lucru

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.) – va fi aplicată substanță chimică pentru a îndepărta grăsimile și a avea o aderență mare.

Suprafața suport trebuie amorsată.

Toată suprafața cu excepția celei care va fi vopsită va fi acoperită cu peliculă.

Lucrările se vor efectua la o temperatură nu mai mică de +5 grade Celsius.