

## Completion Certificate No. 2

Date: 19.11.2019  
Loan/Credit N°: 8451-MD / P132443  
ICB N°: 8451-C1.10

**Project:** District Heating Efficiency Improvement Project  
**To:** Joint Venture Techno Test SRL and PROMINTERGAZ SRL  
**Attn:** Mr. Gheorghe BURDILA

Dear Mr. Burdila,

Pursuant to GC Clause 24 (Completion of the Facilities) of the General Conditions of the Contract entered into between yourselves and the Employer dated February 8, 2019, relating to the **Procurement of Plant Design, Supply and Installation of 120 Individual Substations and associated pipes in Chisinau District Heating System**; we hereby notify you that the following parts of the Facilities were complete on the date specified below, and that, in accordance with the terms of the Contract, the Employer hereby takes over the said parts of the Facilities, together with the responsibility for care and custody and the risk of loss thereof on the date mentioned below.

**I. Description of the Facilities or part thereof:**

The following consistent (general) works were carried out:

- installation of DH pipes
- preparation and repairs of rooms
- installation on new DH substations
- connection of the new DH substations to the DH, CW, SH, DHW, DHWRC systems
- installation of electrical equipment, automation of the control system, valves, strainers, piping and electricity supply systems.

*The installation/reconstruction works have been performed for the following objects:*

**1. Object 10:**

- IHS S41 – Chimiștilor 1 str.;
- IHS S42 – Chimiștilor 3 str.;
- IHS S43 – Chimiștilor 5 str.;
- IHS S44 – Chimiștilor 7 s.1 str.;
- IHS S45 – Chimiștilor 7 s.2 str.;
- IHS S46 – Chimiștilor 9 str.;
- IHS S47 – Chimiștilor 11 s.1 str.;
- IHS S48 – Chimiștilor 11 s.2 str.;
- IHS S49 – Chimiștilor 13 str.;
- IHS S50 – Chimiștilor 15 str.;

*DH associated pipes:*

Pre-insulated steel pipe with signal wire – DN139,7 approx. 50 m; DN76,1 approx. 2 m.

**2. Object 12:**

IHS S55 – Lupu 55 sec. 1, str.;  
IHS S56 – Lupu 55 sec. 2, str.;  
IHS S57 – Lupu 55 sec. 3, str.;  
IHS S58 – Lupu 55 sec. 4, str.;  
IHS S59 – Lupu 59 sec. 1, str.;  
IHS S60 – Lupu 59 sec. 2, str.;  
IHS S61 – Lupu 59/1, str.;  
IHS S62 – Lupu 59/2, str.;  
IHS S63 – Cornului 3/1, str.;  
IHS S64 – Cornului 3/2, str.;  
IHS S65 – Cornului 5, str.;  
IHS S66 – Cornului 5/1, str.;  
IHS S67 – Cornului 5/2, s.1 str.;  
IHS S68 – Cornului 5/2, s.2 str.;

*DH associated pipes:*

Pre-insulated steel pipe with signal wire – DN168,3 approx. 120 m; DN114,3 approx. 16 m;  
DN76,1 approx. 46 m; DN60,3 approx 16 m.

Electro-welded steel pipe – DN219 approx. 4 m; DN159 approx. 10 m; DN133 approx. 10 m;  
DN108 approx. 14 m; DN76 approx. 30 m; DN57 approx. 25 m; DN25 approx. 3 m.

**3. Object 28:**

IHS S99 – Ion Creangă 47/2, str.;

*DH associated pipes:*

Pre-insulated steel pipe with signal wire – DN114,3 approx. 80 m.

Electro-welded steel pipe – DN108 approx. 6 m; DN45 approx. 1 m.

**4. Object 29:**

IHS S100 – Alexandrescu 13, str.;  
IHS S101 – Alexandrescu 15, str.;  
IHS S102 – Alexandrescu 17, str.;  
IHS S103 – Alexandrescu 17/1, str.

II. Date of Completion: November 19, 2019.

However, you are required to complete the outstanding items listed in the Attachment 1, 2 and 3 hereto as soon as practicable.

This letter does not relieve you of your obligation to complete the execution of the Facilities in accordance with the Contract nor of your obligations during the Defect Liability Period.

Very truly yours,

Project Manager

Ovidiu Radu

MEPIU Technical Supervisor

Iulian Tovarițchi



Responsible from „Termoelectrica” SA: Carolina Cebotari

Alexandru Lupan

Tatiana Lisnic

Viorel Babii

Bucătel Alexandru

Natalia Slabenco

Andrei Prepeliță

Vladimir Buruian

A series of handwritten signatures in blue ink, each placed above a horizontal line corresponding to one of the names listed above. The signatures are: "Carolina Cebotari", "Alexandru Lupan", "Tatiana Lisnic", "Viorel Babii", "Bucătel Alexandru", "Natalia Slabenco", "Andrei Prepeliță", and "Vladimir Buruian".

**Attachment 1 to the Completion Certificate**  
of November 19, 2019 under the Contract No. 8451-C1.10

**Outstanding items under the Contract to be completed by the Contractor:**

- S44, S46 - The ground wire at the vibration damper is not connected to the flange;
- S45 - The grounding wires at the vibration dampers are not connected to the flanges;
- S47 - The ground wire at the vibration damper is weakly fixed to the bolt. The plastic clips for securing the cable protection tubes are not fixed to the ceiling and do not fulfill their purpose. The door opening sensor is missing;
- S49 - Door opening sensor is missing;
- S50 - the grill is missing above the water drainage pit;
- S55 - 1) the weld on the IHS frame must be painted 2) the grounding strip is not fixed to the wall;
- S56 - in the Electric Distribution Panel (DP) a circuit breaker is mounted reverse (upside down);
- S57 - hot water pressure gauge leaks;
- S58 - 1) the door opening sensor is not fixed; 2) DP cables are not fastened to the circuit breakers (weak connections); 3) the grounding wire of the DP is not fixed by the PE strip;
- S59, S60, S63, S65, S99, S100 - heat exchanger insulation is missing;
- S61 - 1) defective pressure gauge (does not hold pressure); 2) there is no isolation on the heat exchanger; 3) the connection to the water meter is leaking and above it on the same pipe at the joint;
- S62 - 1) cleanliness must be ensured in the room and outside of it (repair materials thrown out); 2) there is no isolation on the heat exchanger;
- S64 - 1) there is no isolation on the heat exchanger; 2) the door opening sensor is not fixed;
- S66 - the grill is missing above the water drainage pit;
- S67 - the pump produces a strange noise;
- S100 - door opening sensor is not fixed;
- S101 - 1) there is no isolation of the heat exchanger; 2) the pressure sensor is not connected to the pipe; 3) the door opening sensor is not fixed properly;
- S102 - 1) there is no isolation of the heat exchanger; 2) the door opening sensor is not fixed; 3) the paint on the walls must be restored; 4) AVP does not open completely;
- S103 - 1) the external temperature sensor must be moved from the metal plate (the heat from the sun will mess the parameters); 2) there is no isolation of the heat exchanger; 3) the cable must be attached to the ceiling; 4) the earthing wire is not properly attached to the PE strip.

**Attachment 2 to the Completion Certificate**  
of November 18, 2019 under the Contract No. 8451-C1.10

**Works that were not completed by the Contractor or that for which the provisions of the project were not respected:**

- S44, S46 – Cleanliness inside the rooms must be ensured.
- S42, S48 – door opening sensor present, but not fixed.
- S49 – old materials were not evacuated from the room. The pipe is fixed to the wall only with a wire;
- S62, S102 – balancing of potentials (grounding) between separate rubber vibration pipes has not been done;
  
- S41, S42 - both dome lights are not grounded (the ground wire is cut inside the dome case);
- S43, S49 - the grounding wire of the installation is not connected to the grounding strip (whereas the Minutes of JSC "Energoservice" electrotechnical laboratory state that there is electrical continuity between the grounding strip and the installation);
- S44, S45, S48 - there is a difference of 200A between the L-N and L-PE voltages; wire connections must be checked;
- S55 - Electrical Distribution Panel (DP) is not grounded;
- S56 - DP and the dome lights are not grounded;
- S57 - in the DP, the cables are connected to each other and there are ends of non-insulated cables (danger of electric shock); Neutral rail is not fixed;
- S59 - there grounding to the PE strip;
- S60, S61 - cables of different colors connected between each other with insulating tape;

# Attachment 3 of November 19, 2019.

## ACT de verificare

OBIECT: S1-55, S1-56, S1-57, S1-58, S1-59, S1-60, S1-61, S1-62, S1-63, S1-64  
S1-65, S1-66, S1-67, S1-68, S1-69, S1-70, S1-71, S1-72, S1-73, S1-74, S1-75,

### Scopul

Coresponderea instalației montate cu proiectul.

Verificarea documentației de execuție.

Coresponderea instalației montate cerințelor DNT.

### Caracteristica succintă a instalației electrice examinată vizual:

1. Categorie de alimentare III
2. Sistem de alimentare TN-C-S
3. Tensiunea nominală 220V / 380V
4. Puterea electrică 3kW
5. Tipul încăperii conform cerințelor securității electrice - încăpere deosebit de periculoasă

### Neajunsurile depistate:

În rezultatul examinării vizuale și în rezultatul efectuării măsurărilor și încercărilor, au fost depistate următoarele neajunsuri:

1. La obiectele inspectate în PD lipsesc frâșete de mazaș pe cabluri.
2. La cozurile de iluminat lipsesc conexiunile conductoarelor PE.
3. Nu este indicată tensiunea de lucru părților electrice.
4. Împănătuirea nu este boală - în culoare negru.
5. Nu este realizată egalarea potențialelor conform proiectului.
6. Procesele - verificări nu corespund calității (valoare I scădere verificarea continuității electrice datoră priza de pană și instalații legate la ea).
7. La obiectele cu Tsc în punctul K1 mai mare de 600A, este necesar de schimbat siguranța fusibilei de tip "G" pe "AM" (conform proiectului).
8. La obiectul S1-66 este limitat accesul la PD.
9. La panouri electrice lipsesc mazașul automatelor.
10. Lipsesc dezinserările de disconector la panouri electrice.
11. De înlocuit colectoarele trifazale de tip "LUN 4" (conform proiectului).

### Concluzii:

#### Instalația electrică:

Putea să funcționeze după înălțarea neajunsurilor depistate

Membrii: Oelaruschi G  
Baboi V  
Bobociuc S  
Burecioru R.

19.11.2019

• TERMOELECTRICA S.A.  
SERVICIUL  
ELECTRIC



**Investitor (beneficiar): SA "TERMOELECTRICA"**

**PROCES VERBAL**

**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 9 din 15-19 noiembrie 2019

privind lucrările pentru "Proiectarea, Furnizarea și Instalarea a 120 Puncte Termice Individuale (PTI) și a rețelelor termice aferente", executate în cadrul Contractului nr. 8451 – C 1.10 din 08.02.2019 încheiat între UCIPE (beneficiar SA „Termoelectrica”) și JV ”TECHNO TEST SRL” & ”Promintergaz SRL” în cadrul Proiectului de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) în mun. Chișinău, în conformitate cu cerințele Acordului de Finanțare nr. 8541-MD din 15.04.2015, semnat între Banca Internațională de Reconstucție și Dezvoltare și Guvernul Republicii Moldova.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în zilele de **15 și 19 noiembrie**, fiind formată din:

Nr.	Nume	Prenume	Calitatea	Organizația
1.	Dl. Radu	Ovidiu	Președintele Comisiei/ Consultant tehnic	UCIPE
2.	Dna Cebotari	Carolina	Vicepreședintele Comisiei/ Şef Serviciul Management Tehnic	SA "Termoelectrica"
3.	Dl. Tovarnițchi	Iulian	Secretarul Comisiei	UCIPE
4.	Dl. Burlacu	Anatol	Consultant Mediu	UCIPE
5.	Dna Lisnic	Tatiana	Serviciul Planificare și Organizare Mențenanță	SA "Termoelectrica"
6.	Dl. Babii	Viorel	Serviciul Electric	SA "Termoelectrica"
7.	Dl. Bucătel	Alexandru	Serviciul Automatizări și Instalații Termotehnice	SA "Termoelectrica"
8.	Dna Slabenco	Natalia	Serviciul Management Tehnic	SA "Termoelectrica"
9.	Dl. Prepeliță	Andrei	Inginer Sector Sisteme SCADA	SA "Termoelectrica"
10.	Dl. Buruian	Vladimir	Şef Secție Rețele Termice Buiucani	SA "Termoelectrica"
11.				

2. Au mai participat la recepție ca invitați:

Nr.	Nume	Prenume	Calitatea	Organizatia
1	Dl. Ceban	Alexandr	Manager de Proiect	„Techno Test” SRL
2				
3				
4				

3. Constatările comisiei de recepție:

- a) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sănt incomplete piesele cuprinse în lista - anexă nr. 1;
- b) lucrările cuprinse în lista - anexă nr. 2 nu au fost executate;
- c) în lucrările, cuprinse în lista - anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului;
- d) obiectiiile beneficiarului - act de verificare.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea lucrărilor de construcții – montaj cu volumele fizice îndeplinite deplin conform documentației de proiect și caietului de sarcini.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor de construcții – montaj de către Antreprenor.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepție la terminarea lucrărilor și transmiterea obiectivelor spre lucrările de testare și reglare.

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

**Obiectul 10:**

- PTI S41 – str. Chimiștilor 1;
- PTI S42 – str. Chimiștilor 3;
- PTI S43 – str. Chimiștilor 5;
- PTI S44 – str. Chimiștilor 7 s.1;
- PTI S45 – str. Chimiștilor 7 s.2;
- PTI S46 – str. Chimiștilor 9;
- PTI S47 – str. Chimiștilor 11 s.1;
- PTI S48 – str. Chimiștilor 11 s.2;
- PTI S49 – str. Chimiștilor 13;
- PTI S50 – str. Chimiștilor 15.

*Rețele Termice aferente:*

Teavă din otel Preizolată cu Poliuretan Rigid (PUR) cu semnalizare – DN139,7 aprox. 50 m și DN76,1 aprox. 2 m.

**Obiectul 12:**

- PTI S55 – str. Lupu 55 sec. 1;
- PTI S56 – str. Lupu 55 sec. 2;
- PTI S57 – str. Lupu 55 sec. 3;
- PTI S58 – str. Lupu 55 sec. 4;
- PTI S59 – str. Lupu 59 sec. 1;
- PTI S60 – str. Lupu 59 sec. 2;
- PTI S61 – str. Lupu 59/1;

PTI S62 – str. Lupu 59/2;  
PTI S63 – str. Cornului 3/1;  
PTI S64 – str. Cornului 3/2;  
PTI S65 – str. Cornului 5;  
PTI S66 – str. Cornului 5/1;  
PTI S67 – str. Cornului 5/2 s.1;  
PTI S68 – str. Cornului 5/2 s.2.

*Rețele Termice aferente:*

Teavă din oțel Preizolată cu Poliuretan Rigid (PUR) cu semnalizare – DN168,3 aprox. 120 m; DN114,3 aprox. 16 m; DN76,1 aprox. 46 m; DN60,3 aprox. 16 m.

Teavă din oțel electrosudată – DN219 aprox. 4 m; DN159 aprox. 10 m; DN133 aprox. 10 m; DN108 aprox. 14 m; DN76 aprox. 30 m; DN57 aprox. 25 m; DN25 aprox. 3 m.

**Obiectul 28:**

PTI S99 – str. Ion Creangă 47/2

*Rețele Termice aferente:*







Teavă din oțel Preizolată cu Poliuretan Rigid (PUR) cu semnalizare – DN114,3 aprox. 80 m.

Teavă din oțel electrosudată – DN108 aprox. 6 m; DN45 aprox. 1 m.

**Obiectul 29:**

PTI S100 – str. Alexandrescu 13;  
PTI S101 – str. Alexandrescu 15;  
PTI S102 – str. Alexandrescu 17;  
PTI S103 – str. Alexandrescu 17/1.

8. Prezentul proces-verbal cu un total de 7 pagini, ce conține 3 anexe numerotate, a fost încheiat astăzi 19.11.2019 în cadrul contractului C 1.10, în 4 exemplare. Tot aici se anexează obiecturile SA „Termoelectrica” în Actul de verificare întocmit de Beneficiar.

Nr.	Nume	Prenume	Organizația	Semnătura
1.	Dl. Radu	Ovidiu	UCIPE	
2.	Dna Cebotari	Carolina	SA "Termoelectrica"	
3.	Dl. Tovarničchi	Iulian	UCIPE	
4.	Dl. Burlacu	Anatol	UCIPE	
5.	Dna Lisnic	Tatiana	SA "Termoelectrica"	
6.	Dl. Babii	Viorel	SA "Termoelectrica"	
7.	Dl. Bucătel	Alexandru	SA "Termoelectrica"	
8.	Dna Slabenco	Natalia	SA "Termoelectrica"	
9.	Dl. Prepeliță	Andrei	SA "Termoelectrica"	
10.	Dl. Buruian	Vladimir	SA "Termoelectrica"	
11.				

9. Lucrarea este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

L.S.

(semnătură)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" \_\_\_\_\_ "

L.S.

(semnătura)

**Anexa 1: Lista pieselor care sănăt lipsă sau sănăt incomplete**

- S44, S46 – Firul de împământare la amortizorul de vibrații nu este conectat la flanșă;
- S45 – Firele de împământare la amortizoarele de vibrații nu sunt conectate la flanșe;
- S47 – Firul de împământare la amortizorul de vibrații este slab fixat în bulon. Clemele de plastic de fixarea tuburilor de protecție pentru cabluri nu sunt fixate de tavan și nu își îndeplinesc scopul. Lipsește senzorul de deschidere a ușii;
- S49 – Lipsește senzorul de deschidere a ușii;
- S50 – lipsește grătarul deasupra groapei de evacuare a apei;
- S55 – 1) trebuie vopsită sudura de pe rama PTI-ului 2) șina de împământare nu este fixată de perete;
- S56 – în Panoul electric de Distribuție (PD) un automat este montat invers (cu capul în jos);
- S57 – manometrul de apă caldă curge;
- S58 – 1) senzorul de deschidere a ușii nu este fixat; 2) cablurile din PD nu sunt fixate bine în automate (conexiuni slabe); 3) firul de împământare al PD nu este fixat de șina PE;
- S59, S60, S63, S65, S99, S100 – lipsește izolarea schimbătorului de căldură;
- S61 – 1) manometru defect (transpirat și nu ține presiunea); 2) lipsește izolarea schimbătorului de căldură; 3) curge conexiunea la contor și mai sus de acesta pe aceeași țeavă la îmbinare;
- S62 – 1) trebuie asigurată curățenia în încăpere și în afara ei (materiale de la reparație aruncate afară); 2) lipsește izolarea schimbătorului de căldură;
- S64 – 1) lipsește izolarea schimbătorului de căldură; 2) senzorul de deschidere a ușii nu este fixat;
- S66 – lipsește grătarul deasupra groapei de evacuare a apei;
- S67 – pompa produce un sunet straniu;
- S100 – senzorul de deschidere a ușii nu e fixat;
- S101 – 1) lipsește izolarea schimbătorului de căldură; 2) senzorul de presiune nu este conectat la conductă; 3) senzorul de deschidere a ușii nu e fixat bine;
- S102 – 1) lipsește izolarea schimbătorului de căldură; 2) senzorul de deschidere a ușii nu e fixat; 3) trebuie restabilită vopsea pe pereti; 4) AVP nu se deschide complet;
- S103 – 1) senzorul de temperatură exterioară trebuie mutat de pe placă de metal (la soare va da parametri greșiti); 2) lipsește izolarea schimbătorului de căldură; 3) cablul trebuie prins de tavan; 4) firul de împământare nu e prins bine de șina PE.

**Anexa 2: Lista lucrărilor care nu au fost executate**

- S44, S46 – Trebuie asigurată curătenia în interiorul încăperilor.  
S42, S48 – senzorul de deschidere a ușii prezent, dar nu este fixat.  
S49 – nu au fost evacuate materialele vechi din încăpere. Conducta nu este fixată de perete decât cu sârmă;  
S62, S102 – egalarea potențialurilor (împământarea) între conductele separate de antivibratoare de cauciuc;

**Anexa 3: Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului**

S41, S42 – ambele plafoane de iluminat nu sunt împământate (firul de împământare e tăiat în plafon);

S43, S49 – firul de împământare al instalației nu e conectat la șina de împământare (pe când Procesul Verbal al laboratorului electrotehnic de la SA „Energoservice” declară că există continuitate electrică între priza de pământ și instalație);

S44, S45, S48 – este o diferență de 200A între tensiunile L-N și L-PE; trebuie verificate conexiunile firelor;

S55 – Panoul Electric de Distribuție (PD) nu este conectat la împământare;

S56 – PD și plafoanele de iluminat nu sunt împământate;

S57 – în PD cablurile sunt conectate între ele și sunt capete de cabluri neizolate (pericol de electrocutare); șina Neutrului nu este fixată;

S59 – lipsește împământarea la șina PE;

S60, S61 – cabluri de diferite culori legate între ele cu bandă izolantă;

## ACT de verificare

**OBIECT:** S1-55, S1-56, S1-57, S1-58, S1-59, S1-60, S1-61, S1-62, S1-63, S1-64  
S1-65, S1-66, S1-67, S1-68, S2-31, S2-32, S2-33, S2-34, S2-35

### Scopul

Coresponderea instalației montate cu proiectul.

Verificarea documentației de execuție.

Coresponderea instalației montate cerințelor DNT.

### Caracteristica succintă a instalatiei electrice examinată vizual:

1. Categoria de alimentare III
2. Sistem de alimentare TN-C-S
3. Tensiunea nominală 220V / 380V
4. Puterea electrică 3kW
5. Tipul încăperii conform cerințelor securității electrice - încăpere deosebit de periculoasă

### Neajunsurile depistate:

În rezultatul examinării vizuale și în rezultatul efectuării măsurărilor și încercărilor, au fost depistate următoarele neajunsuri:

1. La obiectele inspectate în PD lipsesc fichele de marcat pe obiecte.
2. La cozorile de iluminat lipsesc conexiunile conductorului PE.
3. Nu este indicată tensiunea de lucru părților electrice.
4. Mărimile de împărțitare nu sunt borbotește cu valoarea negativă.
5. Nu este realizată egalarea potențialelor conform pionchelui.
6. Procesele verificale nu corespund calității (valoare  $I_{sc}$ ) verificarea continuității electrice dintre priza de pană și instalările legate la ea.
7. La obiectele cu  $I_{sc}$  în punctul K1 mai mare de 600A, este necesară să se schimbe siguranța fusibilei de tip "G" pe "AM" (corespunzător pionchelui).
8. La obiectul S1-66 este limitat accesul la PD.
9. La panouri electrice lipsesc mureagul automatelor.
10. Lipsesc dezinseriile de disperzat la panouri electrice.
11. Se utilizează colector trifazat de tip "LUN 4" (conform pionchelului).

### Concluzii:

#### Instalația electrică:

Putea fi pusă în funcție după înălțarea neajunsurilor depistate.

Membrii:

Oelaruschi G

19.11.2019

Baloi V

Popescu S

Burecan O.

"TERMEOLECTRICA" S.A.  
SERVICIUL  
ELECTRIC

