

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G136 G135 – Cîietu – Chioselia Rusă – M3 km 4,60-5,40 și 12,16-12,99, amplasat teritorial în UTA Găgăuzia**

| <u>Nr.<br/>d/o</u> | <u>Grupa de obiecte/denumirea obiectului</u>                                         | <u>L10/<br/>2024</u> | <u>L11/<br/>2024</u> | <u>L12/<br/>2024</u> | <u>01/2025</u> | <u>02/2025</u> | <u>03/2025</u> | <u>04/2025</u> | <u>L05/2025</u> | <u>L06/2025</u> | <u>L07/2025</u> |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                                                                      |                      |                      |                      | 5              | perioda        | rece           | 24             |                 | 5               |                 |
|                    | <b>Drum regional G136-G 135 -Cîietu- Chioselia Rusa -M3 km 4+600-5+400 ,L=800 m.</b> |                      |                      |                      |                |                |                |                |                 |                 |                 |
| <u>1.1</u>         | <u>Partea carosabila</u>                                                             | <u>x</u>             |                      |                      |                |                |                |                |                 |                 |                 |
| <u>1.2</u>         | <u>Acostamente si rigole</u>                                                         |                      | <u>x</u>             |                      |                |                |                |                |                 |                 |                 |
| <u>1.3</u>         | <u>Siguranta</u>                                                                     |                      | <u>x</u>             |                      |                |                |                |                |                 |                 | <u>x</u>        |
| <u>1.4</u>         | <u>Curatirea rigolei existente</u>                                                   |                      |                      |                      |                |                |                |                |                 |                 | <u>x</u>        |
|                    | <b>G 136 km 12+160 - 12+990, L=830 m.</b>                                            |                      |                      |                      |                |                |                |                |                 |                 |                 |
| <u>1.4</u>         | <u>Partea carosabila</u>                                                             |                      | <u>x</u>             |                      |                |                |                |                | <u>x</u>        |                 |                 |
| <u>1.5</u>         | <u>Acostamente si rigole</u>                                                         |                      | <u>x</u>             |                      |                |                |                |                |                 | <u>x</u>        |                 |
| <u>1.6</u>         | <u>Siguranta</u>                                                                     |                      |                      | <u>x</u>             |                |                |                |                |                 |                 | <u>x</u>        |

Data completării:27/09/2024

Nume/prenume: Dodica Alina

Funcția: director

Denumirea operatorului economic SRL „SpeedQual COM”