

**Proces-verbal  
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr.1 localitatea s.**Bujor**

Cu privire la lucrările de construcții **Lucrările de reparație capitală a drumului L529 de acces spre s. Bujor (trotuarul)**,, executate la obiectivul **Lucrările de reparație capitală a drumului L529 de acces spre s. Bujor (trotuarul)**, în cadrul contractului nr. 101 din 29 octombrie 2025, încheiat între **Consiliul Raional Hîncești\_si SRL Vertex-Stroy**.

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza caietului de sarcini aferent contractului de antrepriza **nr. 101 din 29 octombrie 2025**.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada \_\_\_\_\_, fiind formată din:

**Presedintele comisiei:**

**Aliona Grigoraș – vicepreședintele raionului Hîncești**

**Membrii comisiei :**

**Galina ERHAN - șef direcție Generala Finanțe Hîncești**

**Orhianu Nicolae – specialist în cnstrucții, elebarator de deviz**

**Ion Agaci – primarul s.Bujor**

**Rachiu Pavel – Diriginte de santier**

**Andrian Tașca - șef Direcția Secția Constructii, Gospodărie Comunala și Drumuri.**

3. La recepție au mai participat:

a) executantul:

**SRL Vertex-Stroy, administrator Pîrău Marianna**

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul obiectivul **Lucrările de reparație capitală a drumului L529 de acces spre s. Bujor (trotuarul)**,, cu destinația folosirea publica, format din următoarele construcții

\_\_\_\_\_,  
având suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_ și numărul de nivele \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatul inspecției construcției nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_

*(se indică executantul lucrării cadastrale)*

și anexat la prezentul proces-verbal.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 14 octombrie 2025;

c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;  
d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;  
e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;

g) valoarea obiectivului este de 223 446,07 lei, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției:

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției:

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției:

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

### **Receptionarea lucrurilor.**

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin: **Îndeplinirea volumelor de lucrari conform caietului de sarcini.**

9. Comisia de recepție recomandă următoarele: **De receptionat obiectivul si transmis beneficiarului.**

---

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup>Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

11. Prezentul proces-verbal, conținând **2** file și **3** anexe numerotate, cu un număr total de **5** file.

### **Comisia de recepție:**

Președinte:

**Aliona Grigoraș**

**Membrii comisiei:**

**Galina ERHAN**

**Orhianu Nicolae**

**Rachiu Pavel**

**Andrian Tașca**

**Ion Agaci**

12. Lucrarea **Lucrările de reparație capitală a drumului L529 de acces spre s. Bujor (trotuarul)**, este finisată.

*Transmisă:*

*Primită:*

**Executant:**

**Director SRL Vertex-Stroy**

**Pîrău Marianna**

**Investitor: Consiliul Raional Hîncești**

**Anexa 1**

La procesul –verbal de receptie la terminarea lucrărilor №1 din 20/11/2025

În cadrul proiectului **Lucrările de reparație capitală a drumului L529 de acces spre s. Bujor (trotuarul)**, din documentația scrisă și desenată care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele:

**Nu sunt**

**Director SRL Vertex-Stroy  
Pîrău Marianna**

**Responsabil tehnic  
Rachiu Pavel**

La procesul –verbal de receptie la terminarea lucrărilor №1 din 20/11/2025

În cadrul proiectului **Lucrările de reparație capitală a drumului L529 de acces spre s. Bujor (trotuarul).**

**Lucrări care nu au fost executate**

**Nu sunt**

**Director SRL Vertex-Stroy  
Pîrău Marianna**

**Responsabil tehnic  
Rachiu Pavel**

**Anexa 3**

La procesul –verbal de receptie la terminarea lucrărilor №1 din 20/11/2025

În cadrul proiectului **Lucrările de reparație capitală a drumului L529 de acces spre s. Bujor (trotuarul), Lucrări la care nu s-au respectat conform prevederilor proiectului**  
**Nu sunt**

**Director SRL Vertex-Stroy**  
**Pîrău Marianna**

**Responsabil tehnic**  
**Rachiu Pavel**