

## 1 Назначение изделия

1.1 Шкафы защиты приборов учета типа DDE изготавленные по SF 40657106-001-2011 пред назначены для встраивания в них счетчиков (трехфазных или однофазных) для учета активной и реактивной энергии переменного тока номинальной частотой 50 Гц, а также обеспечения их защиты от воздействия климатических факторов и от несанкционированного доступа, к ним посторонних лиц, для защиты распределительных и групповых линий при перегрузках и короткозамыканиях.

1.2 Шкафы предназначены для приёма электрической энергии напряжением 380В частотой 50Гц и её распределения по электрическим цепям (линиям) напряжением 380В, 220В.


1.3 Шкафы предназначены для эксплуатации в наружных или внутренних установках. Воздух в установках не должен содержать взрывоопасных и агрессивных газов и паров.

1.4. Рабочее положение шкафов - вертикальное.

1.5. В шкафах предусмотрены места для установки счетчиков и трансформаторов тока, которыми комплектует потребитель.

Внимание!  
В связи с постоянным совершенствованием конструкции возможны отдельные расхождения между описанием и изделием, не влияющие на работоспособность и технические характеристики.

## 2. Технические характеристики



## 3. Комплект поставки

В комплект поставки входят:

1. Шкаф DDE соответствующего исполнения 1 шт;
2. Ключ от наружной двери 1 шт;
3. Паспорт DDE

## 4. Устройство

Конструкция шкафа представляет собой сборный металлический шкаф с одной или двумя секциями. Односекционные шкафы снабжены двумя дверями, двухсекционные - тремя. Внутренние двери снабжены спецзамками и устройством пломбирования (ключи от внутренних дверей находятся у поставщика электроэнергии).

Внутренние двери также снабжены смотровыми окнами для снятия показаний счетчиков. Наружные двери снабжены замками, закрывающимися трехзащтым ключом. В односекционных шкафах смонтированы панели силовой цепи и счетчиков. Панель счетчиков отделена от силовой цепи защитной перегородкой. В двухсекционных шкафах панели счетчиков смонтированы в левой секции, в правой - силовая распределительная цепь.

К правой боковой стенке приварена бонка зажима заземления и нанесен знак заземления. На наружной поверхности дверцы нанесен знак безопасности «Осторожно! Электрическое напряжение»

Ввод и вывод проводов (кабелей) осуществляется через отверстия в нижней крыше, снабженные водными муфтами. Электрический монтаж выполнен шинами и проводом, соответствующими сile тока.

## 5. Техника безопасности

5.1. Установку, монтаж и обслуживание блоков могут производить лица, знающие требования «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) и обученные правилам техники безопасности (ПТБ).

5.2. Установку и монтаж шкафов производить только при отключенном напряжении!

5.3. Для обеспечения безопасности и нормальной работы шкафов, при подготовке их к работе, эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать следующие меры:

5.3.1. Корпус шкафа должен быть надежно заземлен. Для этого болт заземления нужно соединить с помостью заземляющего проводника с заземлением. Болт заземления находится на правой боковой стенке шкафа и обозначен знаком « $\frac{1}{\square}$ ».

5.3.2. Сопротивление между шиной общего контура заземления и корпусом шкафа должна быть не более 0,1 Ом.

5.3.3. Сопротивление изоляции всех изолированных цепей относительно корпуса и между собой должна быть не менее 10 Мом.

5.4. Запрещается: эксплуатировать незаземленный шкаф.

## 6. Подготовка к работе

6.1. Для установки шкафа разметить на опорной поверхности места крепления. Место крепления выбрать так, чтобы было удобно для обслуживания. К опорной поверхности шкаф крепится четырьмя дюбелями (штильками).

6.2. Подсоединить заземляющий проводник к болту заземления шкафа, убедится в надежности контакта.

6.3. Укомплектовать шкаф соотвествующими трансформаторами тока и счетчиками электрической энергии.

6.4. Выполнить электромонтаж цепей согласно схеме электрической принципиальной (согласно проекта).

6.5. После окончания монтажа шкафа выполнить измерение изоляции:

- между токоведущими частями фаз;
- между фазами и нулевым рабочим проводом;
- между фазами и корпусом.

Измерения проводить с отключенными приборами учета (счетчиками).