

CONCLUZIILE TEHNICE

CONCLUZIE TEHNICĂ № 080723-1

1.	Model	Telefon digital - Norfel M3903 Enhanced Set
2.	Numărul de inventariere	18002130
3.	Numărul de serie	NNTMEN85B8A5
4.	Numărul/Locul de evidență	535 - 001616
5.	Răspunzător material	Dobrova Victoria
6.	Data fabricării	10/2011
7.	Data dării în exploatare	2018
8.	Prețul inițial	8256.00
9.	Concluzie tehnică	Teste, reglări, măsurări, elementul principal defectat, estimarea costului reparației

Este defectat ecranul LCD al telefonului (*linii și pixeli defecti*).

Este necesară înlocuirea ecranului sau conectorului flexibil.

Repararea acestui echipament este posibilă în condițiile unui centru de service specializat.

CONCLUZIE TEHNICĂ № 080723-7

1.	Model	Placa de abonat analogică - Nortel Extended Analogue Message waiting Line card
2.	Numărul de inventariere	0500110
3.	Numărul de serie	NT5K96EB
4.	Numărul/Locul de evidență	882 - 010885
5.	Răspunzător material	Apostol Lilian
6.	Data fabricării	04/2001
7.	Data dării în exploatare	2001
8.	Prețul inițial	176 787,27
9.	Concluzie tehnică	Teste, reglări, măsurări, elementul principal defectat, estimarea costul reparației

A ieșit din funcțiune din cauza sursei de alimentare defecte. Placa este complet nefuncțională (nu se detectează de stație, nu are loc trecerea la starea de lucru).

Repararea necesită calificare specială și echipament tehnic specializat - nu este posibilă cu forțele proprii.

Repararea acestui echipament este posibilă în condițiile unui centru de service specializat.

CONCLUZIE TEHNICĂ № 080723-2

1.	Model	Telefon digital - Nortel M3903 Enhanced Set
2.	Numărul de inventariere	0500071
3.	Numărul de serie	NNTMGY276E14
4.	Numărul/Locul de evidență	535 - 001894
5.	Răspunzător material	Dobrov Leonid
6.	Data fabricării	09/2006
7.	Data dării în exploatare	2006
8.	Prețul inițial	2 424 609
9.	Concluzie tehnică	Teste, reglări, măsurări, elementul principal defectat, estimarea costului reparației

Este defectat ecranul LCD al telefonului (linii și pixeli defecti).

Este necesară înlocuirea ecranului sau conectorului flexibil.

Repararea acestui echipament este posibilă în condițiile unui centru de service specializat.

CONCLUZIE TEHNICĂ № 080723-8

1.	Model	Placa de abonat hibridă - Panasonic KX-TDA0170 - DHLC8
2.	Numărul de inventariere	0500210
3.	Numărul de serie	6GBSH025619
4.	Numărul/Locul de evidență	352 - 009116
5.	Răspunzător material	Oleinic Serghei
6.	Data fabricării	2005
7.	Data dării în exploatare	2005
8.	Prețul inițial	117822,37
9.	Concluzie tehnică	Teste, reglări, măsurări, elementul principal defectat, estimarea costului reparației

A ieșit din funcțiune din cauza sursei de alimentare defecte. Placa este complet nefuncțională (nu se detectează de stație, nu are loc trecerea la starea de lucru).

Repararea necesită calificare specială și echipament tehnic specializat - nu este posibilă cu forțele proprii.

Repararea acestui echipament este posibilă în condițiile unui centru de service specializat.

CONCLUZIE TEHNICĂ № 080723-3

1.	Model	Telefon digital - Nortel M3903 Enhanced Set
2.	Numărul de inventariere	0500071
3.	Numărul de serie	NNTMGY1E6C56
4.	Numărul/Locul de evidență	535 - 001894
5.	Răspunzător material	Dobrov Leonid
6.	Data fabricării	03/2006
7.	Data dării în exploatare	2006
8.	Prețul inițial	2 424 609
9.	Concluzie tehnică	Teste, reglări, măsurări, elementul principal defectat, estimarea costului reparației

Este defectat ecranul LCD al telefonului (linii și pixeli defecti).

Este necesară înlocuirea ecranului sau conectorului flexibil.

Repararea acestui echipament este posibilă în condițiile unui centru de service specializat.

CONCLUZIE TEHNICĂ № 080723-3

1.	Model	Centrala telefonică – Ericsson-LG iPECS eMG80
2.	Numărul de inventariere	95003731
3.	Numărul de serie	601THVG129383
4.	Numărul/Locul de evidență	535 - 001894
5.	Răspunzător material	Dobrov Leonid
6.	Data fabricării	2018
7.	Data dării în exploatare	2018
8.	Prețul inițial	6107,61
9.	Concluzie tehnică	Teste, reglări, măsurări, elementul principal defectat, estimarea costului reparației

Centrala telefonică se blochează periodic și devin nefuncționale unele servicii: afișarea numărului apelantului pe porturi analogice devine nefuncțională până la următoarea repornire a centralei telefonice.

Repararea necesită calificări speciale și echipamente tehnice specializate - nu este posibilă cu forțele proprii.

Repararea acestui echipament este posibilă doar în condițiile unui centru de service specializat.

CONCLUZIE TEHNICĂ № 080723-4

1.	Model	Telefon digital - Nortel M3903 Enhanced Set
2.	Numărul de inventariere	0500071
3.	Numărul de serie	NNTMGY23B037
4.	Numărul/Locul de evidență	535 - 001894
5.	Răspunzător material	Dobrov Leonid
6.	Data fabricării	06/2006
7.	Data dării în exploatare	2006
8.	Prețul inițial	2 424 609
9.	Concluzie tehnică	Teste, reglări, măsurări, elementul principal defectat, estimarea costului reparației

Este defectat ecranul LCD al telefonului (*linii și pixeli defecti*).

Este necesară înlocuirea ecranului sau conectorului flexibil.

Repararea acestui echipament este posibilă în condițiile unui centru de service specializat.

CONCLUZIE TEHNICĂ № 080723-10

1.	Model	Blocul de alimentare – Nortel Option 11C mini Cabinet Power Supply
2.	Numărul de inventariere	0500110
3.	Numărul de serie	NNTM10ZY2MP4
4.	Numărul/Locul de evidență	882 - 010885
5.	Răspunzător material	Apostol Lilian
6.	Data fabricării	04/2001
7.	Data dării în exploatare	2001
8.	Prețul inițial	176787,27
9.	Concluzie tehnică	Teste, reglări, măsurări, elementul principal defectat, estimarea costului reparației

A ieșit din funcțiune din cauza creșterii bruște a tensiunii de alimentare ce a dus la defectarea elementelor blocului de alimentare.

Repararea cu forțele proprii nu a dat rezultate pozitive din cauza lipsei echipamentului de diagnosticare și documentației tehnice.

Repararea acestui echipament este posibilă în condițiile unui centru de service specializat.

CONCLUZIE TEHNICĂ № 080723-5

1.	Model	Telefon digital - Nortel M3904 Professional Set
2.	Numărul de inventariere	0500071
3.	Numărul de serie	NNTMET0F3E2A
4.	Numărul/Locul de evidență	535 - 001894
5.	Răspunzător material	Dobrov Leonid
6.	Data fabricării	03/2003
7.	Data dării în exploatare	2003
8.	Prețul inițial	2 424 609
9.	Concluzie tehnică	Teste, reglări, măsurări, elementul principal defectat, estimarea costului reparației

Este defectat ecranul LCD al telefonului (linii și pixeli defecti).

Este necesară înlocuirea ecranului sau conectorului flexibil.

Repararea acestui echipament este posibilă în condițiile unui centru de service specializat.

CONCLUZIE TEHNICĂ № 080723-4

1.	Model	Blocul de alimentare – Nortel Option 11C mini Cabinet Power Supply
2.	Numărul de inventariere	0500110
3.	Numărul de serie	NNTM10ZY45TY
4.	Numărul/Locul de evidență	882 - 010885
5.	Răspunzător material	Apostol Lilian
6.	Data fabricării	04/2001
7.	Data dării în exploatare	2001
8.	Prețul inițial	176787,27
9.	Concluzie tehnică	<i>Teste, reglări, măsurări, elementul principal defectat, estimarea costul reparației</i>

A ieșit din funcțiune din cauza creșterii bruște a tensiunii de alimentare ce a dus la defectarea elementelor blocului de alimentare.

Repararea cu forțele proprii nu a dat rezultate pozitive din cauza lipsei echipamentului de diagnosticare și documentației tehnice.

Repararea acestui echipament este posibilă în condițiile unui centru de service specializat.

CONCLUZIE TEHNICĂ № 080723-6

1.	Model	Telefon digital - Nortel M3904 Professional Set
2.	Numărul de inventariere	0813090
3.	Numărul de serie	NNTM60A5596C
4.	Numărul/Locul de evidență	450
5.	Răspunzător material	Carauș Lidia
6.	Data fabricării	09/2002
7.	Data dării în exploatare	2002
8.	Prețul inițial	4595,00
9.	Concluzie tehnică	<i>Teste, reglări, măsurări, elementul principal defectat, estimarea costului reparației</i>

Este defectat ecranul LCD al telefonului (*linii și pixeli defecți*).

Este necesară înlocuirea ecranului sau conectorului flexibil.

Repararea acestui echipament este posibilă în condițiile unui centru de service specializat.