

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**


Nr. 1 Din 30.12.2020

Privind lucrarea **“Lucrari de reconstructie si reamenajare a sistemului de drumuri si cai din expozitia rozariu, la IP “Gradina Botanica Nationala (Institut) “A. Ciubotaru”**, executată la obiectul **Gradina Botanica Nationala (Institut) Alexandru Ciubotaru din Chisinau** în cadrul contractului nr. **69 din 11.11.2020** încheiat între SRL **”5AQ Invest”** si **Gradina Botanica Nationala (Institut) Alexandru Ciubotaru din Chisinau** pentru lucrările de **“Lucrari de reconstructie si reamenajare a sistemului de drumuri si cai din expozitia rozariu, la IP “Gradina Botanica Nationala (Institut) “A. Ciubotaru”**,

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

1. ROȘCA ION
2. MITE VITALE
3. GARȘTEA ANDREI
4. COLEȘNIC ALINA
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_



7. Seremet Valerian - Diriginte de santier  
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

aprobarea spre recepție

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

faptul ca toate lucrarile au fost executate in volum deplin

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de receptionat lucrarile “Lucrari de reconstructie si reamenajare a sistemului de drumuri si cai din expozitia rozariu, la IP “Gradina Botanica Nationala (Institut) “A. Ciubotaru”

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:


Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_


7. Seremet Valerian - Diriginte de santier  
(numele, prenumele)



9. Lucrarea \_\_\_\_\_ este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



201

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"10" Septembrie 2010

L.Ș.

(semnătura)




Anexa nr.1

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
Nr. \_\_\_ din „\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului  
care sunt lipsă sau incomplete.**


A large area of the document is crossed out with a large, hand-drawn diagonal line, indicating that the list of missing or incomplete items is empty.

*Arhet U. S.*



**Diriginte de santier**

**Responsabil tehnic**




Anexa nr.2  
La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
Nr. \_\_\_ din „\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate .

Large empty lined area for listing work items.

*Sveomet*



Diriginte de santier


Responsabil tehnic

Anexa nr.3  
La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
Nr. \_\_\_ din „\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului .

Area with horizontal lines for listing items, currently blank.

*Grigore V. Stancu*



Diriginte de șantier

Responsabil tehnic

