

din 15.09. 2021

Lucrarii de reparatie curentă a sectiei Ortopedie și Traumatologie nr. 2 conform necesităților IMSP SCTO

[illegible]

Tavane													+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
Pardosea																													+	+	+	
Timplarie																							+	+								
Cabinet infermiere																																
Pereti													+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
Glafuri													+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
Tavane													+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
Pardosea																													+	+		
Salon pacienti (01)																																
Pereti													+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
Glafuri													+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
Tavane													+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
Pardosea																														+	+	+
Timplarie																										+	+					
Salon pacienti (02)																																
Pereti													+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
Glafuri													+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
Tavane													+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
Pardosea																														+	+	+
Timplarie																										+	+					
Salon pacienti (03)																																
Pereti													+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
Glafuri													+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
Tavane													+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
Pardosea																														+	+	+
Timplarie																											+	+				
Salon pacienti (04)																																
Pereti													+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					
Glafuri													+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					
Tavane													+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					
Pardosea																														+	+	+
Timplarie																																
Salon pacienti (05)																																
Pereti													+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					
Glafuri													+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					

Tavane										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						
Pardosea																											+	+	+	
Timplarie																									+	+				
Sala de proceduri																														
Pereti												+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Glafuri												+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Tavane												+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Pardosea																												+	+	+
Timplarie																														
Sala preoperatorie																														
Pereti										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						
Glafuri										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						
Tavane										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						
Pardosea																												+	+	+
Timplarie																									+	+				
Sala de operatii																														
Pereti										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						
Glafuri										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						
Tavane										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						
Pardosea													+															+	+	+
Timplarie																									+	+				
Lucrari de incalzire																														
Montare						+	+	+	+	+																				
Utlaj																												+	+	
Lucrari sanitare, apa si canalizare																														
Montare						+	+	+	+	+																				
Utlaj																												+	+	
Lucrari electrice						+	+	+	+	+																				
Sistem alarma antiincendiu						+	+	+	+	+																				
Sonerie la 2 intrari cu semnal post						+	+	+	+	+																				
Ventilare						+	+	+	+	+																				
Utilaj																													+	+

Semnat:semnatura electronica

Nume: Cebotarenco M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Euromontaj CTI SRL