

Anexa nr. 10
 la Documentația standard nr.69
 din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

pe obiectul „Lucrări de reparație a drumurilor”

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul	2023			
		Luna				
		IX	X	XI	XII	
	LOTUL 1 Reparatia portiunii de drum L363 Condratesti-Curtoaia (sector Condratesti)					
	1. Reparatia imbracamintei existente din beton asfaltic (L=1100 m.l., B=6 m)					
	1.1. Sector 1, km. 0+000 - km. 0+040 (L=40 ml., B=6 m.l.)		X			
	1.2. Sector 2, km. 0+040 - km. 0+140; S=600 m2 (L=100 ml., B=6 m.l.)	X				
	1.3. Sector 3, km. 0+140 - km. 0+180 (L=40 ml., B=6 m.l., pod existent)	X				
	1.4. Sector 4, km. 0+180 - km. 1+030; S=5100 m2 (L=850 ml., B=6 m.l.)	X				
	1.5. Sector 5, km. 1+030 - km. 1+100; (L=70 ml., B=6 m.l.)		X			
	1.6. Acces lateral (17x4x15 m.l.)		X			
	1.7. Reparatia podului existent	X	X			
	LOTUL 2 Reparatia portiunii de drum L362 Drujba- Hircesti-Curtoaia (sector Hircesti)					
	1. Reparatia imbracamintei existente din beton asfaltic (L=1500 m.l., B=6 m)					
	1.1. Sector 1, km. 0+000 - km. 0+880; S=5280 m2 (L=880 ml., B=6 m.l.)			X		

1.2. Sector 2, km. 0+880 - km. 1+500; S=3720 m2 (L=620 ml., B=6 m.l.)			X	X	
1.3. Acces lateral (17x4x15 m.l.)			X	X	

Semnat: _____

Nume: Igor Gonta

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator - interimar

Denumirea întreprinderii: S. A. „Drumuri – Strășeni”