

SRL Santehcomplex

Se respinge oferta pentru:

- **Lotul nr. 1** – s-a completat necorespunzător coloana “Modelul articolului” din formularul F4.1. Specificații tehnice, indicând denumirea producătorului. Conform cerințelor indicate în Anunțul de participare este menționat “În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă.”;
- **Loturile nr. 2, 19, 20** - s-a completat necorespunzător coloana “Modelul articolului” din formularul F4.1. Specificații tehnice, indicând doar denumirea comercială. Conform cerințelor indicate în Anunțul de participare este menționat “În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă.”;
- **Lotul nr. 3** – în formularul F4.1. Specificații tehnice, la coloana modelul articolului este indicat robinetul K 54.00.00, însă mostra prezentată este de modelul – KH54.00.00;
- **Loturile nr. 4, 5** – în formularul F4.1. Specificații tehnice, este indicat modelul KONTUR, producător Rusia, ООО ПК KONTUR, în mostra prezentată este indicat alt producător – ООО НПО ППО-АКБА, ХАРЬКОВ;
- **Loturile nr. 6, 7** - în formularul F4.1. Specificații tehnice, este indicat modelul KONTUR, producător Rusia, ООО ПК KONTUR, în mostra prezentată este indicat alt producător – FLEXOTRON;
- **Lotul nr. 10** – s-a solicitat furtun cu protective din PVS, însă conform mostrei s-a oferat furtun fără protective din PVS. De asemenea, nu este completat corect coloana Modelul articolului, fiind indicat Valfex , însă producătorul China;
- **Lotul nr. 15** - în formularul F4.1. Specificații tehnice, la coloana modelul articolului este indicat – АБ 105.54.14.3, iar mostra prezentată este de modelul – А 105.54.143. de asemenea, s-a solicitat set de accesorii cu vacuum, însă conform mostrei s-a oferat fără vacuum.

Pentru celelalte loturi nu a fost prezentată nici o ofertă.