

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparatia cladirii IP GM Bujor, din s. Bujor, r. Hincesti (Pardoselele
holurilor axa 4-7)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		Iunie-august		
1.	Organizare de șantier			
2.	Lucrari de demontari			
3	Pregatirea suprafetelor sub pardosele			
4	Strat suport sub pardosele			
5	Pardosele			
6	Usi			
7	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime			
8	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente			
9	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu			
10	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor			

Semnat: semnatura electronica

Nume: Pîrău Marianna

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Vertex-Sroy