

Anexa nr. 10  
 la Documentația standard nr. 115  
 din 15.09. 2021

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrari de reparatii curente in incinta Casei de Cultura s.Horesti r.Ialoveni" reparatia holului si corridorului**

N	Denumirea lucrarilor	zile																																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30								
	<b>Tavan</b>																																						
	Demontari	+	+																																				
	Refaceri			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																				
	Vopsirea																														+	+	+	+					
	<b>Pereti</b>																																						
	Demontari	+	+																																				
	Refaceri			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																				
	Tinc																				+	+	+	+															
	Vopsirea																																	+	+				
	<b>Pardosele</b>																																						
	Plinte		+	+	+	+	+																																
	Ciuruirea si lustruirea																																						
	<b>Timplarii</b>																																						
	Demontari	+	+																																		+		
	Montare																																						
	<b>Lucrari diverse</b>						+																															+	

Semnat:semnatura electronica

Nume: Demerji Tudor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei:Dinamic Construct SRL

