

INVESTITOR: IP Gimnaziul Bujor din s. Bujor , raionul Hîncești

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 01 din 05 decembrie 2024

Privind lucrarea de reparație a clădirii IP GM Bujor. Schimbarea ușilor și geamurilor din s. Bujor, r. Hîncești executată la obiectul Gimnaziului din s. Bujor, în cadrul contractului nr. 14 din 11 octombrie 2024 încheiat între IP Gimnaziul Bujor_ și „UDS CONSTRUCT” SRL.

Pentru Lucrari de reparație a clădirii IP GM Bujor. Schimbarea ușilor și geamurilor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ___ - ___ din _____ - _____
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de 6 - 20 decembrie 2024, fiind formată din:

1. Moșneagu Vera _____ director _____
2. Caraus Maria _____ contabil _____
3. Nederită Viorica _____ Președintele CS _____
4. Onuță Ion _____ muncitor pentru deservirea clădirii _____
5. Cazacu Lucia _____ bibliotecară _____
6. Cioară Simion _____ - responsabil etnic _____

Invitați:

Erhan Galina- _____ șef Direcția General Finanțe
Tasca Adrian - _____ șef Secția Construcții Gospodărie Comunalăși Drumuri CR Hîncești

3. Au mai participat la recepție:

1. Sari Roman, director „UDS CONSTRUCT” SRL, antreprenor. _____

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1 ;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De receptionat lucrările.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate în conformitate cu caietul de sarcini și cerințele în vigoare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se recomandă recepția finală.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2(două) file și fără anexe numerotate, cu un total de două file, a fost încheiat astăzi decembrie 2024 în 2 (două) exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

1. Moșneagu Vera -

2. Carauș Maria -

3. Nederiță Viorica -

4. Onuță Ion -

5. Cazacu Lucia -

6. Cioară Semion -


7. Erhan Galina -

8. Tașca Adrian

9. Lucrarea Lucrări de reparație a clădirii IP GM Bujor. Schimbarea ușilor și geamurilor este terminată


TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
UDS CONSTRUCT SRL
" 05 " decembrie 2024

L.Ș.



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
IP Gimnaziul Bujor
" 05 " decembrie 2024

L.Ș.




(semnătura)

Anexa nr.1

La procesul-verbal la terminarea lucrărilor
Nr.01 din 05 decembrie 2024


Lista pieselor

Din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete.



Anexa nr.2
La procesul-verbal la terminarea lucrărilor
Nr.01 din 05 decembrie 2024

Lista lucrărilor
cuprinse în documentația Tehnică ce n-au fost executate.



Anexa nr.3
La procesul-verbal la terminarea lucrărilor
Nr.01 din 05 decembrie 2024

Lista lucrărilor
cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

