

**Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr.1 localitatea s.**Bujor**

Cu privire la lucrările de construcții **Lucrările de reparație capitală a drumului L529 de acces spre s. Bujor (trotuarul)**,, executate la obiectivul **Lucrările de reparație capitală a drumului L529 de acces spre s. Bujor (trotuarul)**, în cadrul contractului nr. 101 din 29 octombrie 2025, încheiat între **Consiliul Raional Hîncești_si SRL Vertex-Stroy**.

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza caietului de sarcini aferent contractului de antrepriza **nr. 101 din 29 octombrie 2025**.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada _____, fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Aliona Grigoraș – vicepreședintele raionului Hîncești

Membrii comisiei :

Galina ERHAN - șef direcție Generala Finanțe Hîncești

Orhianu Nicolae – specialist în cnstrucții, elebarator de deviz

Ion Agaci – primarul s.Bujor

Rachiu Pavel – Diriginte de santier

Andrian Tașca - șef Direcția Secția Constructii, Gospodărie Comunala și Drumuri.

3. La recepție au mai participat:

a) executantul:

SRL Vertex-Stroy, administrator Pîrău Marianna

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul obiectivul **Lucrările de reparație capitală a drumului L529 de acces spre s. Bujor (trotuarul)**,, cu destinația folosirea publica, format din următoarele construcții

_____,
având suprafața la sol _____, suprafața totală _____ și numărul de nivele _____, conform certificatului despre rezultatul inspecției construcției nr. _____ din _____, eliberat de _____

(se indică executantul lucrării cadastrale)

și anexat la prezentul proces-verbal.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 14 octombrie 2025;

c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;

g) valoarea obiectivului este de 223 446,07 lei, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției:

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției:

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției:

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

Receptionarea lucrurilor.

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin: **Îndeplinirea volumelor de lucrari conform caietului de sarcini.**

9. Comisia de recepție recomandă următoarele: **De receptionat obiectivul si transmis beneficiarului.**

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.⁽¹⁾

⁽¹⁾Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

11. Prezentul proces-verbal, conținând **2** file și **3** anexe numerotate, cu un număr total de **5** file.

Comisia de recepție:

Președinte:

Aliona Grigoraș

Membrii comisiei:

Galina ERHAN

Orhianu Nicolae

Rachiu Pavel

Andrian Tașca

Ion Agaci

12. Lucrarea **Lucrările de reparație capitală a drumului L529 de acces spre s. Bujor (trotuarul)**, este finisată.

Transmisă:

Primită:

Executant:

Director SRL Vertex-Stroy

Pîrău Marianna

Investitor: Consiliul Raional Hîncești

Anexa 1

La procesul –verbal de receptie la terminarea lucrărilor №1 din 20/11/2025

În cadrul proiectului **Lucrările de reparație capitală a drumului L529 de acces spre s. Bujor (trotuarul)**, din documentația scrisă și desenată care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele:

Nu sunt

**Director SRL Vertex-Stroy
Pîrău Marianna**

**Responsabil tehnic
Rachiu Pavel**

La procesul –verbal de receptie la terminarea lucrărilor №1 din 20/11/2025

În cadrul proiectului **Lucrările de reparație capitală a drumului L529 de acces spre s. Bujor (trotuarul).**

Lucrări care nu au fost executate

Nu sunt

**Director SRL Vertex-Stroy
Pîrău Marianna**

**Responsabil tehnic
Rachiu Pavel**

Anexa 3

La procesul –verbal de receptie la terminarea lucrărilor №1 din 20/11/2025

În cadrul proiectului **Lucrările de reparație capitală a drumului L529 de acces spre s. Bujor (trotuarul), Lucrări la care nu s-au respectat conform prevederilor proiectului**
Nu sunt

Director SRL Vertex-Stroy
Pîrau Marianna

Responsabil tehnic
Rachiu Pavel