


s. Crasnoarmeiscoe

Scoala

PC km
8 + 530.00

PC km
8 + 800.00



Imbracaminte din beton asfaltic cu agregate marunte $h=0.05m$
executat la cald, asternere mecanica (strat de egalizare)

Platforma existenta drumului

CONSILIUL RAIONAL HINCEȘTI
SECȚIA CONSTRUCȚII
AVIZ

M. Răscu

1. Inceputul tronsonului reparat -

PC km 8 +153m (de la intersectia L530 si R33)

[illegible]

Casa de cultura


Gradinita

PC km
10 + 114.00


PC km
11 + 114.00

s. Talaiești

5328205



Imbracaminte din beton asfaltic cu agregate marunte $h=0,05m$ executat la cald, asternere mecanica (strat de egalizare)



Imbracaminte din beton asfaltic cu agregate marunte $h=0.05m$
executat la cald, asternere mecanica (strat de egalizare)

Plombare gropi pina la 5 cm adincime

Platforma existenta drumului

1. Inceputul tronsonului reparat - PC km 10 + 114m (de la intersectia L530 si R33)
2. Pe portiunea de drum proiectata se prevad lucrari de plombare a gropilor pe o distanta de 1km.
3. De asemenea, pe acelasi sector de 1,0km se prevede un strat de egalizare

CONSILIUL RAIONAL HINCEȘTI
' SECȚIA CONSTRUCȚII
AVIZ
M. Lescey

					Lucrari de reparatie a drumului L530 R33 de acces spre s. Talalesti <i>(n.c. 5328205113)</i>	Etapă	Foarte	Foi
							2	2
Contr.								
Execut					Schema drum spre gradinita	Consiliul Raional Hincesti		