

11/ 219/24 05 2019

PROCES - VERBAL PENTRU VERIFICAREA CONDUCTELOR DUPA CURATIRE, VIDEO INSPECTIE SECUNDARA

Nr. 3 Data. 29.05.2019

Punct de lucru : SPA Vornes, part Golob

Faza din lucrare supusa verificarii: Curăţire conducte DN 1300
Fig. 1, video inspectie secundară (după curăţire)

Elemente de identificare (sector; porţiune; ax ; cota etc):
Aig. Siret, loc Vornes, part Golob

Concluzii:
S-a constatat că conductele a fost curăţate
conform cerinţelor se poate face la următoarea
fază, reabilitare cu liner

Beneficiar
(numele si semnatura)

Michail Mark SRL
Târnăveni



Executant
(numele si semnatura)

Calo CTFS SA
Dan Cornea



14. 230 / 29.05.2019

**PROCES - VERBAL
PENTRU VERIFICAREA CONDUCTELOR DUPA CURATIRE,
VIDEO INSPECTIE SECUNDARA**

Nr... 4... Data... 29.05.2019

Punct de lucru : SRA Vornes, jud Galati

Faza din lucrare supusa verificarii: Curatire conducte DN 1300
Faza 2: video inspectie secundara (dupa curatire)

Elemente de identificare (sector; portiune; ax ; cota;etc):
Axi Sines, la Vornes, jud Galati

Concluzii:
S-a constatat ca conducta a fost curatata
conform cerintelor. Se poate trece la umpluturii
fazei, inchiderea cu bina.

Beneficiar
(numele si semnatura)

Hydrogol Mark SRL

Tomada Adrian



Executant

(numele si semnatura)

Colo CIFS SA

Dan Corneliu

