

Caiet de sarcini

**Servicii de deservire profilactică a utilajelor radiodiagnostice a Clinicilor Stomatologice
Universitare nr.1(str. T.Ciorbă 42) și 2 (str. M.Viteazul 1)**

Specificarea tehnică deplină solicitată		Specificarea tehnică deplină ofertată
Nr. crt.	Denumirea aparatului Model, Țara de proveniență	Denumirea aparatului Model, Țara de proveniență
1	Ortopantomograf, Planmeca ProOne SN:PRO0753911, Finlanda Cantitatea 1 buc <ul style="list-style-type: none"> - Diagnosticare sistem in ansablu: <ol style="list-style-type: none"> 1. C-arm rotation 2. Column movement 3. Temple support movement - Verificare si lubrificarea cu ulei Shell Gadus S3 a mecanizmelor: <ol style="list-style-type: none"> 1. Miscare verticala 2. Miscare collimator 3. Fixator lateral cap - Copie de rezerva la baza de date - Verificarea flux raze X- Beam Check - Calibrare-Flat Field - Testul de performanta cu – Boll Phantom 	Ortopantomograf, Planmeca ProOne SN:PRO0753911, Finlanda Cantitatea 1 buc <ul style="list-style-type: none"> - DA Diagnosticare sistem in ansablu: <ol style="list-style-type: none"> 4. C-arm rotation 5. Column movement 6. Temple support movement - DA Verificare si lubrificarea cu ulei Shell Gadus S3 a mecanizmelor: <ol style="list-style-type: none"> 4. Miscare verticala 5. Miscare collimator 6. Fixator lateral cap - DA Copie de rezerva la baza de date - DA Verificarea flux raze X- Beam Check - DA Calibrare-Flat Field - DA Testul de performanta cu – Boll Phantom
2	Viziograf MAX70HF/DC, SN:E79545, CSN Industrie, Italia Cantitatea 1 buc <ul style="list-style-type: none"> - Diagnosticare sistem in ansablu – tub, brate, panou comanda, cablu sensor - Verificare si lubrificarea cu ulei mecanizmelor - miscare vertical si orizontal - Verificarea flux raze X 	Viziograf MAX70HF/DC, SN:E79545, CSN Industrie, Italia Cantitatea 1 buc <ul style="list-style-type: none"> - DA Diagnosticare sistem in ansablu – tub, brate, panou comanda, cablu sensor - DA Verificare si lubrificarea cu ulei mecanizmelor - miscare vertical si orizontal - DA Verificarea flux raze X
3	3D Tomograf, Planmeca ProMax3Dmid SN:NTP670396,Finlanda Cantitatea 1 buc <ul style="list-style-type: none"> - Diagnosticare sistem in ansablu: <ol style="list-style-type: none"> 1. C-arm rotation 2. Column movement 3. Temple support movement 4. Collimator movement - Verificare si lubrificarea cu ulei Shell Gadus S3 a mecanizmelor: <ol style="list-style-type: none"> 1. Miscare verticala 2. Miscare collimator 3. Fixator lateral cap - Copie de rezerva la baza de date - Verificarea flux raze X- Beam Check pentru 2D/3D - Calibrare-Flat Field Images rezolutie Enhanced, Normal 2D/3D - Testul de performanta cu – Boll Phantom Images 2D - Testul de performanta cu – boll 3D - Testul de performanta cu QC Phantom 	3D Tomograf, Planmeca ProMax3Dmid SN:NTP670396,Finlanda Cantitatea 1 buc <ul style="list-style-type: none"> - DA Diagnosticare sistem in ansablu: <ol style="list-style-type: none"> 5. C-arm rotation 6. Column movement 7. Temple support movement 8. Collimator movement - DA Verificare si lubrificarea cu ulei Shell Gadus S3 a mecanizmelor: <ol style="list-style-type: none"> 4. Miscare verticala 5. Miscare collimator 6. Fixator lateral cap - DA Copie de rezerva la baza de date - DA Verificarea flux raze X- Beam Check pentru 2D/3D - DA Calibrare-Flat Field Images rezolutie Enhanced, Normal 2D/3D - DA Testul de performanta cu – Boll Phantom Images 2D - DA Testul de performanta cu – boll 3D - DA Testul de performanta cu QC Phantom
4	Viziograf ERGON-X70AC, SN:100534 ViViS, Italia Cantitatea 1 buc <ul style="list-style-type: none"> - Diagnosticare sistem in ansablu – tub, brate, panou comanda, cablu sensor - Verificare si lubrificarea cu ulei mecanizmelor - miscare vertical si orizontal - Verificarea flux raze X 	Viziograf ERGON-X70AC, SN:100534 ViViS, Italia Cantitatea 1 buc <ul style="list-style-type: none"> - DA Diagnosticare sistem in ansablu – tub, brate, panou comanda, cablu sensor - DA Verificare si lubrificarea cu ulei mecanizmelor - miscare vertical si orizontal - DA Verificarea flux raze X

Anexa 1

5	<p>3D Tomograf, Planmeca ProMax3Dmid SN:NTP671727,Finlanda Cantitatea 1 buc</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diagnosticare sistem in ansablu: <ol style="list-style-type: none"> 1. C-arm rotation 2. Column movement 3. Temple support movement 4. Collimator movement - Verificare si lubrificarea cu ulei Shell Gadus S3 a mecanizmelor: <ol style="list-style-type: none"> 1. Miscare verticala 2. Miscare collimator 3. Fixator lateral cap - Copie de rezerva la baza de date - Verificarea flux raze X- Beam Check pentru 2D/3D - Calibrare–Flat Field Images rezolutie Enhanced, Normal 2D/3D - Testul de performanta cu – Boll Phantom Images 2D - Testul de performanta cu – boll 3D - Testul de performanta cu QC Phantom 	<p>3D Tomograf, Planmeca ProMax3Dmid SN:NTP671727,Finlanda Cantitatea 1 buc</p> <ul style="list-style-type: none"> - DA Diagnosticare sistem in ansablu: <ol style="list-style-type: none"> 5. C-arm rotation 6. Column movement 7. Temple support movement 8. Collimator movement - DA Verificare si lubrificarea cu ulei Shell Gadus S3 a mecanizmelor: <ol style="list-style-type: none"> 4. Miscare verticala 5. Miscare collimator 6. Fixator lateral cap - DA Copie de rezerva la baza de date - DA Verificarea flux raze X- Beam Check pentru 2D/3D - DA Calibrare–Flat Field Images rezolutie Enhanced, Normal 2D/3D - DA Testul de performanta cu – Boll Phantom Images 2D - DA Testul de performanta cu – boll 3D - DA Testul de performanta cu QC Phantom
6	<p>Viziograf, Planmeca ProX SN:IPX034229, Finlanda Cantitatea 1 buc</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diagnosticare sistem in ansablu – tub, brate, panou comanda, cablu sensor - Verificare si lubrificarea cu ulei mecanizmelor - miscare vertical si orizontal - Verificarea flux raze X 	<p>Viziograf, Planmeca ProX SN:IPX034229, Finlanda Cantitatea 1 buc</p> <ul style="list-style-type: none"> - DA Diagnosticare sistem in ansablu – tub, brate, panou comanda, cablu sensor - DA Verificare si lubrificarea cu ulei mecanizmelor - miscare vertical si orizontal - DA Verificarea flux raze X
7	<p>Printer DRYPRO 832, Laser Imager si Computer DELL , Konica Minolta – Cantitatea 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diagnostic sistem in ansablu - Profilaxie Computer, curatare de praf, verificare conexiuni electrice si mecanice - Profilaxie imprimanta, curatare de praf intern, lubrifierea conexiuni mecanice mobile - Verificare si curatare sertare pentru pelicula 8x10in si 14x17in - Curatarea sitem de incalzire a peliculei - Din softu de service verificare si ajustare lazer – densitometrie 	<p>Printer DRYPRO 832, Laser Imager si Computer DELL , Konica Minolta Cantitatea 3 buc</p> <ul style="list-style-type: none"> - DA Diagnostic sistem in ansablu - DA Profilaxie Computer, curatare de praf, verificare conexiuni electrice si mecanice - DA Profilaxie imprimanta, curatare de praf intern, lubrifierea conexiuni mecanice mobile - DA Verificare si curatare sertare pentru pelicula 8x10in si 14x17in - DA Curatarea sitem de incalzire a peliculei - DA Din softu de service verificare si ajustare lazer – DA densitometrie