

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrări de reparație a drumurilor locale variantă albă s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia**

<u>Nr. d/o</u>	<u>Grupa de obiecte/denumirea obiectului</u>	<u>L08/2025 1-15</u>	<u>L08/2025 15-31</u>	<u>L09/2025 1-15</u>	<u>L09/2025 15-30</u>	<u>L10/2025 1-15</u>	
	<u>Str. Decebal</u>						
1.1	<u>Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic</u>						
1.2	<u>Strat hidroizolant (Pelicula 90 mk)</u>						
1.3	<u>Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi</u>						
1.4	<u>Sapatura mecanica cu excavatorul</u>						
1.5	<u>Compactarea mecanica</u>						
1.6	<u>Nivelarea cu autogreder</u>						
1.7	<u>Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta</u>						

1.8	<u>Sapatura mecanica la rigole</u>						
<b><u>Str. Frunze</u></b>							
2.1	<u>Sapatura mecanica</u>						
2.2	<u>Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25 pinteni</u>						
2.3	<u>Strat hidroizolant (Pelicula 90 mk)</u>						
2.4	<u>Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi</u>						
2.5	<u>Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri</u>						
2.6	<u>Nivelarea cu autogreder</u>						
2.7	<u>Sapatura mecanica</u>						
2.8	<u>Compactarea mecanica</u>						
2.9	<u>Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta</u>						
<b><u>Str. Frunze sector 2</u></b>							
3.1	<u>Nivelarea cu autogreder</u>						
3.2	<u>Sapatura mecanica</u>						

3.3	<u>Excavat transport cu incarcator frontal</u>					
3.4	<u>Compactarea mecanica</u>					
3.5	<u>Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta</u>					
3.6	<u>Sapatura mecanica la rigole</u>					

Data completării: 14/07/2025

Nume/prenume: Dodica Alina

Funcția: director

Denumirea operatorului economic SRL „SpeedQual COM”