

GRAFIC

Lucrari de reparatii capitale al sediului Directiei Generale Preventii al IGSU din str. Iacob Hincu, 3, mun. Chisinau. Reparatia capitala a acoperisului sarpant
an.2020

Nr .	Lucrări și cheltuieli	zi	I										II										III										
			20 zi de lucru										20 zi de lucru										20 zi de lucru										
1	Demontari	26,5																															
2	Lucrari de reparatie -	60																															

DIRECTOR
SRL "STRENGTH"

O. OCUL

3