



Обозначение	Возможный дефект	Способ устранения дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условные обозначения средств измерения
Б	Риски, задиры, забоины, нарушение прилегания.	Визуальный контроль. Проверка прилегания к корпусу по краске.	1. Зачистка, шабрение. 2. Наплавка по технологии, согласованной с ПОТ ЛМЗ, точение, притирка.	1. Параметр шероховатости 0,8. 2. Прилегание должно быть по всему периметру и составлять не менее 80% поверхности.	Линейка ШД-0-630. Образцы шероховатости 0,8-ТТ.
В Г Ж	Задиры, забоины.	Технический осмотр. Измерительный контроль.	1. Опиловка. 2. Наплавка по технологии, согласованной с ПОТ ЛМЗ, точение.	1. Параметр шероховатости 0,8. 2. Величину зазора с сопрягаемой деталью см. табл. 21-25 обязательное приложение 3.	Лупа ЛП-4 ^х . Нутромер НМ 600. Микрометр МК 250-І МК 300-І. Образцы шероховатости 0,8-Т.
Д	Риски, задиры, забоины, волнистость поверхности.	Визуальный контроль. Проверка прилегания по краске с корпусом колонки.	1. Зачистка. 2. Шабрение.	1. Параметр шероховатости 0,8. 2. Щуп 0,07мм по всему периметру проходить не должен. Прилегание должно быть по периметру и составлять не менее 80% поверхности.	Линейка І-0-1000хх630. Набор щупов №2 кл. І. Образцы шероховатости 0,8-ШІ.

Продолжение карты 22

Обозначение	Возможный дефект	Способ устранения дефекта	Заключенные и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условные обозначения средств измерения
	Потеря плотности посадки буксы.	Визуальный контроль. Обстукивание буксы молотком.	Замена буксы.	Начеканка металла крышки на буксу должна быть в четырех противоположных местах на длине 30 мм.	
	Неперпендикулярность опорных поверхностей Б относительно поверхности А.	Измерительный контроль.	Точение по верхности Б.	Неперпендикулярность поверхностей Б относительно поверхности А не более 0,2 мм.	Индикатор ИЧ 10Бк.0
	Увеличенное биение поверхности В относительно поверхности А.	Измерительный контроль.	Точение поверхности В.	Биение поверхности В относительно поверхности А не более 0,02 мм. Зазоры в сопряжениях по соответствующим поверхностям не должны превышать допустимых. См. зазор, "е" табл. 22, зазор "и" табл. 23, "ч" табл. 25	Индикатор ИЧ 10Бк.0

Корпусы клапанов поз. 4 рис. 3.21 ; поз. 7 рис. 3.25



Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № подл. Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 34-38

Копировал: Филькина




Лист
101

Продолжение карты 23

Обозначение	Возможный дефект	Способ устранения дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условные обозначения средств измерения
А Б	Трещины на наружных и внутренних поверхностях корпуса клапана.	Зачистка, технический осмотр, травление, МПД.	1. Выборка трещин глубиной до 10% толщины стенки. 2. Выборка и заварка трещин большей глубины.	Искривление дефектов и проверка в соответствии с РД 108.021.12-88.	Лупа ЛПЦ-4 ^х .
В	Трещины седла поз. 12, рис. 3.21, поз. 8, рис. 3.22, поз. 12, рис. 3.23, поз. 7, рис. 3.24, поз. 10, рис. 3.25	Зачистка, технический осмотр, травление.	Замена.	Трещины не допускаются.	Лупа ЛПЦ-4 ^х .
В	Риски, эрозийное изнашивание, смятие посадочной поверхности седла.	Технический осмотр. Проверка прилегания клапана к седлу по краске.		Дефекты поверхности, разрушение азотированного слоя не допускаются.	Лупа ЛПЦ-4 ^х .

Обозначение	Возможный дефект	Способ устранения дефекта	Заключенные и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условные обозначения средств измерения
Г	1). В пределах азотированного слоя. 2). С разрушением азотированного слоя.		1. Пригонка, притирка по калибру. 2. Замена.		Калибр (по месту)
	Нарушение посадки и выпрессовка седла.	Визуальный контроль. Обстукивание седла молотком.	1. Налпавка поверхности седла по технологии, согласованной с ПОТ ЛМЗ, с последующей мехобработкой.	Посадка седла в пределах допуска чертежа. Натяги смотри табл. 21-25 обязательное приложение 3.	
Г	Задиры, волнистость поверхности.	Визуальный контроль. Проверка по краске. Измерительный контроль.	Зачистка. Шабрение.	1. Параметр шероховатости 0,8. 2. Прилегание должно быть по периметру и составлять не менее 80% поверхности.	Образцы шероховатости 0,8-III. Линейка ЩД 0-630. Плита 2-1-1600 мм

Обозначение	Возможный дефект	Способ устранения дефекта	Заключение и рекомендации по способу ремонта	Технические требования после ремонта	Условные обозначения средств измерения
Д	Задир, забоины, износ.	Визуальный контроль. Технический осмотр.	1. Опиловка, зачистка. 2. Наплавка по технологии, согласованной с ПОТ ЛМЗ, с последующей мехобработкой.	1. Параметр шероховатости 0,8. 2. Величину зазора с сопрягаемой деталью см. табл. 21-25 обязательное приложение 3.	Образцы шероховатости 0,8-ШЦ. Лупа ЛШ-4 ^х .
	Неперпендикулярность поверхностей относительно оси седла	Измерительный контроль.	Точение поверхности Г.	Неперпендикулярность поверхностей относительно оси седла не более 0,5 мм	Индикатор ИЧ 105 кл. 0



Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ТУ 34-38

Копировал: Филькина

Лист
105

Продолжение карты 24

Обозначение	Возможный дефект	Способ устранения дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условные обозначения средств измерения
А	Риски, задиры, общее изнашивание рабочей поверхности штока поз. 7 рис. 3.21, поз. 6 рис. 3.22, поз. 5 рис. 3.23, поз. 3 рис. 3.24 поз. 5 рис. 3.25	Технический осмотр. Измерительный контроль.		1. Параметр шероховатости 0,8. 2. Разрушение азотированного слоя не допускается. Твердость $H_{V30} \geq 500$. 3. Уменьшение диаметра в пределах допуска зазоров смотри табл. 21-25 обязательное приложение 3.	Лупа ЛПШ-4 ^х . Микрометр МК 25-І МК 50-І. Образцы шероховатости 0,8-III. Твердомер ТВ 8... 2000HV
	1) В пределах азотированного слоя. 2) С разрушением азотированного слоя. Трещины.	Технический осмотр. МЦД.	Зачистка, шлифование. Замена.	Трещины не допускаются.	Лупа ЛПШ-4 ^х .


Обозначение	Возможный дефект	Способ устранения дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условные обозначения средств измерения
	Искривление штока.	Проверка радиального биения.	Замена.	Допуск радиального биения штока клапана автоматического затвора 0,05 мм, остальных штоков клапанов 0,1 мм.	Индикатор ИЧ 10Б кл.0.
Б	Выкрашивание, смятие, уменьшение профиля резьбы.	Технический осмотр. Измерительный контроль.	Замена.	Выкрашивание, смятие резьбы не допускается. Уменьшение толщины профиля резьбы 0,2 мм. Остальные требования см. карту 7.	Лупа ЛШ-4 ^х . Резьбовый шаблон, набор М60°. Набор щупов №2 кл.1.
В	Риски, забоины, смятие посадочной поверхности клапана.	Проверка прилегания клапана к седлу. Технический осмотр.		1. Следы дефектов, разрушение азотированного слоя не допускаются. 2. Параметр шероховатости I,6. 3. Полное прилегание к седлу.	Лупа ЛШ-4 ^х . Образцы шероховатости I,6-T.
	1. В пределах азотированного слоя.		1. Опиловка, зачистка бруском с проверкой по калибру.		
	2. С разрушением азотированного слоя.		2. Замена.		

Продолжение карты 24

Обозначение	Возможный дефект	Способ устранения дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условные обозначения средств измерения
	Потеря подвижности штока в клапане. Уменьшение зазора "ж" рис.3.23.	Проверка перемещения. Измерительный контроль.	1.Налив керосина и расхаживание. 2.Разборка, зачистка, пригонка, сборка.	Свободное перемещение штока на величину зазора, см.табл. 23 обязательное приложение 3.	Штангенглубиномер ШГ -160-01
Г	Риски, смятие, эрозийное изнашивание поверхности разгрузочного клапана поз.11 рис.3.23.	Визуальный контроль. Проверка в сборе с тарелкой клапана наливом керосина.	1.Притирка. 2.Точение, притирка.	Параметр шероховатости 0,8. При проверке наливом керосина протечка в течение 20 мин. не допускается.	Образцы шероховатости 0,8-ТТ.
И	Риски, забоины, эрозийное изнашивание.	Визуальный контроль. Измерительный контроль.	1.Шлифовка, зачистка. 2.Напилька, шлифовка, зачистка.	1.Параметр шероховатости поверхности 1,25. 2.Одновременное прилегание противоположных плоскостей к боковым направляющим поверхностям шпонки. Величину зазора с сопрягаемой деталью, см.табл.23 обязательное приложение 3.	Образец шероховатости 1,25-Т. Лупа ЛП1-4. Набор щупов №2, кл.1

Сито паровое Поз. 1 рис. 3.21
Количество на изделие, шт - 1

Карта 25



Обозначение	Возможный дефект	Способ выявления дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
А	Задиры, забоины. Трещины.	Визуальный контроль. Технический осмотр. При необходимости УЗД	Опиловка, зачистка. 1. Выборка трещин, заварка по технологии, согласованной с ПОТ ЛМЗ, восстановление отверстий. 2. Замена.	Параметр шероховатости 3,2. 1. Наличие трещин недопустимо. 2. Поверхность сварных швов не более 20% общей площади.	Образец шероховатости 3,2-ТЛП-4Х. Дефектоскоп ДУК-66ПМ.

ТУ 34-38

Лист

109

Продолжение карты 125

Об- зна- чение	Возможный дефект	Способ установ- ления дефекта	Заключе- ние и рекомен- дуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условные обозначе- ние средств измерения
Б	Рванины. Разрушение	Визуальный контроль.	Замена		
	Деформация с уменьше- нием поса- дочного диа- метра	Измеритель- ный конт- роль.	1.Протачи- вание. 2.Замена.	Сито должно сво- бодно устанавли- ваться в корпусе. Зазоры "Е", "Ж" см.табл.21, обяза- тельное приложе- ние 3. Допускаемое сня- тие металла до Имм на сторону.	Нутромер НМ 1250 Штангенцир- куль ШЦ-III-320-1000 -0,1-1.

Исх. № протокол. Подп. и дата. Взам. инв. №. Изд. №. Подп. и дата.

Обозначение	Возможный дефект	Способ устранения дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условные обозначения средств измерения
В	Нарушение прилегания клапана к седлу.	Проверка графитом или по краске.	1. Опиловка, зачистка брусками. 2. Притирка по сопрягаемой поверхности: клапан на пружинной подвеске.	Прилегание по периметру при различных круговых положениях клапана с последующей проверкой паровой плотности клапана.	
Ж И	Риски, задиры, нарушение прилегания деталей клапанов рис. 3.21-3.25	Визуальный контроль. Проверка по краске. Измерительный контроль.	1. Зачистка, опиловка, механическая обработка. 2. Замена деталей с последующей пригонкой.	Параметр шероховатости I, 6. Допускаются риски глубиной до 0,5 мм не более 4-х на каждой поверхности. Прилегание диаметрально противоположных поверхностей А должно быть одновременным и составлять не менее 80% каждой площади. Уступы между прилегающей и свободной частью поверхности не допускаются. Грани шпонок должны иметь фаски $2 \times 45^\circ$.	Штангенциркуль ШЦ I-125-01-1 Набор щупов №2 кл. I. Образец шероховатости I, 6-ШТ.

Продолжение карты 26

Обозначение	Возможный дефект	Способ устранения дефекта	Заключенные и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условные обозначения средств измерения
	Нарушение прилегания крышки к корпусу клапана. Дефекты крепежных деталей.	Проверка по краске. См. карту 7.	Шабрение.	Зазоры смотри табл. 21-25 обязательное приложение 3. Прилегание по периметру не менее 80% поверхности. См. карту 7. Дополнительные требования: 1) Указанные в карте дефекты допускаются не более, чем на двух шпильках; 2) Гайка, смазанная специальной смазкой, должна свинчиваться со шпильки от руки.	
	Дефекты поршневых колец поз. 6 регулирующего клапана №2 рис. 3.23 См. карту 18. Дефекты сита парового. См. карту 25.				

4. ТРЕБОВАНИЯ К СБОРКЕ И К ОТРЕМОНТИРОВАННОМУ ИЗДЕЛИЮ.

ТРЕБОВАНИЯ К СОБРАННЫМ УЗЛАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ.

4.1. При подготовке к сборке детали сборочных единиц регулирования и защиты следует протереть подрубленными салфетками, внутренние полости продуть сжатым воздухом давлением 0,6 МПа. Уплотнительные плоскости корпусов и крышек клапанов протереть, все поверхности продуть паром или сжатым воздухом давлением 0,6 МПа. Проверить чистоту поверхностей, особенно внутренних полостей и сверлений. Внутренние полости и трубопроводы клапанов, недоступные осмотру, проверить на отсутствие металлических предметов электромагнитом грузоподъемностью не менее **30Н** (3 кгс).

4.2. При сборке штоки клапанов следует натереть чешуйчатым графитом. Резьбовые поверхности крепежных изделий и других деталей, призонные поверхности болтов и штифтов, расположенные в зоне высоких температур, рабочие поверхности подшипников качения следует смазать дисульфидомолибденовой смазкой (ТИ ЛМЗ-25000.00105) или смазкой на основе "гексагонального нитрида бора", (ТИ ЛМЗ-25000.00040).

4.3. Крутящий момент при затяжке крепежных деталей должен быть Н.м (кгс.м) :

М12-35-50 (3,5-5)

М16-90-120 (9-12)

М20-170-200 (17-20)

М24-320-360 (32-36)

М30-450-500 (45-50)

М36-750-900 (75-90)

М42-1000-1200 (100-120)

М48-1400-1700 (140-170).

Для повторно используемых крепежных деталей момент затяжки увеличить на 10-15%.

4.4. Уплотнительные прокладки в местах, предусмотренных чертежами,

следует устанавливать без применения уплотняющих веществ, поверхности на-
тереть **чешуйчатым графитом**. Края прокладок не должны доходить на 2-4мм
до внутренних краев уплотнительных поверхностей, во избежание попадания
частиц во внутренние полости.

4.5. Для беспрепятственного снятия и установки крышек и фланцев
во время пуско-наладочных работ плотность прилегания следует обеспечи-
вать преимущественно за счет тщательной пригонки сопрягаемых поверхнос-
тей.

Разъёмы крышек узлов регулирования должны быть смазаны при сбор-
ке бакелитовым лаком. При сборке узлов регулирования бакелитовый лак не
должен попадать во внутренние полости.

4.6. Уплотнительные прокладки, пружинные и стопорные шайбы, шплин-
ты, проволока, в случае разборки соединения, подлежат обязательной замене.
Поверхности прокладок должны быть ровными, чистыми, без трещин, царапин,
морщин, надломов, расслоений.

Концы шплинтов должны быть разведены и загнуты. В местах сгибов
шплинтов и проволоки не должно быть признаков излома и трещин. Не допус-
кается применение проволоки и шплинтов меньшего диаметра.

4.7. Стыки соседних поршневых колец расположить диаметрально
противоположно.

4.8. Затяжку крепежных изделий крышек клапанов производить сог-
ласно инструкции 1001001 ИМ ПОТ ЛМЗ.

4.9. Паровые и масляные стыки и соединения должны быть плотными.
Протечки пара и масла не допускаются.

4.10. Значения соосности роторов турбины и центробежного масля-
ного насоса, роторов привода к тахометру и тахогенератора должны быть в
пределах, заданных таблицами 2 и 5 обязательного приложения 3.

4.11. Основные параметры и эксплуатационные характеристики отре-
монтированной системы регулирования должны соответствовать показателям,
указанным в паспорте (формуляре) турбины и в "Правилах технической эа-

сплуатации электрических станций и сетей -М.: "Энергоатомиздат", 1989.

4.12. Требования безопасности к отремонтированным узлам системы регулирования в эксплуатации должны соответствовать:

1) "Правилам техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей" -М.: "Энергоатомиздат", 1984;

2) "Правилам техники безопасности при эксплуатации энергоустановок" -М.: Энергоиздат", 1982;

Все горячие поверхности узлов парораспределения должны быть изолированы. Температура наружного слоя изоляции при работе турбины не должна превышать 45°C.

4.13. Показатели надежности отремонтированной системы регулирования должны соответствовать следующим требованиям:

- периодичность капитальных ремонтов, лет 6
- коэффициент готовности, не менее 0,98
- средняя наработка на отказ, ч 8000

5. ИСПЫТАНИЯ

5.1. Перед началом **разборки** необходимо выполнить испытания системы регулирования с целью определения номенклатуры, объемов и способов дефектации при ремонте см. п. 2.4.

Испытания следует произвести в соответствии с утвержденной на электростанции инструкцией, составленной на основании паспорта (формуляра) завода-изготовителя и "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей", М.: Энергоатомиздат, 1989, "Методических указаний по проверке и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин" - МУ 34-70-062-83, М.: СПО Союзтехэнерго, 1983.

5.2. Контроль выполнения требований, приведенных в п. 4.1, производить визуально.

5.3. Контроль выполнения требований, приведенных в п. 4.9, производить визуально:

- для масляных стыков и соединений - после сборки системы регулирования, при гидравлическом испытании системы двойным рабочим давлением;
- для паровых стыков и соединений - после пуска турбины, при рабочих (номинальных) параметрах пара.

5.4. Контроль выполнения требований к соосности составных частей, приведенных в п. 4.10, производить в соответствии с требованиями карт 2,5.

5.5. Испытания системы регулирования после ремонта с целью определения соответствия основных параметров и эксплуатационных характеристик требованиям, указанным в п. 4.11, необходимо производить в соответствии с документами, указанными в п. 5.1.

5.6. Проверка показателей, указанных в п. 4.13, при выдаче системы регулирования из ремонта не производится. Показатели определяются в процессе эксплуатации после ремонта.

6. КОНСЕРВАЦИЯ

Консервацию системы регулирования, в случае ввода турбины в резерв после ремонта, выполнить в соответствии с "Руководящими указаниями по консервации теплоэнергетического оборудования ТЭС"-ВТИ, 1938.

В технической документации на законсервированную турбину должны быть указаны условия хранения и дата консервации.

7. МАРКИРОВКА

7.1. Все надписи на табличке завода-изготовителя должны быть восстановлены.

7.2. Ремонтное предприятие рядом с табличкой завода-изготовителя устанавливает прямоугольную табличку 80x63 по ГОСТ 12971-67.

7.3. На табличке указать товарный знак и наименование ремонтного предприятия, номер настоящих ТУ на ремонт, год и месяц проведения ремонта.

8. КОМПЛЕКТНОСТЬ

8.1. Комплектность системы регулирования турбины, сдаваемой в ремонт и принимаемой из ремонта, должна соответствовать конструкторской документации на изделие.

8.2. Заказчик передает Исполнителю на время проведения ремонта исправный комплект специального инструмента и приспособлений, поставляемых заводом-изготовителем турбины.

8.3. Заказчик передает Исполнителю на период ремонта формуляр и карты измерений предыдущих ремонтов, сведения о наработке составных частей, а также конструкторскую и технологическую документацию, входящую в комплект поставки турбины заводом-изготовителем.

9. ГАРАНТИИ

9.1. Исполнитель ремонта гарантирует соответствие отремонтированной системы регулирования и ее составных частей требованиям настоящих ТУ, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации и ухода, а

Изм	Лист	Н.Докум	Подпись	Дата

ТУ 34-38

Лист

117

также при условии проведения между капитальными ремонтами техобслуживания и других видов ремонта с заменой с заменой и ремонтом деталей и сборочных единиц в соответствии с их ресурсами.


9.2. Гарантийный срок эксплуатации (до аварии, отказов I и 2 степени) - 12 месяцев с момента ввода турбины в эксплуатацию и не более 18 месяцев с момента выдачи из ремонта, а также не более, чем до первого ремонта, выполняемого без участия Исполнителя, назначившего гарантию, или без согласования с ним.

При выполнении ремонта несколькими Исполнителями гарантия распространяется в пределах объема работ, выполненного каждым Исполнителем.

Харьковское ЦКВ

УТПО Энергопрогресс


Заведующий КТОРТ



Ф.З.Кормов

Руководитель разработки

Гл.технолог проекта



Е.А.Рабинович

Перечень документов, упомянутых в ТУ

Наименование документа	Обозначение документа	Год утверждения, издания, кем издан	Номера пунктов
Технические условия Технические условия Руководящие технические материалы по исправлению дефектов в литых корпусных деталях турбин и паровых турбин	ГОСТ 10-88		Прилож. 4
	ГОСТ 162-90		То же
	ГОСТ 166-89		"
	ГОСТ 288-72		Прилож. 2
	ГОСТ 380-88		То же
	ГОСТ 427-75		Прилож. 4
	ГОСТ 520-89		Карта 10
	ГОСТ 577-68		То же
	ГОСТ 613-79		Прилож. 2
	ГОСТ 632-80		Прилож. 2
	ГОСТ 868-82		Прилож. 4
	ГОСТ 1050-88		Прилож. 2
	ГОСТ 3749-77		Прилож. 4
	ГОСТ 4543-71		Прилож. 2
	ГОСТ 5632-72		То же
	ГОСТ 6308-71		"
	ГОСТ 6507-90		Прилож. 4
	ГОСТ 8026-75		То же
	ГОСТ 9038-90		"
	ГОСТ 9378-75		"
	ГОСТ 10157-79		п. 2.7
	ГОСТ 10905-86		Прилож. 4
	ГОСТ 12971-67		Раздел 7
	ГОСТ 13463-77		Прилож. 2
	ГОСТ 13837-79		Прилож. 4
	ГОСТ 20072-74		Прилож. 2
	ГОСТ 22033-76		
	ГОСТ 23049-84		Прилож. 4
	ГОСТ 23677-79		То же
	ГОСТ 25706-83		"
	ТУ 38-10738-80		п. 2.14
	ТУ 6-18-14-81		п. 2.14
	РД 108.021.112-88	ЦКТИ, 1988	п. 1.6
			п. 2.7

Наименование документа	Обозначение документа	Год утверждения, издания, кем издан	Номера пунктов
вой арматуры методом заварки без термической обработки.		ВТИ, 1988	Раздел 6
Руководящие указания по консервации теплоэнергетического оборудования ТЭС.			
Методические указания по проверке и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин.	МУ 34-70-062-83	М.: СПО Союзтехэнерго, 1983	п. 1.6 п. 5.1
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей		М.: "Энергоатомиздат", 1989	п. 1.6 п. 4. II п. 5.1
Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений электростанций и сетей.	РДПр 34-38-030-84	М.: Союзтехэнерго, 1984	п. 1.6
Правила техники безопасности при эксплуатации энергоустановок		М.: Энергоиздат, 1982	п. 4.12
Правила техники безопасности при эксплуатации тепло-механического оборудования электростанций и тепловых сетей.		М.: Энергоатомиздат, 1984	п. 1.6 п. 4.12
Инструкция по контролю за металлом котлов, турбин и трубопроводов	И-34-70-013-84	М.: СПО, Союзтехэнерго, 1984	То же

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

ТУ 34-38

Наименование документа	Обозначение документа	Год утверждения, издания, кем издан	Номера пунктов
Дополнение к "Инструкции по контролю за металлом котлов, турбин и трубопроводов" И34-70-013-84 для энергоустановок, работающих в режиме глубокого регулирования диспетчерского графика нагрузки.	Дополнение к И34-70-013-84	М.:СПО, Союзтехэнерго, 1987	п.1.6
Информационное письмо по вопросу наладки дистанционного управления турбин.	№ 36-46	ПОТ ЛМЗ, 1972	Карта II, II
Информационное письмо	№ 60I-94	ПОТ ЛМЗ, 1978	Карта 4
Ремонт и замена регулятора скорости на электростанциях.			
Информационное письмо о противоразгонной защите серии турбин высокого давления	№ 60I-8I	ПОТ ЛМЗ, 198I	Карта I4, I5
Технологическая инструкция	ТИ ЛМЗ-25000.00I05	ПОТ ЛМЗ	п.4.2
Технологическая инструкция	ТИ ЛМЗ-25000.00040	ПОТ ЛМЗ	п.4.2
Инструкция	IOOIIOOI IM	ПОТ ЛМЗ	п.4.8
Технические условия	MTY I3-65	ПОТ ЛМЗ	Приложение 2

Таблица по замене материалов

По- зи- ция	Наименование составной части (детали)	Обозначение составной части (детали)	Марка материала по стандарту или ТУ	
			по чертежу	заменителя
	<u>Центробежный масляный насос</u>			
	черт. I338400, I375684			
	Гайка М3.5	10.7901.011	Сталь 20	Сталь 30
	Штифт цилиндрический нарезной 10x45x6,5	60.4125.296	Сталь 45	Сталь 50
	Гайка М10-5	10.7901.012	Сталь 20	Сталь 30
	Штифт цилиндрический нарезной 13x40x65	60.4125.364	Сталь 45	Сталь 50
	Винт установ. М20x60-66	10.7823.558	Сталь 45	Сталь 40
	Болт М12x30-46	10.7801.333	Сталь 20	Сталь 30
	Болт М16x80-46	10.7801.453	Сталь 20	Сталь 30
	Болт М16x190-46	10.7801.475	Сталь 25	Сталь 35
	Шпилька АМ 16x40	25.7850.443	Сталь 25	Сталь 35
	Гайка М16-5	10.7901.015	Сталь 20	Сталь 30
	Штифт цилиндрический нарезной 20x50x85	60.4128.467	Сталь 45	Сталь 50
	Гайка М24.5	14.7901.019	Сталь 25	Сталь 35
	Шпилька АМ24x70	25.7850.662	Сталь 25	Сталь 35
	<u>Регулятор скорости РС-3000-6</u>			
	черт. I349119СВ			
	Болт М8x20	10.7801.222	Сталь 20	Сталь 25
	Болт М10x35	10.7801.280	Сталь 20	Сталь 25
	Винт М8x10	10.7821.216	Сталь 45	Сталь 40
	Штифт цилиндрический 6Гx14	12.4101.212	Сталь 45	Сталь 40
	<u>Привод к тахогенератору</u>			
	черт. I228834СВ			
	Штифт цилиндрический 41x35	Н69А-43	Сталь 45	Сталь 50
	Гайка круглая 2М16	Н250-54	Сталь 25	Сталь 30

ТУ 34-38

Но- му- ры	Наименование составной части (детали)	Обозначение составной части (детали)	Марка материала по стандарту или ТУ	
			по чертежу	заменителя
	Гайка М10	H22I-52	Сталь 25	Сталь 30
	Болт чистый М10х60	H239-48	Сталь 35	Сталь 40
	<u>Блок золотников регу-</u> <u>лятора скорости</u> черт. А-1275400СВ			
	Шайба I3	10.7977.013	Сталь 10	Сталь 08, Сталь 15
	Болт М12-69х28	10.7801.332	Сталь 25	Сталь 20, Сталь 35
	Болт М6-6дх16	10.7801.172	Сталь 25	то же
	Шпилька АМ10-6дх20	25.7850.282	Сталь 25	" -
	Гайка М10-6Н	10.7901.012	Сталь 25	" -
	Шайба II	10.7977.013	Сталь 10	Сталь 08, Сталь 15
	Винт М6-6дх16	10.3830.172	Сталь 45	Сталь 35
	Шпилька АМ6-6дх16	25.7850.172	Сталь 25	Сталь 20, Сталь 35
	Гайка М6-6Н	10.7901.010	Сталь 25	то же
	Шайба 6	10.7977.965	Сталь 10	Сталь 08, Сталь 15
	Штифт 12Гх30	12.4101.316	Сталь 45	Сталь 35
	Болт М8-6дх30	10.7801.226	Сталь 25	Сталь 20, Сталь 35
	Гайка М8-6Н	10.7901.011	Сталь 25	то же
	Гайка М12-6Н	10.7901.013	Сталь 25	" -
	Шпилька АМ12-6дх30	25.7850.333	Сталь 25	" -
	<u>Золотники регулятора</u> <u>безопасности</u> черт. А-II44030			
	Винт М8х12	10.7821.217	Сталь 45	Сталь 50
	Винт М6х10	10.7822.168	Сталь 45	Сталь 50
	Гайка М16	15.7901.015	Сталь 25	Сталь 20
	Шпилька АМ16х50	25.7850.447	Сталь 25	Сталь 35

По- зи- ция	Наименование составной части (детали)	Обозначение составной части (детали)	Марка материала по стандарту или ТУ	
			по чертежу	заменителя
	Штифт цилиндрический 5Iх25	I2.4I0I.I9I	Сталь 45	Сталь 50
	<u>Суммирующие золотники</u>			
	черт. I340980			
	Болт MI2-6дх30	I0.780I.333	Сталь 25	Сталь 30
	Винт MI2-6дх30	I0.7806.333	Сталь 45	Сталь 50
	Винт M5-6дхI6	I0.782I.I33	Сталь 45	Сталь 50
	Винт BM6-6дхI6	I0.7830.I72	Сталь 45	Сталь 50
	Винт BMIO-6дх25	I0.7832.276	Сталь 45	Сталь 50
	Гайка M8	I0.790I.0II	Сталь 25	Сталь 30
	Пайка MI2	I0.790I.0I3	Сталь 25	Сталь 30
	Гайка MI6	I8.790I.0I5	Сталь 25	Сталь 30
	Шпилька MI2-6дх30	25.7850.333	Сталь 25	Сталь 35
	Шпилька MI6-6дх35	25.7850.44I	Сталь 25	Сталь 35
	Шпилька MI6-6дх45	25.7850.445	Сталь 25	Сталь 35
	Шпилька M20-6дх50	25.7850.558	Сталь 25	Сталь 35
	Шпилька MI6-6дх90	25.7850.455	Сталь 25	Сталь 35
	Штифт цилиндрический I0т6х36	I2.4I0I.290	Сталь 45	Сталь 50
	Штифт цилиндрический I2т6х25	I2.4I0I.3I3	Сталь 45	Сталь 50
	<u>Регулятор давления</u>			
	<u>I,2-2,5ата</u>			
	черт. I3582I8CB			
	Шпилька M8х20	H252-48	Сталь 25	Сталь 35
	Гайка M8	H22I-52	Сталь 25	Сталь 30
	Винт M4хI2	H22I-52	Сталь 45	Сталь 50
	Шайба стопорная 8,5	H234-54	Сталь IO	Сталь I5
	Винт M6х25	H34-46	Сталь 45	Сталь 50
	Штифт цилиндрический 6Iх26	H96A-48	Сталь 45	Сталь 50

По- зи- ция	Наименование составной части (детали)	Обозначение составной части (детали)	Марка материала по стандарту или ТУ	
			по чертежу	заменителя
	Шпилька М10х25	H252-48	Сталь 25	Сталь 35
	Гайка М12	H50-52	Сталь 25	Сталь 30
	Болт чистый М6х22	H238-48	Сталь 25	Сталь 35
	Гайка М6	H221-52	Сталь 25	Сталь 30
	Шпилька М6х16	H252-48	Сталь 45	Сталь 50
	<u>Регулятор давления</u>			
	<u>IO-I6ата</u>			
	черт. I353440			
	Шпилька М8х20	H252-48	Сталь 25	Сталь 35
	Гайка М8	H221-52	Сталь 25	Сталь 30
	Винт М4х12	H221-52	Сталь 45	Сталь 50
	Шайба стопорная 8,5	H234-54	Сталь 10	Сталь 15
	Винт М6х25	H34-46	Сталь 45	Сталь 50
	Штифт цилиндрический 6Гх26	H96A-48	Сталь 45	Сталь 50
	Шпилька М10х25	H252-48	Сталь 25	Сталь 35
	Гайка М12	H50-52	Сталь 25	Сталь 30
	Болт чистый М6х22	H238-48	Сталь 25	Сталь 35
	Гайка М6	H221-52	Сталь 25	Сталь 30
	Шпилька М6х16	H252-48	Сталь 45	Сталь 50
	<u>Золотники электрогид-</u>			
	<u>равлического преобра-</u>			
	<u>зователя</u>			
	черт. I290162СВ			
	Болт М10.6дх25	10.7801.276	Сталь 25	Сталь 20, Сталь 35
	Болт М12.6дх30	10.7801.333	Сталь 25	то же
	Болт М12.6дх35	10.7801.335	Сталь 25	"-
	Винт М5.6дх16	10.7821.107	Сталь 45	Сталь 35
	Винт М46дх10	10.7830.103	Сталь 45	Сталь 35
	Гайка М12-6Н.5.029	10.7801.013	Сталь 25	Сталь 20, Сталь 35
	Гайка М16-6Н.5.06	10.7901.015	Сталь 25	Сталь 20, Сталь 35

ТУ 34-38

Лист

125

По- зи- ция	Наименование составной части (детали)	Обозначение составной части (детали)	Марка материала по стандарту или ТУ	
			по чертежу	заменителя
	Шайба I2.0I	I5.7977.0I3	Сталь IO	Сталь I5, Сталь 08
	Шайба I7.0I.06	I5.7977.0I7	Сталь IO	то же
	Шпилька AMI2.6дх25	25.7850.33I	Сталь 25	Сталь 20, Сталь 35
	Шпилька AMI2.6дх50	25.7850.34I	Сталь 25	то же
	Шпилька AMI6.6дх40	25.7850.443	Сталь 25	"
	Штифт 6Гх25	I2.4IOI.220	Сталь 45	Сталь 35
	Штифт 8Гх25	I2.4IOI.249	Сталь 45	то же
	<u>Электромагнитный</u>			
	<u>выключатель</u>			
	черт. I30I20ICB			
	Болт MI2	IO.780I.34I		
	Винт M4xIO	IO.782I.I03		
	Винт M6xI6	IO.782I.I72	Сталь 45	Сталь 40
	Винт M5xIO	IO.7830.I29		
	Винт M6xI4	IO.783I.I70		
	Гайка M8	IO.790I.0II	Сталь 25	Сталь 30
	Гайка MI2	IO.790I.0I3	Сталь 25	Сталь 30
	Шайба 8	IO.7974.980		
	Шайба I2	I5.7977.0I3		
	Шпилька M3x20	25.7850.222	Сталь 25	Сталь 35
	<u>Регулятор безопасности</u>			
	черт. I275399			
	Винт MI2	I2.782I.324	Сталь 45	Сталь 40
	Винт M6x8	I2.782I.I67	Сталь 45	Сталь 40
	Винт M6xIO	IO.7822.I68	Сталь 45	Сталь 40
	Винт M8	I2.782I.220	Сталь 45	Сталь 40
	Шайба стопорная 52	I3.7977.052	Сталь IO	Сталь I5
	<u>Рычаги регулятора</u>			
	<u>безопасности</u>			
	I308I24CB			
	Винт M6xI5	H34-46	Сталь 45	Сталь 50

ТУ 34-38

Лист

126

Но- му- ляр	Наименование составной части (детали)	Обозначение составной части (детали)	Марка материала по стандарту или ТУ	
			по чертежу	заменителя
	Гайка М20	H22I-52	Сталь 25	Сталь 30
	Гайка М16	H22I-52	Сталь 25	Сталь 30
	Штифт цилиндрический 5Гх35	H69-A-48	Сталь 45	Сталь 50
	Гайка специальная 2М30	D-II27664	Сталь 25	Сталь 30
	Штифт цилиндрический 8Гх50	H69-A-48	Сталь 45	Сталь 50
	Винт М10х35	H35-46	Сталь 45	Сталь 50
	Винт М5х10	H28-46	Сталь 45	Сталь 50
	Штифт цилиндрический 6Гх40	H69-A-48	Сталь 45	Сталь 50
	<u>Указатели бойков ре- гулятора безопасности</u>			
	черт. Б-1288027СБ			
	Гайка М12	I4.790I.0I3	Сталь 25	Сталь 30
	Гайка М5	I4.780I.009	Сталь 25	Сталь 30
	Шайба специальная	D-II48989	Сталь 3	Сталь 20
	Гайка М10	I4.790I.0I2	Сталь 25	Сталь 39
	Штифт цилиндрический 3Гх20	I2.4I0I.136	Сталь 45	Сталь 50
	Шайба нажимная	D-II46634	Ст. 3	Сталь 20
	Винт М5х16	I078.30.133	Сталь 45	Сталь 50
	Шайба I6	I6.520I.0I6	Ст. 3	Сталь 20
	Штифт цилиндрический 6Гх25	I2.4I0I.220	Сталь 45	Сталь 50
	Шайба стопорная II	I0.7977.0II	Сталь IO	Сталь I5
	Шпилька М10х22	25.7850	Сталь 25	Сталь 35
	Штифт цилиндрический 6Гх45	I2.4I0I.257	Сталь 45	Сталь 50
	<u>Сервомотор автомати- ческого затвора све- жего пара А-II5268I</u>			
	Гайка чистая М6	H22I-52	Сталь 25	Сталь 30

ТУ 34-38

Лист

127

По- зи- ция	Наименование составной части (детали)	Обозначение составной части (детали)	Марка материала по стандарту или ТУ	
			по чертежу	заменителя
	Шпилька М16х35	H252-48	Сталь 45	Сталь 50
	Болт чистый М10х35	H238-48	Сталь 25	Сталь 30
	Шпилька М20х50	H252-48	Сталь 25	Сталь 35
	Гайка чистая М20	H221-52	Сталь 25	Сталь 30
	Штифт цилиндрический 5Гх50	H69-A-48	Сталь 45	Сталь 50
	Гайка чистая М36	H221-52	Сталь 25	Сталь 30
	Штифт цилиндрический 10х45х65	PH252-53	Сталь 45	Сталь 50
	Гайка М8	H221-52	Сталь 25	Сталь 30
	Штифт цилиндрический нарезной 13х40х65	PH252-53	Сталь 45	Сталь 50
	Гайка М10	H221-52	Сталь 25	Сталь 30
	Шпилька М12х30	H252-48	Сталь 25	Сталь 35
	Шпилька М10х65	H252-48	Сталь 25	Сталь 35
	<u>Сервомотор регулиру-</u> <u>ющих клапанов ЦВД</u> черт. I2599I5			
	Гайка М16	10.7901.015	Сталь 20	Сталь 25
	Шпилька М16х35	26.7850.441	Сталь 25	Сталь 30
	Штифт цилиндрический 10х45	I2.4101.292	Сталь 45	Сталь 50
	Винт М5х12	10.7831.130	Сталь 20	Сталь 25
	Штифт цилиндрический 5х10	I2.4101.181	Сталь 45	Сталь 50
	Гайка специальная	D-II26727	Сталь 25	Сталь 30
	Шпилька М12х40	25.7850.337	Сталь 25	Сталь 30
	Шпилька М30х100	25.7850.162	Сталь 25	Сталь 30
	Винт М12х20	I2.7821.329	Сталь 20	Сталь 25
	Гайка М10	10.7901.012	Сталь 20	Сталь 25
	Шпилька М16х50	25.7850.447	Сталь 25	Сталь 30
	Гайка М24	10.7901.019	Сталь 20	Сталь 25
	<u>Сервомотор регулиру-</u> <u>ющих клапанов ЦОД ЦВД</u>			

По- зу- щия	Наименование составной части (детали)	Обозначение составной части (детали)	Марка материала по стандарту или ТУ	
			по чертежу	заменителя
	черт. А-1131833, Шпилька М16х30	H252-48	Сталь 25	Сталь 35
	Гайка М16	H22I-52	Сталь 25	Сталь 30
	Штифт цилиндрический 10Гх45	H69-A-48	Сталь 45	Сталь 50
	Гайка М12	H22I-52	Сталь 25	Сталь 30
	Шпилька М12х30	H252-48	Сталь 25	Сталь 30
	Винт М8х15	H34-46	Сталь 45	Сталь 50
	Шпилька М16х35	H252-48	Сталь 25	Сталь 35
	Гайка М6	H22I-52	Сталь 25	Сталь 30
	Гайка М30	H22I-52	Сталь 25	Сталь 30
	Шпилька М30х90	H22I-52	Сталь 25	Сталь 35
	Шайба стопорная	H234-54	Сталь 10	Сталь 15
	Шайба стопорная 25	H234-54	Сталь 10	Сталь 15
	Шпилька М24х80	H252-48	Сталь 25	Сталь 35
	Гайка М24	H22I-52	Сталь 25	Сталь 30
	Винт М3х10	H27-46	Сталь 45	Сталь 50
	Гайка М4, М8	H22I-52	Сталь 25	Сталь 30
	Штифт 3Гх22	H69-A-48	Сталь 45	Сталь 50
	<u>Сервомотор ЦНД</u>			
	черт. I272420, I340505			
	Винт М10х25	H31-46	Сталь 45	Сталь 50
	Гайка М12	H22I-52	Сталь 25	Сталь 30
	Шпилька М12х30	H252-48	Сталь 25	Сталь 35
	Гайка М30	H22I-52	Сталь 25	Сталь 30
	Шпилька М30х75	H22I-48	Сталь 25	Сталь 35
	Шайба стопорная	H234-54	Сталь 10	Сталь 15
	Гайка М16	H22I-52	Сталь 25	Сталь 30
	Шпилька М16х35	H252-48	Сталь 25	Сталь 35
	Гайка М20	H22I-52	Сталь 25	Сталь 30
	Шпилька М20х50	H252-48	Сталь 25	Сталь 35
	Гайка М24	H22I-52	Сталь 25	Сталь 30
	Шпилька М24х60	H252-48	Сталь 25	Сталь 35
	Винт М4х15	H34-46	Сталь 45	Сталь 50

Но- му- ры	Наименование составной части (детали)	Обозначение составной части (детали)	Марка материала по стандарту или ТУ	
			по чертежу	заменителя
	Колонки и рычаги регулирующих клапанов Б-II7I3IO, Б-II85700, Б-II8570I, Б-II85702			
	Винт MIOx35	IO.7822.280	Сталь 45	Сталь 50
	Винт M3xI5	H3I-6I	Сталь 45	Сталь 50
	Гайка MI6	H22I-6I	Сталь 25	Сталь 30
	Шайба I6x3	H23I-6I	Ст.3	Сталь 20
	Винт M5xI2	H3I-6I	Сталь 45	Сталь 50
	Винт M6x22	H32-62	Сталь 20	Сталь 30
	Винт M6xI6	H27262	Сталь 20	Сталь 30
	Шайба 20x4	H23I-6I	Ст.3	Сталь 20
	Винт MIOx30	IO.7822.278	Сталь 45	Сталь 50
	Гайка M48	H52-64	Сталь 25	Сталь 30
	Кулачковое распределительное устройство ИВ			
	черт. II86870			
	Винт M6x8	H34-6I	Сталь 45	Сталь 50
	Гайка	Д-II86825	Сталь 25	Сталь 30
	Винт M8x25	H27-62	Сталь 25	Сталь 35
	Винт MIOx30	H27-62	Сталь 25	Сталь 35
	Шпилька M30xI40	H252-6I	Сталь 25	Сталь 30
	Гайка M30	H22I-6I	Сталь 25	Сталь 30
	Шайба стопорная 32	H234-6I	Сталь IO	Сталь I5
	Шпилька M24xIOO	H252-6I	Сталь 25	Сталь 35
	Гайка M24	H22I-6I	Сталь 25	Сталь 30
	Шайба стопорная 25	H234-6I	Сталь IO	Сталь I5
	Винт M6xI8	H27-62	Сталь 20	Сталь 30
	Винт MI6x40	H3626I	Сталь 45	Сталь 50
	Винт MIOx30	H3I-6I	Сталь 45	Сталь 50
	Шайба в каретку	Д-IO23532	Бр.ОЦ 6-6-3	Бр.ОЦ 5-5-5
	Втулка	Д-II86834	Ст.3	Сталь 20
	Диск	Г-II86832	Ст.3	Сталь 20
	Втулка распорная		Ст.3	Сталь 20

По- зи- ция	Наименование составной части (детали)	Обозначение составной части (детали)	Марка материала по стандарту или ТУ	
			по чертежу	заменителя
	Кольцо 100	H74-59	Войлок полу- грубошерстный	Войлок тонко- шерстный
	<u>Кулачковое распределе- тельное устройство ЦНД</u> черт. II778I5			
	Винт M12x1,75x35	H27-59	Сталь 45	Сталь 50
	Винт M16x2x40	H35-59	Сталь 45	Сталь 50
	Винт M5x0,7x8	H34-59	Сталь 45	Сталь 50
	Шпилька M20x80	H253-49	Сталь 25	Сталь 35
	Гайка M20	H22I-52	Сталь 25	Сталь 30
	Шайба стопорная 2I	H392-57	Сталь 10	Сталь 15
	Шпилька M24x120	H253-43	Сталь 25	Сталь 35
	Гайка M24	H22I-52	Сталь 25	Сталь 30
	Шайба стопорная 25	H392-57	Сталь 10	Сталь 20
	Штифт цилиндрический нарезной 20x51x85	ПН252-53	Сталь 45	Сталь 50
	Гайка M16	H22I-52	Сталь 25	Сталь 30
	Шайба 16x3	H23I-60	Ст.3	Сталь 20
	Винт M16x2x35	H34-59	Сталь 45	Сталь 50
	Шайба в каретку	Д-1023582	Бр.0ЦС 6-6-3	Бр.0ЦС 5-5-5
	Втулка	Д-II76557	Сталь 25	Сталь 30
	Диск	Г-1023575	Ст.3	Сталь 20
	Кольцо 90	H74-59	Войлок полу- грубошерстный	Войлок тонко- шерстный
	<u>Клапан автоматического затвора</u> черт. Б-II576I2			
	Шайба	Д-II30I59	Сталь 15XIIМФ	Сталь XH70BMTЮ
	Заклепка Ø16	Д-II30I58	Сталь 25XIMФ	Сталь 20XIMIФITP
	Гайка M16	62.790I.0I5	Сталь 25XIMФ	Сталь 20XIMIФITP

Но- му- ля	Наименование составной части (детали)	Обозначение составной части (детали)	Марка материала по стандарту или ТУ	
			по чертежу	замсчителя
	Болт М16х22	Д-II91057	Сталь 25Х1МФ	Сталь 20Х1М1Ф1ТР
	Шпилька М30х90	26.7850.760	Сталь 25	Сталь 30
	Гайка М30	10.7901.021	Сталь 25	Сталь 30
	<u>Клапаны регулирующие</u>			
	<u>ЦВД, № 3, 4</u>			
	черт. В-II71232			
	В-II71316			
	Шайба специальная	Д-II30174	Сталь 25Х2М1Ф	Сталь 25Х1МФ
	Шайба специальная	Д-II30262	Сталь 25Х2М1Ф	Сталь 25Х1МФ
	Кольцо прижимное	Д-II27555	Сталь 25Х1МФ	Сталь 20Х1М1Ф1ТР
	Шайба специальная	В-II51113	Сталь 25Х2М1Ф	Сталь 25Х1МФ
	Гайка М24	Н221-52	Сталь 25	Сталь 30
	Шпилька М24х80	Н252-48	Сталь 25	Сталь 35
	<u>Клапан регулирующий</u>			
	<u>ЦВД № 2</u>			
	черт. В-II33493			
	Кольцо прижимное	Д-II27555	Сталь 25Х1МФ	Сталь 20Х1М1Ф1ТР
	Шайба специальная	Д-II30262	Сталь 15ХМ	Сталь 20ХМ
	<u>Клапан перегрузочный</u>			
	черт. В-I206503			
	Кольцо прижимное	Д-II27555	Сталь 25Х1МФ	Сталь 20Х1М1Ф1ТР
	Шайба специальная	Д-II30262	Сталь 25Х2МФА	Сталь 25Х1МФ

ТУ 34-38

Лист

Изм Лист № докум Подп. Дата

132

По- зи- ция	Наименование составной части (детали)	Обозначение составной части (детали)	Марка материала по стандарту или ТУ	
			по чертежу	заменителя
	Клапаны регулирующие <u>ИИД</u> черт. В-II65284, В-II65285 Шайба специальная Кольцо прижимное Шайба специальная Шпилька М30х160 Шпилька М24х85 Гайка М24 Примечание: 1. Стали: Ст. 3 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 15ХМ, 20ХМ Стали: 20Х1М1Ф1ТР 25Х1МФ, 25Х2М1Ф ХН70ВМТЮ, 2. Бронза: Бр. ОЦ 5-5-5 Бр. ОЦ 6-6-3 3. Войлок: войлок подгубошерстный войлок тонкошерстный	Д-II30262 Д-II27555 Д-II30262 Н252-43 Н252-43 Н221-52	Сталь 25Х2М1Ф Сталь 25Х2М1Ф Сталь 15ХМ Сталь 25 Сталь 25 Сталь 25 ГОСТ 380-88 ГОСТ 1050-88 ГОСТ 4543-71 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 5632-72 ГОСТ 613-79 ГОСТ 6308-71 ГОСТ 288-72	Сталь 25Х1МФ Сталь 25Х1МФ Сталь 20ХМ Сталь 35 Сталь 35 Сталь 30

ТУ 34-38

Лист

133

Нормы зазоров (натягов)

Центробежный масляный насос (рис. 3. I)

черт. 1338400, 1375684

мм

Приложение 3
обязательное

Таблица I

Обозначение сопряжения	Позиция сопрягаемой составной части	Наименование сопрягаемой составной части	Обозначение составной части	Размер по черт.	Зазор (+) Натяг (-) допустимый после капиталь- ного ремонта
а	I, I2	Вкладыш пе- редний		+0,15	+0,15
	I3	Ротор		+0,21	+0,21
	2, I0	Корпус насо- са		-0,014	-0,01
б	I, I2	Вкладыш пе- редний		+0,054	+0,06
	2	Корпус насо- са		-0,012	-0,01
	5, 6	Вкладыш зад- ний		+0,047	+0,06
в	II	Кольцо уплот- нительное правое		+0,50	+0,68
	8	Колесо насо- са		+0,68	+0,75
	5, 6	Вкладыш зад- ний		+0,15	+0,15
д	I3	Ротор		+0,21	+0,21
	2, I0	Корпус насо- са		-0,010	-0,010
	I, I2	Вкладыш пе- редний		+0,115	+0,12
е	2, I0	Корпус насо- са		+0,05	+0,05
	5, 6	Вкладыш зад- ний		+0,21	+0,21
ж					

мм

Продолжение табл. I

Обозначение сопряжения	Позиция сопрягаемой составной части	Наименование сопрягаемой составной части	Обозначение составной части	Размер по черт.	Зазор (+) Напряжение (-) допустимый после капитального ремонта
и	II	Кольцо уплотнительное правое		+2,455	+2,30
	8	Колесо насоса		+3,295	+3,30
к	7	Кольцо уплотнительное левое		+2,360	+2,40
	8	Колесо насоса		+4,085	+4,10
л	II	Кольцо уплотнительное правое		+0,50	+0,50
	8	Колесо насоса		+0,69	+0,75
м	I3	Ротор насоса		+0,07	+0,07
	I, I2	Вкладыш передний		+0,11	+0,11
н	7	Кольцо уплотнительное левое		+0,50	+0,50
	8	Колесо насоса		+0,69	+0,75
нI	7	Кольцо уплотнительное левое		+0,50	+0,50
	8	Колесо насоса		+0,68	+0,75

мм

Продолжение табл. I

Обозначение соединения	Позиция соединяемой составной части	Наименование соединяемой составной части	Обозначение составной части	Размер по черт.	Зазор (+) Нагрузка (-) допустимый после капиталь- ного ремонта
Р	2	Корпус насо- са		P=T	P=T _{±0,3}
Т	8	Колесо насо- са			

Изд. 1964. Подп. и дата. Взам. инв. №. Инв. №. Подп. и дата.

Муфта зубчатая "Насос-РВД" (рис.3.2)

черт. 1366086

мм

Таблица 3

Обозначение сопряжения	Позиция сопрягаемой составной части	Наименование сопрягаемой составной части	Обозначение составной части	Размер по черт.	Зазор (+) Натяг (-) допустимый после капитального ремонта
а	2	Обойма зубчатая		+0,050	+0,05
	I	Полумуфта		+0,132	+0,16
б	2	Обойма зубчатая		+0,50	+0,50
	I	Полумуфта		+0,62	+0,75
в	3	Соединительная втулка		+0,02	+0,02
	4	Шпонка		+0,04	+0,04
г	5	Вал регулятора безопасности		-0,02	-0,02
	4	Шпонка		0,00	0,00
д	3	Соединительная втулка		+0,02	+0,02
	4	Шпонка		+0,04	+0,04

Черт. 1366086. Подпр. и дата. Взам. инв. Инв. № докум. Подпр. и дата.

Привод к тахогенератору (рис. 3.4)

черт. 1298834СБ

мм


Таблица 4

Обозначение сопряжения	Позиция сопрягаемой составной части	Наименование сопрягаемой составной части	Обозначение составной части	Размер по черт.	Зазор (+) Нагрузка (-) допустимый после капиталь- ного ремонта
а	5	Подшипник		+0,020	+0,020
	6	Вал		+0,063	+0,080
б	5	Подшипник		+0,020	+0,020
	6	Вал		+0,063	+0,080
в	8	Шестерня ведомая		+0,15	+0,15
	9	Шестерня ведущая		+0,25	+0,35
г	5	Подшипник		+0,20	+0,20
	6	Вал		+0,30	+0,35

224-

Таблица 5

Центровка привода к тахогенератору-тахогенератор



По данным ЛМЗ		Измерение аксиальной центровки на диаметре 100 мм
Допустимый после капитального ремонта		

Инв. № подл. Подп. и дата
Взам. инв. № Инв. № подл. Подп. и дата

Узм. Лист № докум. Подпись Дата

ТУ 34-38

Копировал: Филькина

Лист
140

Блок золотников регулятора
 скорости черт. I275400
 (рис.3.5)

мм

Таблица 6

Обозначение сопряжения	Позиция сопрягаемой составной части	Наименование сопрягаемой составной части	Обозначение составной части	Размер по черт.	Зазор (+) Натяг (-) допустимый после капиталь- ного ремонта
а	I	Букса $\phi 50$		+0,050	+0,05
	2	Золотник $\phi 50$		+0,097	+0,11
б	I2	Букса $\phi 100$		+0,080	+0,08
	I3	Золотник $\phi 100$		+0,135	+0,16
в	I2	Букса $\phi 100$		+0,08	+0,08
	I3	Золотник $\phi 100$		+0,13	+0,15
г	б	Крышка с на- варышем		+0,070	+0,07
	I3	Золотник $\phi 100$		+0,113	+0,13
и	9	Букса		+0,120	+0,12
	8	Золотник		+0,167	+0,18
к	9	Букса		+0,180	+0,18
	8	Золотник		+0,227	+0,24
л	б	Крышка с на- варышем		+15,4	+15,4
	I3	Золотник		+15,6	+16,0
н	I3 7	Золотник $\phi 100$ Регулятор скорости		H $\pm$ 0,05	H $\pm$ 0,2

Золотники регулятора безопасности
черт.Б-II44030 (рис.3.6)

мм

Таблица 7

Обозначение сопряжения	Позиция сопрягаемой составной части	Наименование сопрягаемой составной части	Обозначение составной части	Размер по черт.	Зазор (+) Натяг (-) допустимый после капиталь- ного ремонта
а	6	Крышка ниж- няя		+14,75	+14,75
	5	Золотник		+15,25	+15,50
б	2	Упор		+6,8	+6,5
	I	Колпачок		+7,2	+7,5
в	3	Крышка вер- хняя		+0,070	+0,07
	5	Золотник		+0,117	+0,14
г	4	Букса		+0,06	+0,06
	5	Золотник		+0,11	+0,14
д	4	Букса		+0,080	+0,080
	5	Золотник		+0,127	+0,150
е	5	Золотник		+0,050	+0,05
	9	Золотник им- пульсный		+0,093	+0,11
л	5	Золотник		2,0	1,5 ÷ 2,5
	9	Импульсный золотник			
л ₁	4	Букса		5,0	4,5 ÷ 5,5
л ₂	5	Золотник			

СУММИРУЮЩИЕ ЗОЛОТНИКИ (Рис.3.7)

Черт. 1340380

мм

Таблица 8

Обозначение сопряжения	Позиция сопрягаемой составной части	Наименование сопрягаемой составной части	Обозначение составной части	Размер по черт.	Зазор (+) Натяг (-) допустимый после капиталь- ного ремонта
а	6	Крышка		+4,45	+4,40
	7	Золотник		+4,55	+4,60
б	10	Крышка верхняя		+14,3 +14,7	+14,3 +15,0
	11	Упор			
в	6	Крышка		+3,95 +4,05	+3,90 +4,10
	7	Золотник			
г	5	Букса		+0,12	+0,12
	7	Золотник		+0,18	+0,21
д	5	Букса		+0,10	+0,10
	7	Золотник		+0,15	+0,18
е	14	Букса №1		+0,10	+0,10
	13	Золотник №1		+0,15	+0,18
и	14	Букса №1		+0,12	+0,12
	13	Золотник №1		+0,18	+0,21
к	5	Букса		+0,10	+0,10
	7	Золотник		+0,15	+0,18
л	5	Букса		+0,12	+0,12
	7	Золотник		+0,18	+0,21

ТУ 34-38

Лист

143

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Изд. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № инв. Подп. и дата

ψ. 72.

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ (рис.3.8)

4rpm. 1358218CB

MM

Таблица 9

[illegible]

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ (Рис.3.9)

черт. 1358440

мм

Таблица 10

Обозначение соединения	Позиция соединяемой составной части	Наименование соединяемой составной части	Обозначение составной части	Размер по черт.	Зазор (+) Напряг (-) допустимый после капиталь- ного ремонта
а	5	Гайка накидная		+2,85	+2,85
	3	Упор		+3,15	+3,20
д	I2	Пробка		+1,25 +1,35	+1,25 +1,40
	I6	Суммирующий золотник			

ТУ 34-38

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лист

145

Золотники электрогидравлического преобразователя
(рис. 3.9^а)

Черт. I290I62 СБ

мм

Таблица 10^а

Обозначение соединения	Позиция соединяемой составной части	Наименование соединяемой составной части	Обозначение составной части	Размер по черт.	Зазор (+) Нагрузка (-) допустимый после капиталь- ного ремонта
а	3	Букса		+0,07	+0,06
	2	Золотник №2		+0,12	+0,14
б	3	Букса		+0,040	+0,04
	2	Золотник №2		+0,087	+0,10
в	4	Фланец		+0,040	+0,04
	2	Золотник №2		+0,083	+0,10
г	5	Крышка верх- няя		+0,040	+0,04
	6	Золотник №1		+0,083	+0,10
д	5	Крышка верх- няя		не ме- нее +2,5	не менее +2,5
	6	Золотник №1			
е	5	Крышка верх- няя		+0,07	+0,06
	6	Золотник №1		+0,12	+0,14
ж	8	Крышка нижняя		+0,040	+0,04
	6	Золотник №1		+0,083	+0,10
и	5	Крышка верх- няя		+28	
	6	Золотник №1			
к	1	Крышка		+4,5	+4,0
	2	Золотник №2		+7,5	+7,8
л	8	Крышка нижняя		+1,0	0,8+1,2
	6	Золотник №1			
м=д+л ход	5	Крышка верх- няя		+3,1	+3,0
	6	Золотник №1		+3,9	+3,9
	8	Крышка нижняя			

ТУ 34-38

Лист

146

Нум. лист № докум. Подп. Дата

мм

Обозначение сопряжения	Позиция сопрягаемой составной части	Наименование сопрягаемой составной части	Обозначение составной части	Размер по черт.	Зазор (+) Напряг (-) допустимый после капиталь- ного ремонта
Н	2	Золотник №2		+0,05	+0,05
	7	Вилка направ- ляющая		+0,09	+0,09
Р	2	Золотник №2		+0,05	+0,05
	7	Вилка направ- ляющая		+0,09	+0,09
Т	10	Золотник №3		+32	
	9	Крышка			

ТУ 34-38

Лист

Нум. Лист № докум. Подп. Дата

147

Регулятор безопасности
(рис. 3.II) черт 1275399

мм

Таблица II

Обозначение сопряжения	Позиция сопрягаемой составной части	Наименование сопрягаемой составной части	Обозначение составной части	Размер по черт.	Зазор (+) Напряг (-) допустимый после капиталь- ного ремонта
а	3	Направляющая втулка		+0,060	+0,06
	4	Боёк		+0,118	+0,13
б	5	Направляющая втулка		+0,090	+0,09
	4	Боёк		+0,127	+0,15
в	4	Боёк		+5,4	+5,4
	5	Направляющая втулка		+5,6	+5,6
г	1	Корпус		+0,9	+0,9
	4	Боёк		+1,1	+1,1

Рычаги регулятора безопасности
(рис.3.12) Черт.1308124СБ

Таблица 12

мм

Обозначение сопряжения	Позиция сопрягаемой составной части	Наименование сопрягаемой составной части	Обозначение составной части	Размер по черт.	Зазор (+) Натяг (-) допустимый после капиталь- ного ремонта
г	6	Втулка		+0,15	+0,15
	7	Кольцо уста- новочное		+0,30	+0,30
д	б	Сухарь		+0,10	+0,10
	15	Скоба		+0,15	+0,20
к	8	Рычаг		+0,8	+0,8
	II	Боёк		+1,2	+1,2
Л _I	8	Рычаг		+7,0	+7,0
Л ₂	II	Боёк		+8,0	+8,0
М	13	Палец		+0,3	+0,30
	14	Втулка		+0,4	+0,45

ТУ 34-38

Лист

149

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата