Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 50531400-0 din 23/03/2023 *MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1679577441412*
Obiectul achiziției: Servicii de reparație a turlei auto de model MȘTS-2AM

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referinţă
0	1	2	3	4	5	6	7
LOT 1. Servicii de reparație a turlei auto de model MȘTS-2AM							
1.	Servicii de reparație a turlei auto de model MȘTS-2AM	Servicii de reparație a turlei auto de model MȘTS-2AM	Republica Moldova	Elcom-Lux srl	Servicii de reparație a turlei auto de model MȘTS-2AM. Serviciile cuprind: 1) Reparația suporturilor cilindrilor hidraulici - 4 buc.; 2) Reparația blocajelor hidraulice a suporturilor - 8 buc.; 3) Reparația cilindrului hidraulic ridicare/coborâre a brațului - 1 buc.; 4) Reparația blocajelor hidraulice cilindrului de ridicare/coborâre a brațului - 2 buc.; 5) Reparația cilindrului hidraulic - al doilea genunchi al platformei - 2 buc.; 6) Reparația blocajelor genunchiului doi a platformei - 4 buc.; 7) Reparația distribuitoarelor hidraulice P80 - 1 buc.; 8) Reparația dispozitivului suprasarcină/supapă presiune - 1 buc.; 9) Reparația dispozitivului de blocare a lucrului fără suporturi - 1 buc.; 10) Reparația dispozitivului de blocare a suporturilor în poziție de lucru - 1 buc.; 11) Reparația dispozitivului de coborâre de avarie/pompa manuală. Toate piesele și seturile de schimb necesare în timpul prestației, utilizate de	Servicii de reparație a turlei auto de model MȘTS-2AM. Serviciile cuprind: 1) Reparația suporturilor cilindrilor hidraulici - 4 buc.; 2) Reparația blocajelor hidraulice a suporturilor - 8 buc.; 3) Reparația cilindrului hidraulic ridicare/coborâre a brațului - 1 buc.; 4) Reparația blocajelor hidraulice cilindrului de ridicare/coborâre a brațului - 2 buc.; 5) Reparația cilindrului hidraulic - al doilea genunchi al platformei - 2 buc.; 6) Reparația blocajelor genunchiului doi a platformei - 4 buc.; 7) Reparația distribuitoarelor hidraulice P80 - 1 buc.; 8) Reparația dispozitivului suprasarcină/supapă presiune - 1 buc.; 9) Reparația dispozitivului de blocare a lucrului fără suporturi - 1 buc.; 10) Reparația dispozitivului de blocare a suporturilor în poziție de lucru - 1 buc.; 11) Reparația dispozitivului de coborâre de avarie/pompa manuală. Toate piesele și seturile de schimb necesare în timpul prestației, utilizate de	Cerinţe de securitate industrială la construcţia, montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a macaralelor.. Aprobată prin ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova nr. NRS 35-03-96:2008

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Ţara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referinţă
0	1	2	3	4	5	6	7
					Prestator la reparația turlei auto vor fi noi, fără careva vicii.	Prestator la reparația turlei auto vor fi noi, fără careva vicii.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Andrei Munteanu În calitate de: Director

Ofertantul: Elcom-Lux srl Adresa: Adresa juridica mun: Chișinău str. A.Marinescu 11/2

_____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție 50531400-0 din 23/03/2023 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1679577441412
Obiectul achiziției: Servicii de reparație a turlei auto de model MȘTS-2AM

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti -tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LOT 1. Servicii de reparație a turlei auto de model MȘTS-2AM											
1.	50531400-0	Servicii de reparație a turlei auto de model MȘTS-2AM	buc.	1	50 000	60 000	50 000	60 000	Prestarea serviciilor se va efectua în termen de 20 (douăzeci) zile lucrătoare din momentul semnării contractului;	MD39VI02 2510100000 013MDL	
		Total lot 1			50 000	60 000	50 000	60 000	**Prestarea serviciilor se va efectua în termen de 20 (douăzeci) zile lucrătoare din momentul semnării contractului;**	**MD39VI02 2510100000 013MDL**	
		TOTAL			**50 000**	**60 000**	**50 000**	**60 000**			

Semnat: Numele, Prenumele: Andrei Munteanu În calitate de: Director

Ofertantul: Elcom-Lux srl Adresa: Adresa juridica mun: Chișinău str. A.Marinescu 11/2

Note (se aplică pentru toate loturile):

1. col. 9 „Termenul de livrare/prestare”: Prestarea serviciilor se va efectua în termen de 20 (douăzeci) zile lucrătoare din momentul semnării contractului;
2. col. 10 „Clasificație bugetară (IBAN)”: MD39VI022510100000013MDL.