

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea servicii de reparatie a utilajului medical al ANSP

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de preturi

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

2. IDNO: 1018601000021

3. Adresa: mun.Chisinău, str. Gh. Asachi.67 A

4. Numărul de telefon/fax: 022-574-519

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@ansp.md  
www.ansp.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate publică în domeniul sănătății publice.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot)
1.	<b>Lot 1</b>					
1.1	50400000-9	Spălătorul (Microplate washer) PW40, E1259	Bucată	1	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP Lab. Virusologic	
<b>Total valoarea estimată Lot 1</b>						<b>4500 lei</b>
2.	<b>Lot 2</b>					
2.1	50400000-9	Cititor (stația ELISA) Dynex, nr. 1 CXE-0083	Bucată	1	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP Lab. Virusologic	
<b>Total valoarea estimată Lot 2</b>						<b>4500 lei</b>
3.	<b>Lot 3</b>					
3.1	50400000-9	Cititorul din linia ELISA Mindray MR-96A	Bucată	1	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Soroca	
<b>Total valoarea estimată Lot 3</b>						<b>4500 lei</b>

4.	<b>Lot 4</b>					
4.1	50400000-9	Cititorul din linia ELISA Sunrise-Basic-Tecan	Bucată	1	Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Cahul	
<b>Total valoarea estimată Lot 4</b>						<b>4500 lei</b>
5.	<b>Lot 5</b>					
5.1	50400000-9	Spălător de microplăci Columbus plus-BASIC, a.2006	Bucată	1	Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Cahul	
<b>Total valoarea estimată Lot 5</b>						<b>4500 lei</b>
6.	<b>Lot 6</b>					
6.1	50400000-9	Spectrofotometru UV VIS Specord Plus nr.2223E1577 a.2014	Bucată	1	Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație, cu schimbul amplificatorului analogic pentru detector (cod: 228:315.27) CSP Bălți	
<b>Total valoarea estimată Lot 6</b>						<b>27000 lei</b>
7.	<b>Lot 7</b>					
7.1	50400000-9	Spectrofotometru UV VIS Specord Plus	Bucată	1	Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație, cu schimbul amplificatorului analogic pentru detector (cod: 228:315.27) CSP Hîncești	
<b>Total valoarea estimată Lot 7</b>						<b>27000 lei</b>
8.	<b>Lot 8</b>					
8.1	50400000-9	Spectrofotometru cu absorbție atomică AA-7000	Bucată	1	Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP Soroca	
<b>Total valoarea estimată Lot 8</b>						<b>27000 lei</b>
9.	<b>Lot 9</b>					
9.1	50400000-9	Autoclav GK-100-3M, Nr.2051, a.1995	Bucată	1	Diagnostica, reparația, încercări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP Lab. Bac.San	
<b>Total valoarea estimată Lot 9</b>						<b>4500 lei</b>
10.	<b>Lot 10</b>					
10.1	50400000-9	Autoclav VK-75, Nr.4357 a.1988	Bucată	1	Diagnostica, reparația, încercări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea	

					metrologică a manometrelor. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP Lab. Bac.San		
<b>Total valoarea estimată Lot 10</b>						<b>4500 lei</b>	
11.	<b>Lot 11</b>						
11.1	50400000-9	Autoclav GK-100-3 a.1983	Bucată	1	Diagnostica, reparația, încercări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Edinet		
<b>Total valoarea estimată Lot 11</b>						<b>4500 lei</b>	
12.	<b>Lot 12</b>						
12.1	50400000-9	Autoclav GK-100-3M, nr.1767, a.2002	Bucată	1	Diagnostica, reparația, încercări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Bălți		
<b>Total valoarea estimată Lot 12</b>						<b>4500 lei</b>	
13.	<b>Lot 13</b>						
13.1	50400000-9	Autoclav GK-100-3M, nr.3771, a.1990	Bucată	1	Diagnostica, reparația, încercări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Bălți		
<b>Total valoarea estimată Lot 13</b>						<b>4500 lei</b>	
14.	<b>Lot 14</b>						
14.1	50400000-9	Autoclav BK-75 №.1871, a.2010	Bucată	1	Diagnostica, reparația, încercări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Ungheni		
<b>Total valoarea estimată Lot 14</b>						<b>4500 lei</b>	
15.	<b>Lot 15</b>						
15.1	50400000-9	Autoclav GK-100-3M a.1995	Bucată	1	Diagnostica, reparația, încercări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Ungheni		
<b>Total valoarea estimată Lot 15</b>						<b>4500 lei</b>	
16.	<b>Lot 16</b>						
16.1	50400000-9	Autoclav GK-100-3M nr.3221, a.1991	Bucată	1	Diagnostica, reparația, încercări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Comrat		
<b>Total valoarea estimată Lot 16</b>						<b>4500 lei</b>	
17.	<b>Lot 17</b>						

17.1	50400000-9	Autoclav Systec Vx75, nr.2980, a.2009	Bucată	1	Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP Lab. Hepatite Virale	
<b>Total valoarea estimată Lot 17</b>						<b>5500 lei</b>
18.	<b>Lot 18</b>					
18.1	50400000-9	Autoclav Systec Vx75, nr.3085, a.2009	Bucată	1	Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP Lab. Hepatite Virale	
<b>Total valoarea estimată Lot 18</b>						<b>5500 lei</b>
19.	<b>Lot 19</b>					
19.1	50400000-9	Autoclav MLV tip 5075 Nr.1103925, Nr.1103926	Bucată	1	Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Chișinău	
<b>Total valoarea estimată Lot 19</b>						<b>5500 lei</b>
20.	<b>Lot 20</b>					
20.1	50400000-9	Autoclav NUVE OT 100V a.2014	Bucată	1	Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Chișinău	
<b>Total valoarea estimată Lot 20</b>						<b>5500 lei</b>
21.	<b>Lot 21</b>					
21.1	50400000-9	Autoclav NUVE OT 100V nr.01.0339, a.2014	Bucată	1	Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Edineț	
<b>Total valoarea estimată Lot 21</b>						<b>5500 lei</b>
22.	<b>Lot 22</b>					
22.1	50400000-9	Autoclav NUVE OT 100V, a.2013	Bucată	1	Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Soroca	
<b>Total valoarea estimată Lot 22</b>						<b>5500 lei</b>
23.	<b>Lot 23</b>					
23.1	50400000-9	Autoclav NUVE OT 100V a.2012	Bucată	4	Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Căușeni	
<b>Total valoarea estimată Lot 23</b>						<b>5500 lei</b>
24.	<b>Lot 24</b>					
24.1	50400000-9	Autoclav NUVE OT 100V a.2012	Bucată	4	Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică. Se include	

					costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Comrat		
<b>Total valoarea estimată Lot 24</b>						<b>5500 lei</b>	
25.	<b>Lot 25</b>						
25.1	50400000-9	Autoclav NUVE OT 100V a.2012	Bucată	4	Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Cahul		
<b>Total valoarea estimată Lot 25</b>						<b>5500 lei</b>	
26.	<b>Lot 26</b>						
26.1	50400000-9	Autoclav NUVE OT 100V a.2012	Bucată	4	Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Cahul		
<b>Total valoarea estimată Lot 26</b>						<b>5500 lei</b>	
27.	<b>Lot 27</b>						
27.1	50400000-9	Autoclav STERAGAR 10, nr.31452. anul 2014	Bucată	1	Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a aparatului. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Edineț		
<b>Total valoarea estimată Lot 27</b>						<b>3000 lei</b>	
28.	<b>Lot 28</b>						
28.1	50400000-9	Autoclav NUVE OT 100V, nr.01-335 a.2013	Bucată	1	Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a aparatului. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Ungheni		
<b>Total valoarea estimată Lot 28</b>						<b>3000 lei</b>	
29.	<b>Lot 29</b>						
29.1	50400000-9	Hota cu flux laminar FC24A1, Seria 2009-37355, a.2009	Bucată	1	Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a hoteli. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP Lab. Hepatite Virale		
<b>Total valoarea estimată Lot 29</b>						<b>10000 lei</b>	
30.	<b>Lot 30</b>						
30.1	50400000-9	Hotă cu flux laminar TOP Safety 1.2, G10L51N9353, a.2006	Bucată	1	Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a hoteli. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP Lab. Virusologic		
<b>Total valoarea estimată Lot 30</b>						<b>10000 lei</b>	
31.	<b>Lot 31</b>						
31.1	50400000-9	Aparat p/u măsurarea CEM П3-60	Bucată	1	Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Chișinău		
<b>Total valoarea estimată Lot 31</b>						<b>3800 lei</b>	
32.	<b>Lot 32</b>						

32.1	50400000-9	Fotocolorimetru KΦK -2, a.1993	Bucată	1	Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Edinet	
<b>Total valoarea estimată Lot 32</b>						<b>3800 lei</b>
33.	<b>Lot 33</b>					
33.1	50400000-9	Bidistilator de apă BIHY-0041 №.846013112761 a. 2013	Bucată	1	Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Ungheni	
<b>Total valoarea estimată Lot 33</b>						<b>3800 lei</b>
34.	<b>Lot 34</b>					
34.1	50400000-9	Termostat-CO2 CELL-190 Nr.LC13063, a.2013	Bucată	1	Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Ungheni	
<b>Total valoarea estimată Lot 34</b>						<b>3800 lei</b>
35.	<b>Lot 35</b>					
35.1	50400000-9	Fotometru KΦK-3- 01 30M3 Nr.7002966, a.2007	Bucată	1	Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Ungheni	
<b>Total valoarea estimată Lot 35</b>						<b>3800 lei</b>
36.	<b>Lot 36</b>					
36.1	50400000-9	Fotocolorimetru KFC-3	Bucată	1	Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, -se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Orhei	
<b>Total valoarea estimată Lot 36</b>						<b>3800 lei</b>
37.	<b>Lot 37</b>					
37.1	50400000-9	Fotocolorimetru KFK -2 MP	Bucată	1	Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Căușeni	
<b>Total valoarea estimată Lot 37</b>						<b>3800 lei</b>
38.	<b>Lot 38</b>					
38.1	50400000-9	Cuptor de calcinare SNOL-1,6 nr. 01890	Bucată	1	Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Comrat	
<b>Total valoarea estimată Lot 38</b>						<b>4000 lei</b>
39.	<b>Lot 39</b>					
39.1	50400000-9	Dulap de sterilizare IIICC-80Π	Bucată	1	Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Comrat	

<b>Total valoarea estimată Lot 39</b>						<b>4000 lei</b>
40.	<b>Lot 40</b>					
40.1	50400000-9	Termostat CO2 CELL-190, Nr.LC- 13062, a.2013	Bucată	1	Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Comrat	
<b>Total valoarea estimată Lot 40</b>						<b>4000 lei</b>
41.	<b>Lot 41</b>					
41.1	50400000-9	Dulap de sterilizare SLWn 240 STD Nr.808-40912, a.2013	Bucată	1	Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Comrat	
<b>Total valoarea estimată Lot 41</b>						<b>4000 lei</b>
42.	<b>Lot 42</b>					
42.1	50400000-9	Cuptor de calcinare SNOL-1,6 nr. 03834	Bucată	1	Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Comrat	
<b>Total valoarea estimată Lot 42</b>						<b>4000 lei</b>
43.	<b>Lot 43</b>					
43.1	50400000-9	Fotocolorimetru KΦK-2 nr. 8707083	Bucată	1	Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Hîncești	
<b>Total valoarea estimată Lot 43</b>						<b>3800 lei</b>
44.	<b>Lot 44</b>					
44.1	50400000-9	Aspirator PU-4A	Bucată	2	Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Hîncești	
<b>Total valoarea estimată Lot 44</b>						<b>7500 lei</b>
45.	<b>Lot 45</b>					
45.1	50400000-9	Fotometru KΦK-3	Bucată	1	Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Cahul	
<b>Total valoarea estimată Lot 45</b>						<b>3800 lei</b>
46.	<b>Lot 46</b>					
46.1	50400000-9	Rotovapor RE/100- Pro	Bucată	1	Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Cahul	
<b>Total valoarea estimată Lot 46</b>						<b>3800 lei</b>
47.	<b>Lot 47</b>					
47.1	50400000-9	Psihometru de aspirație MB-4M	Bucată	1	Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a	

						aparaturii, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Cahul	
<b>Total valoarea estimată Lot 47</b>							<b>3800 lei</b>
48.	<b>Lot 48</b>						
48.1	50400000-9	Termostat Escro IFA170-8 a.2009	Bucătă	1		Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Cahul	
<b>Total valoarea estimată Lot 48</b>							<b>3800 lei</b>
49.	<b>Lot 49</b>						
49.1	50400000-9	Termostat Memert ICP-400	Bucătă	1		Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Cahul	
<b>Total valoarea estimată Lot 49</b>							<b>3800 lei</b>
50.	<b>Lot 50</b>						
50.1	50400000-9	Termostat CO2 CELL-190	Bucătă	1		Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Cahul	
<b>Total valoarea estimată Lot 50</b>							<b>3800 lei</b>
51.	<b>Lot 51</b>						
51.1	50400000-9	Termostat POL EKO SLW/240/STD	Bucătă	1		Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Cahul	
<b>Total valoarea estimată Lot 51</b>							<b>3800 lei</b>
52.	<b>Lot 52</b>						
52.1	50400000-9	Sterilizator cu aer uscă SLW-240	Bucătă	1		Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Soroca	
<b>Total valoarea estimată Lot 52</b>							<b>3750 lei</b>
53.	<b>Lot 53</b>						
53.1	50400000-9	Sterilizator cu aer uscă IIC-80	Bucătă	1		Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Soroca	
<b>Total valoarea estimată Lot 53</b>							<b>3750 lei</b>
54.	<b>Lot 54</b>						
54.1	50400000-9	Aparat pentru spălarea, uscarea și dezinfectarea UNICEAN FSL L-	Bucătă	1		Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la	



		170-1 Nr.15055B0CJ054 a.2015			reparație. ANSP. Lab. Microbiologic	
<b>Total valoarea estimată Lot 54</b>						<b>3500 lei</b>
55.	<b>Lot 55</b>					
55.1	50400000-9	Mașină de spălat STEELCO Nr. 1355306, a.2013	Bucată	1	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP. Bălți	
<b>Total valoarea estimată Lot 55</b>						<b>3500 lei</b>
56.	<b>Lot 56</b>					
56.1	50400000-9	DTU-01M, nr.14, 1987	Bucată	1	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. ANSP Lab. LICMI	
<b>Total valoarea estimată Lot 56</b>						<b>17500 lei</b>
57.	<b>Lot 57</b>					
57.1	50400000-9	Gamma-ray Spectrum Analysis, (profile series HPGeCoaxial Detector System), detector model GEM- S7025P4-RB-SMP	Bucată	1	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. ANSP Lab. LICMI	
<b>Total valoarea estimată Lot 57</b>						<b>17500 lei</b>
<b>Total valoarea estimată</b>						<b>354500 lei</b>

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru fiecare lot V;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant \_\_\_\_\_.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite  
(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Timp de 30 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie de stat

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu  
(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica  
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	DUAЕ	Semnat și ștampilat electronic de către participant	Da
2.	Oferta formularul F3.1	Semnat și ștampilat electronic de către participant	Da
3.	Specificații tehnice potrivit modelului din (F4.1)	original confirmat prin semnătura electronică Participantului;	Da
4.	Specificații de preț potrivit modelului din (F4.2)	original confirmat prin semnătura electronică a Participantului;	Da
5.	Raport financiar pentru anul precedent.	Copie – confirmată prin semnătura electronică participantului.	Da
6.	Licență pentru lucrări de testare hidraulică	Pentru lot 4, încercări hidraulice. Copie – confirmată prin semnătura electronică participantului.	Da

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică în 3 runde. pasul minim de scadere 1%.

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: la cel mai mic preț pe fiecare lot în parte și corespunderea criteriilor de selecție și de atribuire solicitate.

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	<u>nu se aplică</u>	

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă]* indicată în SIA RSAP \_\_\_\_\_
- pe: *[data]* indicată în SIA RSAP \_\_\_\_\_

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: indicată în SIA RSAP  
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*

26. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:**  
Limba de Stat
27. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** Nu se aplică  
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
28. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**  
*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
29. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):** Nu se aplică
30. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** Nu se aplică
31. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** \_\_\_\_\_
32. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** 13.08.2019
33. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	accepta
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	accepta
plățile electronice	accepta

34. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):** nu  
(se specifică da sau nu)
35. **Alte informații relevante:** \_\_\_\_\_

Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_





